

Rønne Havns modtageplads for spildolie

Rønne Sydhavn, Skansevej 1

3700 Rønne

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Rønne Havns modtageplads for spildolie, Rønne Sydhavn, Skansevej 1, 3700 Rønne

Virksomhedens navn	Rønne Havns modtageplads for spildolie
Virksomhedens adresse	Rønne Sydhavn, Skansevej 1, 3700 Rønne
CVR nummer	27932150
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring af farligt affald K203
Dato for tilsynet	08.11.2016
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn (tid. helhedstilsyn)
Tilsynet omfattede	Rønne Sydhavn modtagerplads for spildolie
Håndhævelser ifm tilsynet	Ingen håndhævelser.

Egenkontrol	ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, DS 49000.
Jordforurening	Ingen bemærkninger.

Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt.

Offentliggørelsesdato: 26. april 2017