

## Tilsynsrapport til offentliggørelse:

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Efter hvert fysiske tilsyn på en virksomhed skal der udarbejdes en tilsynsrapport, hvor bestemte oplysninger skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA portal.

Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel.

Virksomhedens navn	Svebølle Auto Service APS – Johs. Rasmussen Svebølle A/S
Virksomhedens adresse	Albuen 72 og Virkelyst 6, 6000 Kolding
Virksomhedens CVR nummer	89686512
Dato for tilsyn	23.03.2018 og 28.03.2018
Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, opfølgende tilsyn, prioriteret tilsyn, tilsyn på baggrund af klage eller et kampagnetilsyn)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	H51 Garageanlæg > 3 stk. samt Q01 autoværksted
Hvad der er ført tilsyn med?	Hele virksomheden og vaskehaller
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Ja, mht. olietanke
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ok (Der skal tages spildevandsprøver)