



Tilsyn med Erkildstrup Dambrug

Dato for fysisk tilsyn	14/11-2017					
Adresse, tlf	Halkærvej 179, 9240 Nibe					
Registrerings nr.	CVR	29375062	P-nr.		CHR	114002
Listebetegnelse	I201 Ferskvandsdambrug					
Miljøgodkendelse	29/3-2017	Vandindvinding		Overfladevand – 18/5-2005 Grundvand – 28/4-2009		
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var ikke varslet. Driftsansvarlig var ikke tilstede og driftsjournal blev derfor ikke kontrolleret. Driftsansvarlig blev kontaktet pr. tlf. efter tilsynet. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkning	Indløbet var ikke tilstrækkelig afgitret. Der var ikke låg på beholder med døde fisk. Måleskala ved målebygværket i udløbet sad højere end udløbets nulpunkt og kan derfor ikke anvendes. Vandmængden blev vurderet til 20 l/sek, som både udgør vandindtag fra vandløb og grundvand, hvilket er i overensstemmelse med tilladelserne. Den 17/11-2017 har Uffe Nielsen, som er driftsansvarlig, suppleret med følgende oplysninger: Olietank er tømt for olie, afløb fra brønd i slamdepot, hvor der bla tilføres drænvand fra campingplads, ledes til bundfældningsbassin, slamdepot er ikke tømt i 2017, der er ikke anvendt hjælpestoffer i 2017.					
Egenkontrol	Der er udtaget 2 egenkontrolprøver i perioden april – oktober 2017. Udlederkrav vurderes at være overholdt i 2017.					
Håndhævelser	Aalborg Kommune indskærper at: - Gitter foran indløbet skal indrettes og drives i overensstemmelse med § 14 stk. 3 i dambrugsbekendtgørelsen. Gitteret skal bl.a. være fastmonteret, sidde tæt-sluttende langs vandløbet, med en overkant på mindst 30 cm over højeste vandstand.					

	- Døde fisk skal opbevares i tæt beholder med tætsluttende låg jævnfør vilkår 54 i miljøgodkendelsen, således at både smittefare og lugtgener undgås. Disse forhold skal straks udbedres. Aalborg Kommune vil føre et opfølgende tilsyn efter den 17. december 2017, medmindre der indsendes foto, der viser at de indskærpede forhold er udbedret. Aalborg Kommune har desuden aftalt med Uffe Nielsen, at måleskala i udløbet bliver placeret korrekt.
Bæredygtighed	Det er lykkedes at undgå at anvende medicin og hjælpestoffer på Erkildstrup i 2017, Dambrug, ved at indkøbe sættefisk på 26g fra en særlig robust stamme.
Jordforurening	Nej
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Lundby Bæk op- og nedstrøms Erkildstrup Dambrug i april 2017. Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklasse 5 (god økologisk tilstand) både før og efter dambruget. Målsætningen for vandløbet er opfyldt.