

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Lindholmvej 5, 6980 Tim
CVR:	27201520
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-09-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Flydelag i gyllebeholder fra 2016: Ikke fuldt dækkende.
- Restvandet udsprinkles på et for lille område. Området får en større mængde næringsstoffer, end arealet kan optage

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Der skal etableres et flydelag i gyllebeholder.**
 - Indskærperen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.
 - Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:
 - **Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).**
- **Vand fra ensilageplads/silo skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer.** Arealet til udsprinkling skal udvides betragteligt, så arealet kan optage restvandet.
 - Indskærperen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1551 af 2. juli 2021) § 10 stk. 5.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
07-09-2022	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal udsprinkles på et større område.
07-09-2022	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres et tæt og velfungerende flydelag med en tør, skorpet overflade.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, tillæg 1 02-03-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> - Ny ungdyrstald er etableret. - Ny ensilagesilo + forplads er etableret. Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse (2020) er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> - Gulvtype er ændret i kostalden. - Nye kalvehytter v/malkecenter: Pladsen er etableret. - Nye kalvehytter v/kalvestald: Pladsen er etableret.
Staldtyper	Malkekøer: Sengestald med fast, drænet gulv med skraber og ajleafløb. Goldkøer: <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med fast, drænet gulv med skraber og ajleafløb - Dybstrøelsesarealer Ny ungdyr-/kostald: Sengestald med fast, drænet gulv med skraber og ajleafløb. Kalve: Dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabeanlæg kører ifølge ejer hver 2. time.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse opbevares på fast bund ved Tim Kirkevej 13 eller køres i markstak.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommens bygninger og gyllebeholdere skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Beplantning vurderes til at være ok.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kostald, nyt gulv	Ja	3.221	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	07-09-2022
2	Kalvestald	Ja	335	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	07-09-2022
3	Kalvehytter	Ja	138	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	07-09-2022
4	Goldkostald	Ja	821	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	07-09-2022
4	Goldkostald	Ja	439	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	07-09-2022
5	Ungdyrstald	Ja	1.400	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	07-09-2022
6	Nye kalvehyt. v malk	Ja	43	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-09-2022
7	Nye kalvehyt. v kalvestald	Ja	57	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-09-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Beskrevet i miljøgodkendelse.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-09-2022:</u> Samkøring med Tim Kirkevej 13: 606 køer, 313 kvier og 21 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen dyr på Tim kirkevej 13 ved tilsynet. <p><u>Ifølge kvægdatabase for perioden 1/8 2021 til 31/7 2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 618 årskøer, 119 kvier (0-6 mdr.), 180 kvier (6 mdr.-kælvning), 363 slagtekalve (40-63 kg.) og 2 slagtekalve (259-371 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesilo/-plads: - Mod vest og vest: Afløb til opsamlingsbeholder. - Fri randbelægning: Ok.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Mindre plads ved ende af kostald.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2009	3.000	7.200	0	
Ensilageplansilo	01-08-2020	1.530	3.000	0	
Ensilageplansilo	01-10-2016	1.530	3.000	0	
Andet	01-01-2017	200	1	0	Plads til kalvehytter: Afløb til fortank.
Fast mødding	01-01-2016	25	25	0	Afløb til fortank
Vaskeplads	01-01-2006	175	1	0	Afløb til fortank.

Markstakke			Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak på ejendommen ved tilsynet.		0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.		

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	15-04-2013	10	267	1.070	Flydelag Beholderkontrol udført den 15-04-2013.
Gyllebeholder	01-01-2001	24-04-2013	10	499	2.000	Flydelag Beholderkontrol udført den 24-04-2013.
Gyllebeholder	01-01-2009	11-12-2019	10	1.259	5.000	Flydelag Beholder kontrolleret 11-12-2019.
Gyllebeholder	01-01-2016		10	1.259	5.000	Flydelag
Anden opsamlingsbeh.	01-07-2009		10	10	70	Fast låg Beholder til restvand

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Vilkår i miljøgodkendelse: Opbevaringskapaciteten skal være mindst 9 mdr. Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.070 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3. Beholderen er bygget i 2016. Anvendes som primær tank, hvortil der pumpes. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: De dykkede indløb er blevet kortet op, på grund af sandmængden i gyllen. - Flydelag: Ikke fuldt dækkende. Der skal etableres et tæt og velfungerende flydelag med en tør, skorpet overflade. <p>Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen: Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Møllebyvej 8		
Afgive til opbevaring	Tim Kirkevej 13		1.280
Afgive til opbevaring	Vandmøllevej 4		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2005		Tank	01-5820	2005	Mineralske olieprodukter	3.600	Over terræn, udendørs		28-12-2030

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2005 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer i aflåst rum på Tim Kirkevej 13.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	<p>Der er etableret udsprinkling af restvand ved læhegn vest for ensilagesiloer.</p> <p><u>Vurdering:</u> Restvandet udsprinkles på et for lille område. Området får en større mængde næringsstoffer, end arealet kan optage. Arealet til udsprinkling skal udvides betragteligt, så arealet kan optage restvandet. Udsprinkling af restvand på vandmættet jord er ikke tilladt.</p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Lindholmvej 5:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 82.534): 79.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024. - Boring + zone ikke set ved tilsynet.</p> <p><u>Torstedvej 79:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1263): 44.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Boring + zone ikke set ved tilsynet.</p> <p><u>Nørre Espvej 10:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.780): 71.640 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.</p> <p><u>Nørre Espvej 15:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.696): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024. - Boring + zone ikke set ved tilsynet.</p> <p><u>Nørre Espvej 7:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.704): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Boring + zone ikke set ved tilsynet. <p><u>Tim Kirkevej 13:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 83.1112 og 83.2335): 72.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 19-09-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. <p><u>Østerbyvej 12:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 73.919 og 73.1189): 108.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Boring skal have etableret overdækning.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommens stuehus samt malkeanlæg er tilkoblet almen vandforsyning. Der er i 2019 givet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold: 30.000 m ³ /år. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ifølge ejer bliver der etableret en ny overdækning af boring og tilhørende installationer.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton ved siden af malkestald med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra driftsbygninger ledes til kanal ca. 250 m syd for bygninger.
Forsinkelsesbassin, regnvand	2019: Der skal ikke etableres et regnvandsbassin, idet tagvand ledes til pumpelag.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til affald tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i læhegn ved lade. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-09-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5

Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,27

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.