



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21 39 55 06  
krp@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Euromaster Danmark A/S**  
**Vinkelvej 7**  
**6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	30.04.2024
Til stede ved tilsyn:	Carsten Ravn fra Euromaster. Kjeld Refstrup Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--------------------------------------------

Telefon	74526600	Hjemmeside	www.euromaster.dk
E-mail	haderslev@euromaster.com	CVR nr.	14808701
Fax	74526625	P. nr.	1002976774

Matrikler	3415 Haderslev
-----------	----------------

Acadre sagsnr.:	24/7175
-----------------	---------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).
Godkendelse/tilladelse	Ingen relevante.
Kontaktperson ved tilsyn	Tilsynet foregik sammen med Carsten Ravn, der er leder af værkstedet.
Baggrund for tilsyn og omfang	Tilsynet var et basistilsyn hvor alle virksomhedens relevante miljøforhold blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der foretages dækskift, skift af oliefiltre, batterier, bremses, støddæmpere, udstødninger o.l. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af drift og indretning siden seneste tilsyn.
Miljøledelse/grønt regnskab	Der er ikke etableret et miljøledelsessystem.
Risikobekendtgørelsen	Ikke omfattet.
Driftstider	Værkstedet er åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 16.30; fredage fra kl. 7.30 til 14.30.
Antal ansatte	Der er 3 faste medarbejdere.
Ressourcer	Opvarmning foregår ved hjælp af oliefyr.
Andet	-

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning	Kvitteringer for bortskaffet affald ligger dels i mappe, dels elektronisk hos hovedkontoret hos Euromaster.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Ny olie, kølervæsker mm. opbevares indendørs i tromler/beholdere ovenpå en spildbakke, medens spraydåser o.l. opbevares i lukket skab.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/luft	Der er udsugningsanlæg til slibestøv og udstødningsgasser med afkast over tag.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet udendørs i lukket skur bagved værkstedet.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke meget spildevand fra værkstedet.  Der har tidligere været benyttet en gulvvaskemaskine, der blev tømt i afløb til olieudskiller, men p.t. benyttes der ikke gulvvaskemaskine.
Vandforsyning	Alment vandforsyningsanlæg.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Gulvafløb/riste leder til sandfang og olieudskiller beliggende lige udenfor portene.  Olieudskilleren kontrolleres og tømmes af Haderslev Slamsugerservice minimum 1 gang årligt.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 2 udendørs tanke - en på 2500 ltr. fra 2018 til fyringsolie og en på 1200 ltr. fra 1993 til spildolie. Begge tanke står i en lille støbt grav, der kan tilbageholde et mindre spild, såfremt betonen er tæt.

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Inde i værkstedet står der containere til hhv. pap og brændbart affald, der hentes af Meldgaard (aftalen er med Stena).  På den aflåste udendørs affaldsplads opbevares der brugte dæk i en stor åben container, og metalaffald i en tæt container med låg. Metal afhentes af Stena.  Autoruder skiftes og medtages af Top-glas.

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Kølervæske, oliefiltre, spraydåser hentes af Stena Recycling. Flydende affald opbevares indendørs i lukkede beholdere ovenpå spildbakke. Den udendørs spildolietank påfyldes via slange inde fra værkstedet. Der er overfyldningsalarm på tanken. Spildolien hentes af Avista Oil.  Brugte batterier opbevares i reol på værkstedet og returneres til leverandøren, Danbrit eller FTZ.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Region Syddanmark har V1-kortlagt ejendommen efter Jordforureningsloven - dvs., at der er en mulig jordforurening på ejendommen.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	Der er ikke fundet behov for håndhævelser.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune vurderer at de gennemgåede miljøforhold lever op til gældende lovgivning, og har ikke yderligere bemærkninger.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

### **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kjeld Refstrup Pedersen  
Miljømedarbejder