

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	24.04.2018
<b>CVR-nummer</b>	10977134
<b>P-nummer</b>	1017477354
<b>e-Doc journal nr.</b>	13/027733
<b>Virksomhed</b>	Munck Forsyningsledninger A/S
<b>Adresse</b>	Lilleringvej 8-10
<b>Postnummer og by</b>	8462 Harlev J.
<b>Telefonnummer</b>	25478486 / 76409210
<b>e-mail</b>	tfo@munch.dk
<b>Kontaktperson</b>	Tobias Fogh
<b>Branchekode</b>	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
<b>Opstartsdato</b>	2013
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Ingen udvidelser siden sidste tilsyn i 2015
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Tobias Fogh
<b>Aarhus Kommune</b>	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, oplag af olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

### Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Opbevaringsforhold	Forhold ok	Ikke ok	Ikke aktuelt	Evt. bemærkninger
Farligt affald <b>indendørs</b>	X			Kun oplag i små beholdere på betongulv. Spildolietank er væk.
Farligt affald <b>udendørs</b>			X	
Olie og kemikalier <b>indendørs</b>	X			Kun oplag i små beholdere på betongulv. Intet oplag udendørs.
Olie og kemikalier <b>udendørs</b>			X	

### Jordforurening og egenkontrol

Virksomheden har bortskaffet alle overjordiske olietanke samt tømt og sløjfet nedgravede tanke på ejendommen, og virksomheden har ikke længere olietanke i brug. Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol.

### AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER


Tilsynet er udført som et "lille eftersyn" med virksomhedens opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og farligt affald. Virksomheden har godt styr på miljøforholdene og har kun meget små mængder af olier og kemikalier. Til orientering kan det oplyses, at Marius Pedersen A/S har indgået en aftale med Oliebranchen og afhenter spildolie uden beregning ved en mængde på min. 200 liter som nærmere beskrevet på dette link:

<https://www.mariuspedersen.dk/koncept/konceptloesninger/indsamling-af-spildolie>

I forbindelse med tilsynet blev virksomhedens afledning af spildevand desuden drøftet. Virksomheden ligger i et område, der p.t. er fællekloakeret, men som er planlagt separeret i 2018. Virksomheden overvejer i den forbindelse at ophøre med bruge den udendørs vaskeplads, der ikke er overdækket, så dette areal kan kobles på regnvandsledningen. I stedet vil virksomheden foretage al vask af køretøjer og materiel i eksisterende vaskehal. Da vaskepladsen ikke er afgrænset i forhold til arealet udenom pladsen, afvander afløbet på vaskepladsen et meget stort areal. For at undgå afledning af regnvand til spildevandsledningen efter separering, kan Virksomheder og Jord anbefale denne løsning. I så fald skal afløbet fra vaskepladsen "frakobles" virksomhedens olieudskillere, der også modtager spildevand fra vaskehallen.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 25. april 2018.



Jens Tikær Andersen  
Biolog