

Offentliggørelsesrapport for Prioriteret tilsyn udført den 22.04.2026

Navn	Kongelundens Autoservice v/Matias P. D. Sørensen
Adresse	Skovvej 1, 2791 Dragør
CVR-nummer	31116813
P-nummer	1014188343
Virksomhedstype	Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Miljøriskoscore / Dato	3,73 / 25.10.2024
Baggrund for tilsynet	Miljøtilsynsbekendtgørelsen
Hvad er der ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med værkstedets udsugning, afkashøjden og om luftafkast kontrolleres og vedligeholdes. Opbevaring af farligt affald.
Konstateret jordforurening	Ikke relevant
Er der meddelt håndhævelser	Nej
Konklusion	Ingen håndhævelser

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.