

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-02-2019 på ejendommen:

Fasterkærvej 1  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet i gødningsregnskab 2017/2018 overstiger i det tilladte for ejendommen, men gennemsnittet for 2015/2016-2017/2018 på 207,7 DE overholder det tilladte. Vær opmærksom på, at det tilladte dyrehold for hvert enkelt år er 7.700 stk. slagtesvin (30-110 kg), i alt 201,66 DE.
- Ved tilsynet var der tvivl om der var **en lille utæthed i den faste installation ved olietanken. Dette skal undersøges nærmere for at undgå en jordforurening.**

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	08-07-2016
Sidste tilladelse	08-07-2016
Tilladte dyreenheder	210,66

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet, idet dyreholdet er forøget. Der anvendes foderkorrektion som virkemiddel.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Ifølge gødningsregnskab: drænet gulv + spalter (33/67).
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Alternativ 2 i miljøgodkendelse fra 2016: anvendes ikke. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Den totale mængde N og P fra slagtesvinene pr. år skal være mindre end hhv. 22730,4 kg N og 4689,3 kg P pr. år.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forudsætninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Antal producerede grise: 7.700</li> <li>o Indgangsvægt: 30 kg.</li> <li>o Afgangsvægt: 110 kg.</li> <li>o FESv pr. kg. tilvækst: 2,85</li> <li>o Gram råprot. pr. FE sl. svin: 145,90</li> <li>o Gram P pr. FE sl. svin: 4,60</li> </ul> </li> <li>- Alternativ 1: Der skal tilsættes minimum 4,75 g benzosyre/FE til foderet.</li> <li>- Alternativ 2: Den eksisterende gyllebeholder skal have fast overdækning i form af telt/ flydedug/betonlåg. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ifølge ejer ved tilsyn: der blev forevist dokumentation for 2,67 FESv pr kg tilvækst.</p> <p><u>Vurdering:</u> Vilkåret omhandlende foder er overholdt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplysninger om antal producerede grise, herunder indgangs- og afgangsvægt, er taget fra gødningsregnskab 2017/2018, foderforbrug er ejers oplysninger ved tilsynet og for foderets indhold af råprotein og fosfor er anvendt miljøgodkendelsens værdier:</li> <li>- Der er i gødningsregnskabsår 2017/2018 produceret hhv. 21.874 kg N og 4.533 kg P.</li> </ul>
Antal stipladser - vilkår	Vilkår: Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.885 slagtesvin på stald.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Der anvendes rovfluer.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Slagtesvin</b>	<b>Drænet gulv + spalter (33/67)</b>	<b>4.435</b>	<b>121,34</b>	<b>08-07-2016</b>	
<b>Slagtesvin</b>	<b>Delvis spaltegulv, 25-49% fast</b>	<b>3.265</b>	<b>89,33</b>	<b>08-07-2016</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.121	232,50	4.648,68	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 04-02-2019: 1.900 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 8.121 slagtesvin (31-113,3 kg.), i alt 232,50 DE.</li> <li>- 2016/2017: 7.406 slagtesvin (31-113,8 kg.), i alt 213,67 DE.</li> <li>- 2015/2016: 6.242 slagtesvin (31-112,7 kg.), i alt 177,04 DE.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Dyreholdet i gødningsregnskab 2017/2018 overstiger i det tilladte for ejendommen, men gennemsnittet for 2015/2016-2017/2018 på 207,7 DE overholder det tilladte. Vær opmærksom på, at det tilladte dyrehold for hvert enkelt år er 7.700 stk. i alt 201,66 DE.</b></p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Bent Korsholm Kjær	Egerisvej 6		1.100,00
Afgive til opbevaring	Harald Fønnesbæk Jensen	Bjørsløvvej 15		400,00

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1992	04-08- 2010	420	1.660	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-08-2010.
Gyllekanaler	02-01- 1992		0	900		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1982		0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 1.660 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2010. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Egerisvej 13.
Hvor påfyldes marksprøjte	Håndteres på hovedejendommen Egerisvej 13.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads på Egerisvej 13 anvendes.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til nedsivning.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
11v	1210452			Tank (Produkt på væskeform)		1956	Mineralske olieprodukter				Afblændet
11v	1210452			Tank (Produkt på væskeform)		1962	Mineralske olieprodukter				Afblændet
11v	1210452		1945	Tank (Produkt på væskeform)		1985		1.200	Indendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.200 liters olietank står ved tilsynet mellem staldbygninger ved udleveringsrampe.  Olietankens står på sandbund.  <b>Ved tilsynet var der tvivl om der var en lille utæthed i den faste installation. Dette skal undersøges nærmere for at undgå en jordforurening.</b>  Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register, og 1.200 liters olietank fra 1985 blev fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe ved gyllebeholder, afhentning af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Opbevares og håndteres via hovedejendommen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr 94.2113): 40.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2022.  Zone rundt om boring: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--



## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-02-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*