



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2020 - 21589
Ref. LANIE/PEMJE
Dato: 13. oktober 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	ZINKPOWER Odense A/S
Virksomhedens adresse	Teglværksvej 50, 5220 Odense SØ
CVR nummer	31457513
Virksomhedstype	2.3c Forarbejdn af jernmetal > 2 t/time-m. beskytt.lag
Tidspunkt for tilsynet	15. august 2025
Baggrunden for tilsynet	Nedlukningstilsyn
Varsling af tilsynet	11. august 2025
Deltagere fra virksomheden	Niclas Adelsparre
Tilsynet udført af	Laila Nielsen
Tilsynet omfattede	Rundgang på virksomheden



Generelle forhold – nedlukning

ZINKPOWER Odense A/S har den 23. januar 2023 meddelt, at virksomheden lukker ned. Miljøstyrelsen modtog den 24. maj 2023 oplæg til forureningsundersøgelse/ vurdering efter jordforureningsloven §38k og den 13. november 2023 undersøgelsesrapport for nedlukningsundersøgelse på sitet. Miljøstyrelsen har på baggrund af historik og undersøgelsesresultater den 15. maj 2024 truffet afgørelse om ikke at meddele påbud om yderligere undersøgelse eller genopretning af jordforurening.

Virksomheden har den 2. juli 2025 meddelt, at det endelig har været muligt at få tømt syrekar for restsyre, hvorfor virksomheden er klar til den sidste inspektion fra Miljøstyrelsen/ nedlukningstilsyn.

Virksomheden er omfattet miljøgodkendelsen *Miljøgodkendelse til CM Jernvarer Odense A/S, Teglværksvej 50, 5220 Odense SØ, Odense Kommune, 26. januar 2005*. Virksomheden har tilkendegivet, at gældende miljøgodkendelse ønskes ophævet efter afsluttet nedlukningsprocedure.

Virksomheden fik i 2022 tillægsgodkendelsen *Miljøgodkendelse, tillægsgodkendelse til udvidet driftstid for ZINKPOWER Odense A/S, Miljøstyrelsen, 29. juni 2022*. Denne godkendelse er bortfaldet, da godkendelsen ikke er taget i brug inden 2 år fra godkendelsens dato.

Gennemgang af miljøforhold

Nedlukningstilsynet er udført som en rundgang på udendørsarealerne og i produktionsbygningerne.

De udendørs arealer og det overdækkede, flisebelagte areal fremstår som fuldstændig ryddede. Dog henligger enkelte ophængsåg på pladsen, der tidligere blev anvendt til hvidt stål (færdigvarer). Ågene tænkes genanvendt på virksomhedens site i Holstebro og vil blive transporteret dertil.

Produktionsbygningerne fremstår tilsvarende ryddede. Dog refterer bortskaffelse af det sidste affald – herunder mindre mængder af olie- og kemikalieaffald og elektronikaffald. Affaldet er samlet i det sydøstlige hjørne af den store produktionsbygning.

Virksomheden skal orientere Miljøstyrelsen, når det sidste affald er bortskaffet.

Syretank og tilhørende opsamlingsgrav, i tilbygning på nordlig gavl af syrehallen, er tømt. Den store produktionsbygning er ryddet, bortset fra ovennævnte affald. Gryden er fjernet og hullet er fyldt med grus og stampet. Syrekarrene er tømte, men det er under afklaring, hvorvidt de skal tages op og hullerne fyldes/stampes som ved gryden.

Smedeværkstedet, i den sydlige ende af bygningen øst for den store produktionsbygning, er ryddet for affald (herunder beholdere med olie/kemikalier) men ikke ryddet for maskiner. Virksomheden forventer, at få ryddet værkstedet for maskiner ved auktion eller anden form for salg. Den nordlige del af bygningen, hvor der var etableret slyngrenseanlæg, er ryddet.

Nordlig ende af bygningen øst for smedeværkstedet, som har rummet anlægget med zinkovn og oplag af zinkaske, er ryddet. Sydlig ende af bygningen er ligeledes ryddet, dog står tank til tankning af køretøjer (forbrugeranlæg) fortsat i spildbakke. Tanken er tømt.

Fotos fra tilsynet fremgår af side 3-9.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Virksomheden har fremsendt foto dateret 25. august 2025 til dokumentation for at affaldet er fjernet. Foto er indsat efter fotos fra tilsynet.



Administrationsbygning (t.v.), den store produktionsbygning (midt) og overdækket, flisebelagt areal (t.h.)



Oplags- og køreareal på vestlig side af grunden/vest for den store produktionsbygning



Oplags- og køreareal nord for den store produktionsbygning, tilbygning (syrelager) med tank og grav



Oplags- og køreareal nord for den store produktionsbygning, tilbygning (syrelager)



Oplags- og køreareal mellem den store produktionsbygning og bygningen med smedeværkstedet set hhv. fra nord (t.v.) og syd (t.h.)



Oplags- og køreareal nordøstlig hjørne af grunden, bygning der har rummet zinkovn (t.v. med rød gavl) og bygning med smedeværksted og slygrenseanlæg (t.h. med afkast)



Bygning der har rummet zinkovn og oplag af zinkaske (i nordlig ende)



Sydlig ende af bygning der har rummet zinkovn



Oplags- og køreareal på østlig side af grunden



Foto 1-5 oplags- og kørearealer på den sydlige del af grunden. Containere, kabeltromle, rør (orange), trailer m.v. hører til igangværende ledningsarbejde og har ingen til tilknytning til virksomheden. Foto 6 overdækket, flisebelagt areal



Sydvestlig del af den store produktionsbygning (t.v.) og i næste bygningsafsnit (t.h.) tidl. grav og zinkgryde (bagerst), hvor hullerne er fyldt op med grus og stampet



Nordlig ende af den store produktionsbygning/syrehallen. Foto 1 - tidl. placering af flusregenereringsanlæg, foto 2-4 - tømte kar



Østlig side af den store produktionsbygning (t.v.) og mellembygningen (t.h.)



Sydøstligt hjørne af den store produktionshal. Det sidste affald fra produktionsbygningerne er samlet her og afventer bortskaffelse.



Smedeværksted



Nordlig ende af bygning med smedeværksted, hvor der har været slyngrenseanlæg



25. aug. 2025 dokumentation for at affaldet er fjernet