

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Circle K , Zahrtmannsvej 99, 3700 Rønne

Virksomhedens navn	Circle K
Virksomhedens adresse	Zahrtmannsvej 99, 3700Rønne
CVR-nummer	28142412
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	08.09.2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, varslet
Tilsynet omfattede	Basistilsyn med vaskehallen mv.
Håndhævelser	Ingen håndhævelse nødvendigt

Egenkontrol, konklusion	Der føres egenkontrol med vaskehallens kemi og antal vask.
Jordforurening, konklusion	Intet at bemærke.

Aktindsigt:

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelsesdato: 1. oktober 2025