



E. Trasborg A/S
Vesterlundvej 11
2730 Herlev

7. december 2016
Journalnr. 163-2010-68039
CVR 72849213

Sendt på mail til:

Jørn Nielsen, jbn@etrasborg.dk
Peter Feddersen, pf@msystem.dk

Miljøtilsyn d. 29. november 2016ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 29. november 2016 været på miljøtilsyn hos E. Trasborg A/S. Tilsynet blev gennemført af Signe Bæk-Jensen og Anja Neiegaard fra Herlev Kommune. Jørn Nielsen og Ole Hosvig fra E. Trasborg A/S viste rundt. Tilstede var også Peter Hjort Feddersen, konsulent i Copenhagen Cleantech Agency.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, støj, spildevand samt oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af E. Trasborg A/S

E. Trasborg udlejer køreplader, udfører vognmandskørsel og opkøber og videresælger metal. E. Trasborg har en vaskeplads og et værksted til mindre reparationer på lastbilerne.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Henstillinger

I værkstedet er der 3 tønder uden spildbakke under. Der var opsat drypspande under de 3 tønder. Herlev Kommune henstiller, at der skal opsættes en spildbakke under alle dunke og tønder i værkstedet. Vi aftalte, at I fremsender et billede, når spildbakken er etableret. Spildbakken skal være etableret senest den 3. januar 2017.

Herlev Kommune henstiller, at E. Trasborg arbejder på en løsning, så pH-værdien i spildevandet nedsættes og grænseværdien i tilslutningstilladelsen overholdes.

Tilslutningstilladelse af 1. maj 2005 og tillæg af 17. juni 2014

E. Trasborg har en tilslutningstilladelse af 1. maj 2005 med ændringer af 17. juni 2014. For at E. Trasborg overholder vilkårene i tilslutningstilladelsen, skal der udtages og analyseres 4 prøver årligt af spildevandet.

Herlev Kommune har modtaget 3 analyseresultater i 2016 for prøver udtaget i hhv. januar, april og november. Resultaterne af prøven er følgende:

- Januar, lille overskridelse af pH-værdien. De øvrige analyseparametre er overholdt.
- April, alle krav i tilslutningstilladelsen overholdes.
- November, pH-værdien overskredet. Desuden overskridelse af COD/BOD₅ (der er målt 4,6).

I vinterhalvåret påsmøres kørepladerne en stærk basisk blanding af cement-gludan, som øger skridsikkerheden på pladerne. Herlev Kommune har i 2014 vurderet, at limen, Gludan 700, kan bruges til skridsikring af køreplader uden risiko for miljøet. Den forhøjede pH-værdi tilskrives brug af cement-gludan.

E. Trasborg skal arbejde på en løsning så pH-værdien i spildevandet nedsættes og grænseværdien i tilslutningstilladelsen overholdes.

I tilslutningstilladelsen er der vilkår om at COD/BOD₅ skal være under 3. Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort en række sager om spildevand til vaskehaller. Her stiller Natur- og Miljøklagenævnet vilkår om, at COD skal ligge under 600 mg/l. Kun hvis COD ligger over 600 mg/l skal COD/BOD være mindre end 3.

Da den målte værdi for COD er på 230 mg/l kan COD/BOD₅ på 4,3 accepteres og Herlev Kommune vil ikke foretage sig yderligere.

Det er planlagt, at der skal udtages en prøve i december 2016. Resultatet sendes til Herlev Kommune. Når der foreligger Herlev Kommune analyseresultater af 4 prøver udtaget i træk på et år, vil Herlev Kommune vurdere, om der er grundlag for at nedsætte prøvetagningsfrekvensen.

Egenkontrol

E. Trasborg fremsender dokumentation for tømning af olieudskiller og sandfang sammen med den samlede dokumentation for driftsåret 2016 i forbindelse med indsendelse af resultatet af spildevandsanalysen i december 2016.

Brug af genbrugsstationen

E. Trasborg er tilmeldt genbrugsstationen. Der afleveres pap, elektronik og batterier.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 44 52 64 55 eller sende en mail til signe.baek-jensen@herlev.dk.

Venlig hilsen

Signe Bæk-Jensen
Miljømedarbejder

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af LRB.