



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 14.05.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Vejlesvinget 8, 2665 Vallensbæk Strand.

Tilsynet er udført som: Lukketilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue og Lis Larsen.

Fra virksomheden deltog: Lars Hansen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse).

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-22-20.

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
18ns	21651	VALLENSBÆK BY, VALLENSBÆK

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
LH 2010 EJENDOMME ApS	1927 Estate	Nordre Strandvej 46
	8240 Risskov	Nej

Betaleradresse	Brøndby Autoværksted I/S, Vejlesvinget 6, Vallensbæk Strand Attention: CVRnr: 21827584
Tlf. / mobil / e-mail	43730388 / / info@broendbyauto.dk
Hjemmeside	www.broendbyauto.dk
CVR- / P-nummer	21827584 / 1005237036
Etableringsdato	01.01.1999
Kort beskrivelse	Q01 - Autoværksted Der har tidligere været autoværksted på adressen. Autoværkstedet lukkede i 2018. Ejer af grunden havde opkøbt Vejlesvinget 2 - 8 og siden solgt disse til et boligprojekt.
Produktionsareal (m ²):	150
Driftstider (kl):	Hverdage: Lørdage: Søn- og helligdage:
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☒ 20 - 100 m ☐ < 20 m

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
14-05-2020	Indskærpelser	I graven var der fortsat en gammel olietank samt en olietønde, og begge beholdere indeholdte væsker. Der skal fremsendes dokumentation for tømning og bortskaffelse af olietanken og olietønden.



Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord-/grundvandsforurening	Ingen bemærkninger.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der var stadigvæk en mindre del jern på området hvor der tidligere har været placeret en container. Dette vil blive fjernet i forbindelse med den sidste oprydning på ejendommen.

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der var stadigvæk enkelte beholdere med maling og fortynder, samt spraydåser på værkstedet. Dette vil blive fjernet i forbindelse med den sidste oprydning på ejendommen.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
18ns	V1 og V2		En mindre del centralt på ejendommen er V2-kortlagt. Resten af grunden er V1-kortlagt.		

**V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.*

**V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.*

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	Der blev ikke opbevaret nogen råvarer på ejendommen.

Tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I graven var der fortsat en gammel olietank samt en olietønde, og begge beholdere indeholdte væsker.

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk