

PM Bilservice
Lundsgade 24
8600 Silkeborg

Att.: Piotr Murawski
Mail: pmautoservice81@gmail.com

2. juli 2018

Miljøtilsyn hos PM Bilservice, Lundsgade 24, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2018. Silkeborg Kommune vil som oplyst ved tilsynet gennemføre et opfølgende tilsyn i september måned 2018. Tilsynet vil blive varslet.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden har ikke anmeldt autoværkstedet til Silkeborg Kommune i forbindelse med opstart i 2016

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.
- 2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 7-13 stillede krav opfyldes.
- 3) S sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.
- 4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.
- 5) Den daglige driftstid.

Det **indskærpes**, at virksomheden inden den 31. august 2018 anmelder virksomhedens aktiviteter til Silkeborg Kommune på vedhæftede blanket.

2. Virksomheden opbevarer en motor samt 200 l tønder med spildolie indendørs på fast belægning i nærheden af et afløb.

Der kunne ved tilsynet konstateres, at der var spildt olie fra motoren. Det blev oplyst, at det er den tidligere ejer, der har efterladt motoren på lageret.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det **indskærpes**, at motoren med motorolie (affald) samt 200 l tønder med spildolie straks opbevares som nævnt i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. Dokumentation for korrekt opbevaring i form af billede dokumentation, skal fremsendes til Silkeborg Kommune inden den 31. august 2018.

Alternativt skal motoren bortskaffes til en godkendt affaldsmottager. Dokumentation for korrekt bortskaffelse skal fremsendes til Silkeborg Kommune inden den 31. august 2018.

Såfremt motorerne eller øvrigt jern og metalaffald indeholder flydende farligt affald, skal delene ligeledes opbevares efter reglerne i Autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

3. Tilmelding til genbrugspladsordningen

Virksomheden anvender genbrugspladsen, men det ser ikke ud til, at virksomheden er tilmeldt.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. § 11.2 i Silkeborg Kommunes Regulativ for affald, 2016 kan "virksomheder bruge genbrugspladserne i Silkeborg Kommune til deres erhvervsaffald ved at tilmelde sig genbrugspladsordningen. Virksomhederne skal følge Silkeborg Forsynings vilkår i forbindelse med tilmelding og adgang til genbrugspladserne. Dette gælder også for erhvervsordningen for aflevering af op til 200 kg farligt affald.

Ved tilmelding skal virksomheden oplyse CVR-nummer, registreringsnummer mv. på de tilmeldte køretøjer og eventuelle trailere.

Virksomheder, der ikke har tilmeldt sig til genbrugspladsordningen, vil ikke få adgang til genbrugspladserne med erhvervsaffald."

Det **indskærpes**, at virksomheden inden den 31. august 2018 tilmeldes genbrugspladsordningen via linket her under. [Genbrugspladsordning](#).

4. Tømning af olieudskiller og sandfang

Virksomheden kunne ikke fremvise kvittering for tømning af olieudskiller og sandfang.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Olieudskiller og sandfang skal tømmes efter behov – dog mindst én gang årligt jf. Silkeborg kommunes regulativ for erhvervsaffald § 18,3. Ifølge Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 skal mængde og tidspunkt for bortskaffelse af farligt affald kunne dokumenteres. Kvittering for tømning af olieudskiller blev ikke fremvist på tilsynet, da det er ejendommens ejer, der forestår tømningen.

Det **indskærpes**, at virksomheden fremsender kvittering for sidste tømning til Silkeborg Kommune på mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk inden den 31. august 2018.

5. Aflevering af farligt affald på genbrugspladsen

Virksomheden kunne ikke fremvise kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Aflevering af farligt affald på genbrugspladsen

Jf. §12.3 i Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal virksomheden ved aflevering af farligt affald på genbrugspladsen medbringe en udfyldt blanket for farligt affald, som underskrives af pladspersonalet på genbrugspladsen som kvittering/dokumentation for afleveringen. Blanketten kan printes fra Silkeborg Genbrug og Affald A/S' hjemmeside. Det er også muligt at rekvirere en blanket på genbrugspladsen. Kvitteringen er ligeledes vedhæftet i den fremsendte mail.

Kvitteringen kunne ikke fremvises ved tilsynet. Det **indskærpes** derfor, at kvitteringen for bortskaffelse af farligt affald kan fremvises ved næste tilsyn.

6. Ventilation fra virksomhedens aktiviteter (svejsrøg og udstødningsgas) er defekt

Virksomhedens ventilationssystem var ved tilsynet adskilt (en ventilationsslange var afmonteret).

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. § 11, stk. 3 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal udstødningsgas, rensmiddel-dampe og svejserøg udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Det **indskærpes**, at ventilationen reetableres inden den 31. august 2018.

7. Information vedr. begrænsning af støjgener.

I forbindelse med tilsynet oplyste Silkeborg Kommune til dig, at der er indkommet en klage over aktiviteter på virksomhedens udendørsarealer.

Herunder § 9 i autoværkstedsbekendtgørelsen, der beskriver reglerne om begrænsning af støjende aktiviteter.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9 skal enhver støjende aktivitet inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område (fx boliger) i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet.

Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område (fx boliger), skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Autoværkstedsbekendtgørelsen er vedlagt.

8. Eksempler på leverandører, der kan afhente farligt affald herunder spildolie

Marius Pedersen, tlf. 20134040

Avista oil, [hjemmeside](#)

ABAS, tlf. 9747 3885

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet, er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på 24 20 36 93 eller dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

Kopi til Silkeborg Forsyning på mail: mlh@silkeborgforsyning.dk

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	28. juni 2018
Virksomhed	PM BilservicePM Bilservice
CVR-nummer	38142844
P-nummer	1021922710
Adresse	Lundsgade 24
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Piotr Murawski
E-mail	pautoservice81@gmail.com
Telefonnummer	23742478
Opstart	1. november 2016 (virksomheden har ikke anmeldt aktiviteterne til Silkeborg Kommune)
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Piotr Murawski
Tilsynsførende	Dorthe Dahl

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden foretager service på biler.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg: Lifte, bremsetester, dækmaskine, CO2 svejseanlæg.

Virksomhedens areal

Virksomhedens samlede areal er på ca. 200 m². Virksomheden lejer værkstedet af Torben Kornby Bjerre, Karupvej 23, 7442 Engesvang.

Antal ansatte

Der er ingen ansatte i virksomheden.

Driftstid

Mandag - fredag kl. 7³⁰ - 17⁰⁰. Lørdag kl. 9⁰⁰ - 13⁰⁰

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Motorolie	Dunke	Ca. 400 l
Bremsevæske	Dunke	Mindre mængder
Rustfjerner - spray	Værksted	Mindre mængder
Fedt	Værksted	Mindre mængder

Opbevaring og håndtering

Der vil være fokus på opbevaring af råvarer ved næste tilsyn.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/Transportør
Spildolie	Tønder	Ca. 250 l	Ikke afhentet
Dæk	Lager	Ikke opgjort	Genbrugspladsen
Spraydåser	Lager	Ikke opgjort	Genbrugspladsen
Pap	Lager	Ikke opgjort	Genbrugspladsen

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Opbevarer spildolie i 200 l tønder.

Se bemærkning om opbevaring af farligt affald i tilsynsbrevet.

Affald i øvrigt

Affald i øvrigt opbevares indendørs i beholdere.

Virksomheden benytter genbrugspladsen, men er ikke tilmeldt.

Se bemærkning om tilmelding i tilsynsbrevet.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugning på virksomheden til udsugning af udstødningsgasser og svejserøg. Se bemærkning i tilsynsbrevet.

Afkastnr.	Afkasthøjde	Rensning
1	Efterses ved næsten tilsyn	Ingen rensning

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

SPILEDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af tøj og regnvand fra gulvafløbet i værkstedet. Der er etableret olieudskillere og sandfang.

Se bemærkning om tømning af olieudskillere og sandfang samt dokumentation herfor i tilsynsbrevet.

Virksomheden har ikke en tilslutningstilladelse.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Til og fra kørsel til værkstedet.

Der er mindre end 20 meter til nærmeste bolig. Der har været klage over virksomhedens aktiviteter på udendørsarealer.

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Ingen bemærkninger. Der vil være fokus på opbevaring af olier og kemikalier ved næste tilsyn.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer for bortskaffelse af affald.

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1c

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 6 indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har medført 1 indskærpelse.
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.