



# Rapport for miljøtilsyn hos Øster Vase 14, 9280 Storvorde

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	01-06-2018		
<b>Ejer Adresse</b>	Tage Michael Kjærgaard Øster Vase 14, 9280 Storvorde		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32343
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	30297148
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1013100019
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse kap 7		
<b>Godkendelsesdato</b>	08-04-2015		
<b>Tilladte dyreenheder</b>	288,63 DE		

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-05-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge ensilage på ensilagepladsens randbelægning
13-05-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Lille gyllebeholder skal have gyllealarm (gælder også store beholder, hvis skelgrøften ikke rørlægges!)
18-05-2015	Indskærpelse	Efterkommet	der skal etableres nyt dykket indløb
18-05-2015	Henstilling	Efterkommet	holdere skal tilmeldes 5 års beholderkontrol
16-05-2017	Aftale	Efterkommet	Olietank skal registreres i BBR.
01-06-2018	Aftale	Efterkommet	Logbøger for gylleholdere skal føres korrekt

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,54	08-04-2015	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	186	248,00	08-04-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	82	0,59	08-04-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	29	13,58	08-04-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	34	15,92	08-04-2015	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	180	335		
Ensilageplads	01-01-2013	430	1.032		2,4 m høj mur. Anmeldelse 2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, afløb	OK
Møddingsplads, overdækning	Der ligger primært krybbeaffald på møddingspladsen. Det er ikke overdækket, og det er der heller ikke krav om
Ensilage, sidebegrænsning	OK
Ensilage, afløb	Der stod saft ved enden af siloen med 2.+3. slæt 2017. Ejer rensede afløbet, så saften kunne løbe i afløbet.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholdere	01-01-1983		0	50		
Gyllebeholdere	01-01-1989	22-10-2015	200	800	Flydelag	krav om beholderkontrol hvert 5. år
Gyllebeholdere	01-01-2001	22-10-2015	600	3.000		krav om beholderkontrol hvert 5. år
Gyllekælder	01-03-2001		0	200		
Ensilageplansilo	01-01-1986		192	192		
Ensilagesaftbeholder	01-01-2013		0	50	Intet	Anmeldelse 2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Næste beholderkontrol skal laves i 2020
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm på begge beholdere
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Intet flydelag på den lille beholder og ikke tæt flydelag på den store beholder. Ejer oplyste, at den lille beholder var rørt op/kørt fra dagen før, og der var tilført afgasset biomasse til den store beholder. Logbøgerne var ikke ført korrekt, idet der kun var ét notat i 2018 vedr. den store beholder. Det er aftalt, at logbøgerne sendes til kommunen om senest en uge.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Bæredygtighed blev ikke drøftet på tilsynet. Dagen før havde der været møde på ejendommen vedr. grøn udviklingsplan.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

