



ODIN Engineering A/S

Elmedalsvej 6

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 20. august 2019 foretaget et varsl
et basis miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹, hos
ODIN Engineering på Elmedalsvej 6.

10. september 2019
Sagsnr.: 2019-000041

Kontaktperson:
Lyndsey Samantha Craft
Direkte tlf. 58 57 47 29
Mail: lycra@slagelse.dk

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Mil-
jø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration
jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom
på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet,
herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige
oplysninger i sagen.

EAN nr. 5798007389727

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Bruger-
betalingsbekendtgørelsen³. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr.
time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon 58 57 47 29
eller mail lycra@slagelse.dk.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Miljømedarbejder

¹ LBK. nr. 1121 af 03/09/2018: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Lyndsey Craft

Fra virksomheden deltog: Mads S. Rasmussen & Martin

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1 punkt 4.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
'MVB Maskinværksteder >1000 m² Ingen': (Kategori: 1b) MVB

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
6dø	2001461	HOLMSTRUP, SLAGELSE JORDER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr. og by	Adr. beskyttet
ODIN Engineering A/S	Elmedalsvej 6	4200 Slagelse	Nej

Betalers adresse	ODIN Engineering A/S, Elmedalsvej 6, 4200 Slagelse		
Tlf. / mobil	58550500 / 58550600		
E-mail	odin@odin-engineering.dk		
Hjemmeside	www.odin-engineering.dk		
CVR- / P-nummer	82902511 / 1002658648		
Etableringsdato	15.12.1977		
Kort beskrivelse	Maskinværksted		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☒ < 20 m		

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	- ODIN Engineering udvikler, fremstiller og leverer specialmaskiner. - Produktionen består af et maskinværksted med automatiske fræse og drejemaskiner, en svejseafdeling med forskellige former for svejseprocesser, en malerafdeling med sprøjtelakering, samt en stor montagehal, hvor fremstillede komponenter monteres til færdige maskinanlæg - Maskinfabrikken er indrettet med tæt belægning, uden afløb - Der føres egenkontrol over virksomhedens drift og årlige forbrug af opløsningsmidler. Filtrene fra udsugningsanlæggene vedligeholdes og udskiftes efter forskrifterne

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	- Spåner: Opbevares i egnet container med opsamling til kølevand - Kabelskrot: Opbevares i godkendt, lukket beholder - Stålskrot: Opbevares i godkendt, lukket beholder - Pap: Presses, og afhentes til genbrug - Oliefiltre: Opbevares i godkendt, lukket beholder, i plastikposer - Malerspande: Opbevares i godkendt, lukket beholder, i plastikposer - Spraydåser: Opbevares i godkendt, lukket beholder - Batterier: Opbevares i godkendt, lukket beholder - Spildolie: Står i kemiskab med opsamlingsbakke, i rum med støbt gulv af beton, uden afløb

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Spild-borevand: Står i kemiskab med opsamlingsbakke, i rum med støbt gulv af beton, uden afløb - Bortskaffelse af affald: Jern: Afhentes af Stena Kølevand og spildolie: Afhentes af Avista Oil Alt andet affald: Afhentes af Marius Pedersen Berendsen renser olieklude

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	- Virksomheden har fået laser-skærer siden sidste tilsyn. Der er indbygget filter. Udsugning i form af rist i væggen – ingen behov for afkast ifølge maskinbekendtgørelsen - Glasfiber skærer: Der er etableret udsugningskolbe udenfor. Bruges sjældent. Afkast ok. - Station for fræsning og bearbejdning: Afkast ok – oliefilter på. - Maler-station: Afkast ok. Der er filter på. Der bliver ført log så det bliver skiftet korrekt - Avidenz: sørger for kontrol og skift af udsugning - Virksomheden holder driftsjournal med oversigt over sug og skift af filtre

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	- De eneste råvarer består af jernplader i små mængder. De fleste opbevares indenfor, men de der står udenfor står på befæstet areal

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	- Svejsefilter: Der er sat støjfilter på og afkastet er blevet forhøjet. Der blev ikke observeret støjgener på virksomheden. Afkast ok