

Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

**NATURENS
RIGE**

Klaptoft Dambrug

Klaptoftvej 3

6950 Ringkøbing

Sendt pr. mail til:

Hoghoj@aquapri.dk

gitte@aquapri.dk

Sagsbehandler
Klaus Kevin Kristensen
Direkte telefon
99741691
E-post
klaus.kristensen@rksk.dk
Dato
22. september 2017
Sagsnummer
15-010835

Udkast Tilsynsbrev 2017 Klaptoft Dambrug

Hej Jesper

Jeg var d. 19. september 2017 på tilsyn på Klaptoft Dambrug. På tilsynet gennemgik vi de aktiviteter på dambruget, som kan påvirke miljøet. Det var fint at mødes med dig, og så fik du også mulighed for at høre om de opgaver og de områder ved dambrugstilsyn, som vi har fokus på her i kommunen.

Jeg har oplistet de vigtigste punkter nedenfor.

Eventuelle håndhævelser

Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærperler.

Egenkontrol

Jeg har ikke modtaget alle 12 sæt af egenkontroller endnu, men afventer de sidste i løbet af efteråret og vinteren. Derfor kan jeg heller ikke lave en endelig beregning om Klaptoft Dambrug i 2017 overholder udlederkravene fra dambrugets miljøgodkendelse. Jeg mangler også oplysninger fra dig/jer om hvornår der ikke har været fisk i anlægget i år.

Hvilken periode (omtrentlig) har der været lukket ned for produktionen i foråret 2017? Anders Langballe Andersen har fortalt mig i går, at du kan kigge i produktionsplanen om der har været udfodring eller ej. **Vil du melde tilbage til mig om dette?**

Når jeg har disse oplysninger vil jeg kunne lægge en "nul-prøve" ind for den periode, hvor I har haft lukket ned for produktionen. Så får vi et mere realistisk billede af dambrugets årsudledning.

Når jeg har alle data vil jeg lave et kontroltjek om dambruget i 2017 har overholdt udlederkravene.

I 2016 blev der udtaget 12 egenkontROLSæt og udlederkravene var overholdt for BI₅ (organisk stof), kvælstof og fosfor så det er jo fint. For ammonium var der en mindre overskridelse af udlederkravene i 2016. For iltmætningerne i dambrugets afløb skal disse alle ligge over 70 procent iltmætning og her var en enkelt prøve nede på 63 procent (17. oktober 2017). Generelt ligger iltmætningerne dog fint, men vær opmærksom, hvis du oplever prøver med for lav iltmætning.

Jeg har vedlagt resultaterne af egenkontrollen i 2016 som bilag 1. Bemærk, at to af prøverne er indtastet af kommunen som nulprøver. Det er prøverne for 15. april og 15. maj i 2016. Her er data sat til nul-udledning, da der ikke har været fodret jf. vores oplysninger.

Sig til hvis I vil se andre oversigter over egenkontrolldata. Jeg kan hurtigt lave oversigter og sende dem til jer.

BAT-krav

Klaptoft Dambrug blev miljøgodkendt i 2012. Her var der såkaldte BAT-krav, og disse krav er indarbejdet i miljøgodkendelsen. I vinteren 2017 fik jeg tilsendt produktionsoplysningerne for 2016, og jeg har derefter lavet beregninger på disse tal. BAT-kravet for BI₅ (biologisk iltforbrug) er ikke overholdt. Kravet er en maksimal BI₅-udledning på 20 kg/ton produceret fisk. Jeres tal viser 24,8 kg BI₅-udledning pr. produceret tons fisk. Se tabellen nederst i bilag 1.

I har derfor to muligheder nu:

1. Reducere udledningerne af BI₅ så BAT-kravene overholdes. Det er jeres opgave at finde ud af hvordan I vil gøre det.
2. I kan også ansøge om at lade BAT-kravene udgå af jeres miljøgodkendelse. I den nye dambrugsbekendtgørelse fra december 2016 er BAT-kravene ikke gældende for dambrug på under 100 tons fodertilladelse pr. år. Dette vil kræve et tillæg til jeres miljøgodkendelse. Den nye dambrugsbekendtgørelse hedder BEK nr. 1567 af 7. december 2016.

I skal derfor kontakte mig og forklare hvad I vil.

Faunaprøver

Vi har i foråret 2017 udtaget faunaprøver op og nedstrøms Klaptoft Dambrug. Nedstrøms dambruget har DVFI været 5 i år. Miljømålet for vandløbet på denne strækning er DVFI 5, så det er jo fint.

Miljøgodkendelse

Dambruget har en miljøgodkendelse fra 2012. I miljøgodkendelsen er det meget vigtigt, at du får læst vilkårsafsnittet så du er bekendt med reglerne for det dambrug som du driver. Vilårsafsnittet er kapitel 3 og fra side 7 til 18. I vilkårsafsnittet vil der enkelte gange blive henvist til bilagsafsnittet og her skal du være opmærksom på især bilag 6 (side 58-59), der er en procedure over hvordan du behandler med hjælpestoffer. Hvis du følger denne procedure overholdes kravene i miljøgodkendelsen. Bilag 4 er også god at kende. Jeg sender lige miljøgodkendelsen i en separat mail.

Du skal også være meget opmærksom på hvor meget medicin der må anvendes såfremt fiskene bliver syge – vis dyrlægen vilkår 3.4.25 (side 17) i miljøgodkendelsen, hvis der er behov for ordinerer af medicin.

Vandindvindingstilladelse

Dambruget har en gældende vandindvindingstilladelse fra 18. august 2015. Her er også et vilkårsafsnit, som du bør få læst.

Jordforurening

Ingen bemærkninger.

Slamhåndtering

Vi drøftede også slamhåndteringen på dambruget og at slam løbende skal afhændes fra dambruget. Her har Anders Langballe Andersen tidligere haft en aftale med afhændelse til landmand Hans Byskov. Jeg fortalte jo på tilsynet, at fremgangsmåden er at I får et analysefirma til at udtage en prøve af slammet for indhold af tungmetallerne nikke og cadmium inden afhændelse af slammet. Kommune tjekker så op på om kravene til indhold af tungmetaller i slammet er overholdt. Den seneste prøve er fra 1. juni 2015 og den overholdt kravene i lovgivningen. Det er på tide, at få udtaget en ny prøve forud for afhændelse af slammet i jeres depot.

Andre observationer

Vandmåler er ved at blive installeret. Jeg går ud fra, at jeg går et praj når den kommer i funktion.

Konklusion

Har du bemærkninger til dette tilsynsbrev, så kontakt mig snarest muligt og senest 14 dage efter modtagelse af dette brev. Herefter vil den blive betraget som endelig. Husk, at du altid er velkommen til at ringe til enten mig eller min kollega Anders Nørskov Stidsen. Vi er klar til at hjælpe.

Se også bilag 1 og 2.

Venlig hilsen

Klaus Kevin Kristensen

Klaus Kevin Kristensen


Biolog

Bilag 1. Udledningstal 2016

Udlederkrav 2016:

2013	2014	2015	2016	2017	
Afløbskontrol for KLAPTOFT DAMBRUG Udløb					
Kontrol	Kontrolstr.	Krav	Antal	Periode	Vurdering
B15 modif. Biokemisk iltforbrug,... BEK 130 af 08.02.2012 - Tilstandskontrol	9,16 kg/d	<=9,9	12 prøver	1. jan - 31. dec	✓ Krav overholdt
Ammoniak+ammonium-N BEK 130 af 08.02.2012 - Tilstandskontrol	6,57 kg/d	<=5,6	12 prøver	1. jan - 31. dec	⚠ Krav ikke overholdt
Nitrogen,total BEK 130 af 08.02.2012 - Transportkontrol	3,83 kg/d	<=11,9	12 prøver	1. jan - 31. dec	✓ Krav overholdt
Phosphor, total-P BEK 130 af 08.02.2012 - Transportkontrol	-0,81 kg/d	<=0,99	12 prøver	1. jan - 31. dec	✓ Krav overholdt
Oxygenmætning Tilstand - Absolut kontrol	pct	>=70	10 prøver	1. jan - 31. dec	⚠ Krav ikke overholdt

Iltmætning 2016



Nettoudledning 2016:

Parameter	Beregningsmetode	Indløb	Udløb	Nettoudledning
B15 modif. Biokemisk iltforbru...	Gennemsnit	9.410,9 kg/år	11.807,6 kg/år	2.396,7 kg/år
Nitrogen,total	Gennemsnit	14.588,0 kg/år	16.997,1 kg/år	2.409,1 kg/år
Phosphor, total-P	Gennemsnit	440,2 kg/år	292,5 kg/år	-147,7 kg/år
Ammoniak+ammonium-N	Gennemsnit	349,8 kg/år	2.288,2 kg/år	1.938,4 kg/år
Suspenderede stoffer	Gennemsnit	119.174,5 kg/år	38.127,0 kg/år	-81.047,5 kg/år

BAT-krav 2016

BAT-kontrol

B15 modif. Biokemisk iltforbrug, modifieret 5 døgn

24,81 kg/ton




Krav 20 kg/ton

Nettoudledning 2.396,7 kg

Produktion 96,600 t

Phosphor, total-P

-1,53 kg/ton



Krav 2,1 kg/ton

Nettoudledning -147,7 kg

Produktion 96,600 t

Nitrogen,total

24,94 kg/ton



Krav 28 kg/ton

Nettoudledning 2.409,1 kg

Produktion 96,600 t

Bilag 2. Faktaboks

Adresse:	Klaptoft Dambrug, Klaptoftvej 5, 6950 Ringkøbing.
Cvr.nr.:	80326610
Baggrund for tilsynet:	Miljøbeskyttelsesloven, dambrugsbekendtgørelsen m.fl.
Tilsynsfrekvens:	Et årligt basistilsyn som minimum, herudover eventuelle opfølgende tilsyn, evt. tilsynskampanjer.
Faunaprøver:	<p>Resulater af faunaprøvebedømmelserne ligger tilgængelig på www.arealinfo.dk</p> <p>I kan se dem ved at zoome ind på jeres dambrug. Tilføj kortlaget "Overfladevand" i højre side. Sæt sort flueben i f.eks. "Dansk vandløbsfaunaindeks (DVFI). Herved fremkommer stationerne på kortet. Man skal herefter klikke på værktøjet "i" (information) for at se oplysningerne i et stationspunkt. Værktøjet "i" fremkommer først på skærmen når værktøjslinjen er aktiveret. Der er et værktøjslinje-ikon yderst til højre. Ring, hvis det giver problemer.</p>
Brugerbetaling:	Dambruget betaler for miljøtilsynet og forberedelse. Opkrævningen foregår i november måned hvert år og udgør 318,04 kr. pr time (2017-tal).
Offentliggørelse	<p>Kommunen har i dag et åbent sagsbehandlingssystem, hvor informationer er offentligt tilgængelige. Dette tilsynsbrev vil også ligge tilgængeligt. Du kan finde sager på kommunens hjemmeside under www.rksk.dk under "Se ansøgninger og sager". Her kan du fremsøge oplysninger via adressen.</p> <p>Note: Dette system er midlertidigt lukket, men forventes åbnet igen sidst i 2017.</p>
Aktindsigt	Vær opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.