

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Henning Bjerregaard  
Dejbjergvej 7  
6900 Skjern

Sagsbehandler  
Poul Bennetzen  
Direkte telefon  
9974 1560  
E-post  
poul.bennetzen@rksk.dk  
Dato  
Sagsnummer

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 10-05-2017

Henning Bjerregaard  
Dejbjergvej 7  
6900 Skjern

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet	
Sidste tilsynsdato:	
Tilsynsførende:	Poul Bennetzen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	428,19
Samkøring	Henning Bjerregaard Gestengen 2

Telefon	97369019
CVR nr.	15064676
P. nr.	1000853758
E-Mail	hb- bjerregaard@mail.dk

Åbningstider  
mandag - ons-  
dag  
torsdag  
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-  
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside  
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

## Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At forsøringsanlægget har været ude af drift i en periode. Anlægget er justeret ind så det er i drift igen.
- På nuværende tidspunkt er der for mange dyr på ejendommen. Der er dog sendt et udkast til tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse i nabohøringen. Dyreholdet ligger inden for denne tillægsgodkendelse.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	12-11-2014
Sidste tilladelse	23-10-2009
Tilladte dyreenheder	516,72

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	72	0,66	23-10-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	72	13,84	23-10-2009	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	29,41	23-10-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	95	29,09	23-10-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	172	76,65	23-10-2009	

<b>St.r. årskøer</b>	<b>Senge- stald,m.bagskyl/ ringkanal</b>	<b>312</b>	<b>367,06</b>	<b>23-10-2009</b>	
----------------------	--	------------	---------------	-------------------	--

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Senge- stald,m.bagskyl/rin gkanal	237	337,9 6	7.322,76	0,00
St.r. årsopdr. 6- 27mdr.	Senge- stald,m.bagskyl/rin gkanal	161	74,49	1.006,21	0,00
Slagtekalv st.r. 0- 6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	127	1,52	0,00	15,54
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	54	14,22	0,00	169,04

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen + tillæg til godkendelsen er udnyttet - se afsnit dyrehold. Der er søgt om tillæg til miljøgodkendelse - sagen er under behandling i kommunen - projektet overholder gældende lovkrav.
Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge CHR 365 køer, 318 kvier, 22 handyr (24/4-17). Derfor pt. for mange dyr på ejendommen. Det angivet dyrehold under afsnittet "animalsk produktion" er fra gødningsregnskabet 2015/2016. Dyreholdet er her overholdt mht. miljøgodkendelser.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 950m <sup>3</sup> . Beholderkontrol ok, sidst udført den 20-10-2010. Dykket indløb. Logbog OK Gyllebeholderen var tømt ved tilsynet.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	2 Gyllebeholderen på 2553m <sup>3</sup> . Beholderen er bygget i 2003. Dykket indløb. Logbog ok. Gyllebeholderen var tømt ved tilsynet
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	3 Gyllebeholder på 3000m <sup>3</sup> var opført i august 2016. Dykket indløb Logbog OK Gyllebeholderen var tømt ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplan- silo	01-07- 2008	2.250	5.62 5	0	

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-01- 1987	20-10- 2010	238	950	Flydelag	Beholderkontrol ud- ført den 20-10-2010, ingen bemærkninger.
Gyllebehol- der	01-01- 2003	15-01- 2014	638	2.55 3	Flydelag	Beholderkontrol ud- ført den 15-01-2014, ingen bemærkninger.
Gyllebehol- der	01-08- 2016		750	3.00 0	Flydelag	
Gyllekanaler	02-01- 1987		0	300		
Gyllekanaler	01-01- 2000		0	450		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 2000		0	50		

Opbevaringskapacitet, flydende gød-  
ning (mdr.): 11,35  
Opbevaringskapacitet, fast gødning  
(mdr.): \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drænede gulve	Nej.
Forsuringsanlæg	Der er etableret gylleforsuring i den nye konstald (bygning 1). Forsuringen af gyllen var startet op i november 2016 - igen lukket ned december 2016 pga. problemer med styring af anlægget. Desuden pga. konkurs af firmaet (Hyldgård) der installerede anlægget. Fra sidst i april 2017 kører anlægget igen.
Spalter	JA i bygning 1, 9 og 11.
Spalteskrabere	Ja - linespil i bygning 9 & gylleforsuring /roborskraber i bygning 1.
Interval gødningsskraber	Skraberen kører for hver 2 timer.
Ensilageplads/silo	Der er etableret plansiloer med afløb til pumpebrønd. Herfra pumpes vadet enten til gyllebeholder eller til sprinkleranlæg der overholder tilladelsen krav.

Markstak (placering af ensilage på kort)	Markstakke overdække pt. - makstakke forsvinder pga. afsætning til biogasanlæg.
Kompost (Placering på markkort)	Dybstrøgelsen ligger i plansilo, hvor der er afløb til pumpebrønd, hvor det pumpes op i gyllebeholderen.
Fast overdækning, gyllebeholder	I form af flydelag.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Nej.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ikke i brug

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I kemikalierum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes i marken.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab, i etrum med afløb til gyllen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ingen - der vaskes i marken.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn. Overfladevand fra den nye staldbygning nedsvives direkte. Ejendommens transportveje er asfaltbelagt.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen - direkte nedsivning af regnvand

## BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2001

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Olietanke	1 stk. olietank i maskinhus på beton uden afløb.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Har 2 container til rådighed.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på paller, overdækkes med presenning, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Husk der er krav om gødningsfri og sprøjtefri zone på 5 meter omkring markvandingsboringer.
Antal mdr. på græs	Ingen.
Beredsskabsplan	Ny beredsskabsplan fremsendt i forbindelse med ansøgning om tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen



Poul Bennetzen

## Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-01-2017
A. Miljøledelse	3

B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Forventet tilsynsfrekvens (år): 3