

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-3-17

Dato for tilsyn	28.02.2017
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Give Dækcenter ApS
Virksomhedens adresse	Industrivej 1 7323 Give
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 27128130 P-nr. 1009836094
Virksomhedstype	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Deltagere fra virksomheden	Ejnar Rosenhøj
Tilsynet blev udført af	Birgit Mortensen, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhedens indretning og drift • Virksomhedens luftafkast og støjkilder • Virksomhedens affald • Virksomhedens spildevand • Virksomhedens energiforsyning og tankanlæg • Miljødialog
Er der konstateret jordforurening?	Nej.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er ikke krav om, at virksomheden skal gennemføre egenkontrol.

Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej / Ja
---	----------

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Gældende afgørelser

--	--

Planforhold

Virksomheden er beliggende på Industrivej 1, 7323 Give, som er omfattet af lokalplan nr. 125201 for et erhvervsområde i den vestlige del af Give by. I lokalplanen er områdets anvendelse defineret bl.a. som industri- og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør og oplagsvirksomhed. Området er omfattet af Kommuneplanramme 2.E.6.

Generelt

Arbejdsområde	
Produktionsareal (m ²)	
Antal ansatte	
Driftstid	Hverdage: Lørdage: Søndage:

Indretning, maskiner og køretøjer

Virksomheden er primært et dækcenter suppleret mekanisk værksted samt trailersalg.

Virksomheden har ikke foretaget bygningsmæssige ændringer siden sidste tilsyn. På tilsynsids-punktet var der opstillet 3 stk. 40 fod containere samt 2 stk. 20 fod containere til opbevaring af kundedæk. Dertil er der en 20 fod container til opbevaring af jern og skrot. BM gjorde opmærksom på, at permanent opstilling af containere kræver en byggetilladelse, som kan søges via den digitale portal Byg og Miljø (BOM). I forlængelse af tilsynet er byggesagsafdelingen blevet orienteret om forholdet.

Antal ansatte

Forude indehaveren er der ansat en medarbejder på kontoret og en mand på værkstedet.

Daglige driftstid

Mandag – fredag: 08.00 – 16.00

Weekend: I højsæsonen (skift af vinter- og sommerdæk) er der åbent lørdag formiddag.

Maskinpark:

- Lift: 3 lifte
- Svejsning: 1 CO2-svejser
- Kompressor: 1 kompressor
- Gulvvaskemaskine
- Diverse håndværktøj

Udendørs aktiviteter

De udendørs arealer anvendes primært til udstilling af trailere, parkering samt containere, hvor der opbevares kundedæk.

Råvarer

Luftemission

Virksomhedens aktiviteter medfører emission af udstødningsgas og svejserøg.

Virksomhedens udsugningsanlæg er ikke ændret siden sidste tilsyn i 2011. Følgende punktudsugninger er installeret:

- 5 punktudsugninger til svejserøg i karosseriværksted
- 6 punktudsugninger til udstødningsgasser i værksted ud mod Industrivej
- 3 punktudsugninger til udstødningsgasser i værksted til undervognsbehandling.

Desuden er der etableret udsugning til undervognsbehandlingsaktiviteterne.

Udsugningsanlæg i karosseriværksted/pladeværksted og i lokale til undervognsbehandling anvendes ikke på nuværende tidspunkt. Afkast er ført over tag.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej

Støj

Virksomheden har primært støjende aktiviteter ved anvendelse af kompressor og luftnøgler. Der foretages ikke slibning eller rustarbejde.

Affald

Affaldstype	Beholder	Opbevaring	Transportør

- Spildolie: Opbevares i dobbeltvægget spildolietank som er placeret udendørs på betonbelægning med overdækning. Spildolie afleveres til Nordgroup OW A/S. Der blev fremvist kvittering for aflevering i 2015 ved tilsynet.
- Oliefiltre: Afleveres på Genbrugsplads i Give.
- Akkumulatorer: Opbevares i akkumulatorkasse og afhentes af Danbrit Akkumulator A/S
- Opsugningsmateriale: Meget begrænset mængde, afhændes som brandbart affald.
- Tomme spraydåser, afleveres til Genbrugspladsen i Give.
- Brugt køler- og bremsevæske, begrænset mængde. Afleveres på Genbrugspladsen i Give.

På tilsynet blev virksomhedens håndtering af det farlige affald diskuteret. Virksomheden har endnu ikke lavet en aftale med en godkendt modtager, da mængderne har været forholdsvis begrænset.

På tilsynet blev det bemærket, at opsugningsmateriale i form af savsmuld og kattegrus skal betragtes som farligt affald og derfor skal opsamles i en særskilt beholder og bortskaffes som farligt affald.

Øvrigt affald afleveres til:

- Metal og skrot: Ølgod Produkt
- Dæk: Øksendal Dæk I/S
- Pap/papir: Brians renovation
- Blandet: Brdr. Larsen

Spildevand

Spildevand	Der foretages ikke vask af køretøjer på ejendommen. Fra værkstedet afledes smelte- og regnvand som afdrypper fra bilerne, som er kørt ind i værkstedet. Virksomheden anvender gulvvaskemaskine til rengøring af gulvet i værkstedslokalerne. BM oplyste, at vaskevand bør opsamles i en palletank, plastbeholder eller lignende og afleveres som flydende farligt affald. Brug af sæbe og vaskemaskine hindrer, at vandets indhold af mineralsk olie tilbageholdes i olieudskilleren. Sæbe påvirker oliepartikler kemisk og vaskemaskinens mekaniske omrystning og omrøring påvirker oliepartikler fysisk. Vaskevandet er derfor både kemisk og mekanisk emulgeret og derfor vil vaskevandets indhold af mineralsk olie løbe direkte gennem olieudskilleren og ikke blive tilbageholdt i olieudskilleren.

Olieudskillere og sandfang

Virksomheden har afløb i de 3 værkstedslokaler (mekanisk værksted, tidligere pladeværksted samt det tidligere undervognsbehandlingslokale). Der er etableret sandfang og olieudskiller, som tømmes 1 gang årligt via den kommunale tømningsordning. På tilsynet blev der fremvist kvittering for, at olieudskilleren er tilset af HCS den 21.12.2016.

Olietanke

Indhold	Størrelse	Fabri- kationsår	Fabrikati- onsnr.	Typenr (G-nr)	Placering
Mineralske olie- produkter (Olie- tankbekendtgø- relsens §6, stk. 1 nr. 13)					Overjor- disk/uden- dørs

Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)					Overjordisk/uden-dørs
Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)					Overjordisk/uden-dørs

I BBR-oplysningerne er der registreret 3 tanke:

- 1 tank fra 1965, sandsynligvis gammel fyringsolietank
- 1 tank fra 1968, sandsynligvis gammel fyringsolietank
- 1 tank fra 1989, sandsynligvis gammel spildolietank

Ingen af de nævnte tanke findes på virksomheden nu og skal derfor afmeldes i BBR.

Der er etableret 2 stk. nye 1200 L fyringsolietanke samt 1 stk. dobbeltvægget spildolietank. Der er tankmærkat på de 2 fyringsolietanke, men tankene er endnu ikke anmeldt i BBR. Tankene er overdækket med udhæng og er placeret i en muret kar med støbt betonbund.

Den ny spildolietank kan registreres i BBR selvom der ikke er tale om en godkendt olietank. Ved registrering kan det bemærkes, at der er tale om en tank til spildolie.

Fremtid *(Kontrolpkt)*

Kontrolpunkt	Tilsynskommentarer
Planer om ændringer	Der er pt. ingen planer om fremtidige udvidelser/ændringer

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	1	3	5	1	0			
Forklaring til score	EMAS, ISO 14001 eller lignende systematik i et ledelsessystem som ikke er certificeret.	Maksimalt 1 overtrædelse inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet mindst med en indskærpelse.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. Ingen behov for regulering af emissioner.	FALSK			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,81. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1519 af 07.12.2016 om miljøtilsyn