

Baggrund for tilsynet Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr. Circle K Danmark A/S
Karrebækvej 26
4700 Næstved
28142412
Virksomhedstype Q01: Benzinstation med vaskehal
Tilsynsdato 26. oktober 2023
Hvad er der ført tilsyn med? Samlet miljøtilsyn

Er der konstateret jordforurening? Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser? Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser? Nej
Er det relevant med egenkontrol? Ja