



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

X-Yachts A/S
Fjordagervej 21
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	30.11.2023
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
D207 Sintring af fluorplast/presning af plast > 100 kg/

Telefon	74521022	Hjemme- side	www.x-yachts.com
E-mail	info@x-yachts.com	CVR nr.	24260615
Fax	74530397	P. nr.	1001570359

Matrikler
1685 Sdr. Otting Under Haderslev

Acadre sagsnr.:	09/17458
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden, X-Yachts A/S, beliggende på Fjordagervej 21, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed - bilag 2, pkt. D 207 - "Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag". Afdelingen på Fjordagerbakke 11 er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... bilag 1, pkt. D 57 - "Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mindre end eller lig med 100 kg pr. dag. Virksomhed for belægning med plast".
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden (på Fjordagervej) har en miljøgodkendelse meddelt af Haderslev Kommune den 12. januar 2000.
Kontaktperson ved tilsyn	På Fjordagervej blev virksomheden gennemgået sammen med Niels Ebbesen. I den anden afdeling på Fjordagerbakke, gennemgås virksomheden sammen med Sejr Hansen og Torben Svensson.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor begge afdelinger gennemgås.
Produktionsforhold	Der har ikke været væsentlige ændringer i produktionen siden sidste tilsyn. Så godt som alt støbearbejder foregår i Polen. Der foretages således mest udviklingsarbejder, montage- og reparationsarbejder (herunder lidt støbning) her i Haderslev.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen (hverken aktiviteter eller oplag af kemikalier o.l.)
Driftstider	Der er alm. arbejdstid: mandag til fredag fra kl. 7 - 15.30. I perioder med travlhed, kan arbejdstiden udvides.
Antal ansatte	
Ressourcer	Bygningerne på Fjordagervej opvarmes ved hjælp af fjernvarme; på Fjordagerbakke anvendes der naturgasfyring.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>På Fjordagervej er der indrettet særskilt kemirum til opbevaring af de kemiske produkter (maling, gelcoat mm.). Der er også bygget et lukket skur til opbevaring af olier (til bådsmotorerne).</p> <p>På Fjordagerbakke anvendes en skibscontainer til oplag af gelcoat, maling, kølevæsker, sprit, fortynder mm.).</p> <p>Begge steder findes blanderum med mindre oplag af kemiske produkter. Brug af kemiske produkter er begrænset. Der foretages lidt bundmaling og reparationsstøbning o.l.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Der er ingen væsentlige ændringer i ventilationsanlæggene på begge adresser (se beskrivelserne af anlæggene i de tidligere tilsynsrapporter).</p> <p>Der er indgået fast aftale med ventilationsfirma om jævnlig check af anlæggene, hvor de nødvendige skift af filtre foretages.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der kan forekomme støj fra ventilationssystem/afkast. Kompressor er opstillet indendørs.</p> <p>Støjen vurderes ikke at være væsentlig.</p> <p>Efter dette tilsyn blev der den 9. juli 2020 udført en orienterende støjmåling af ventilationsanlægget ved den nordlige hal på Fjordagerbakkevej.</p> <p>Målt ca. 18 meter i nordøstlig retning fra støjilden (et cyklon), lå støjen på ca. 64 dB(A).</p> <p>En borger boende på Lodsvej 3 (på nordsiden af havnen) har klaget over en hyletone, der kommer herfra (eller fra BSI A/S).</p> <p>Det kan beregnes, at støjen vil være ca. 34 dB(A) ved borgeren (ca. 600 meter herfra). Borgeren er orienteret (se Acadresag).</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes kun sanitetsspildevand, da der ikke anvendes vand ved de aktiviteter, der foregår på virksomheden.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er indgået aftale med Haderslev Slamsuger Service om fast tømning af sandfang og olieudskillere for parkeringspladsen på Fjordagervej.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ingen olietanke på ejendommen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Alt affald bortskaffes af Meldgaard. Der er containere til brændbart affald, genbrugelig pap/papir/plast (virksomheden benytter pappresser), træ- og jernaffald.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Olie- og kemikalieaffald hentes af Fortum, Nyborg (det tidl. Kommunekemi). På Fjordagervej opbevares det flydende affald i tromler i træskuret ved det østlige skel. Der er spildbakke til opsamling af evt. spild. På Fjordagerbakke er der også indrettet en overdækket plads (åbent skur) til opbevaring af flydende kemisk affald. Der er fast tæt gulv med høj kant langs siderne, så evt. spild kan opsamles. Der er også her en mindre 'kasse', hvor mindre bøtter med flydende kemisk affald kan opbevares.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Jordforurening*	En del af ejendommen på Fjordagervej er både V1- og V2-kortlagt af Region Syddanmark i henhold til Jordforureningsloven, dvs. der er muligvis en jordforurening på grunden (V1), henholdsvis der er konstateret en jordforurening på grunden (V2). Der er ikke registreret jordforureninger på Fjordagerbakke.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelse.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.