

Dragør Brandvæsen

Nyby 4, Kirkevej 9

2791 Dragør

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Dragør Brandvæsen, Nyby 4, Kirkevej 9 , 2791 Dragør

Virksomhedens navn	Dragør Brandvæsen
Virksomhedens adresse	Nyby 4, Kirkevej 9 , 2791 Dragør
CVR nummer	12881517
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.
Dato for tilsynet	20.06.2019
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn
Håndhævelser ifm tilsynet	

Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med miljøforholdene på brandstationerne på Kirkevej 9 og Nyby 4.
Konstatering - Jordforurening	Nej der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Konklusion - Indberetning/ Egenkontrol	