



Rapport for miljøtilsyn hos Auto-Centralen Aalborg A/S, Håndværkervej 10A, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.02.2021		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98102030	CVR nr.	48048528
E-mail	info@autocentralen.dk	P. nr.	1001907441

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Detailsalg og service af biler (Nissan og Honda). Salgslokaler på skønnet areal på ca. 1500-2000 m², og et værkstedsareal på cirka 1000m². På værkstedet foregår reparationsarbejde og service, herunder udskiftning af ruder. Pladearbejde, slibearbejde, lakering og undervognsbehandling udføres af underleverandører - primært Kjærsgaard Auto (Håndværkervej 22). Klargøring: Polering, reparation af stenslag med lakstift, støvsugning, rengøring/opfriskning af interiør mv. Poleringsshal: automatisk poleringsmaskine Vaskehal: automatisk vask og tørring Afrensningsshal: diverse vaske/afretningsopgaver med højtryksrensere.</p> <p>Driftstid: Hverdage mandag til torsdag kl. 8-16. Fredag fra kl. 8-15. Detailsalg: lørdag fra kl. 10.-16. Søn-/helligdage fra kl. 11-17.</p> <p>På adressen på Håndværkervej 22 drives en afdeling i fællesskab med Kjærsgaard Auto.</p>

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskillere og sandfang er sidst blevet tømt d. 28. juli 2020. Virksomheden har en fast aftale med S.P. Jensen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes råvarer, der er typiske for branchen.
Råvarer, opbevaring	Ved sidste tilsyn i 2019 stod mindre brugsdunke med flydende råvarer rundt på værkstedet. Ved tilsynet i 2021 er brugsdunke placeret i bakker rundt i værkstedet. Opbevaring af råvarer er i overensstemmelse med kravene i autoværkstedsbekendtgørelsens §12.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Farligt affald opbevares dels i værkstedet og dels i afretningsshal. Virksomheden har siden sidste tilsyn etableret en separat beholder til absorptionsmidler(kattegrus).
Affald, sortering	Generelt sker der en god sortering af affald.
Affald, opbevaring	Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, bortskaffelse	Virksomheden har fremsendt kvitteringer for bortskaffet affald. Virksomheden bruger Abas Miljøservice, som sørger for indberetning til affaldsregisteret og bortskaffelse af affald. Abas Miljøservice er godkendt som affaldsindsamler. Spildolie afhentes af Avista Oil. Bortskaffelse af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Farligt affald, belægninger	Der er tæt belægning med afløb til olieudskiller de steder hvor der opbevares farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod pæn, ryddelig og vedligeholdt.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 3.1.H2, som er udlagt til Let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden kunne fremvise kvitteringer for bortskaffet farligt affald jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §14 stk. 2.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden arbejder løbende med energioptimering. Virksomheden er i dialog med leverandører af råvarer og udskifter løbende til mere miljøvenlige produkter.