

CIRCLE K DANMARK A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 20. oktober 2025
Sagsnr. 25/29905

Stine Rosenkrands

Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
Mobil 41 86 98 30

www.helsingor.dk

**Referat fra miljøtilsyn den 22. september 2025 hos Circle K på Hovvej 54, 3060
Espergærde**

Helsingør Kommune var på miljø- og affaldstilsyn hos jeres virksomhed den 22. september 2025. Dette er et referat fra tilsynet.

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at I har indrettet og driver virksomheden i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværksteder¹, benzinstationsbekendtgørelsen², gasreturbekendtgørelsen³, oliereturbekendtgørelsen⁴ og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed, samt at I sorterer og skaffer affald bort efter affaldsbekendtgørelsen.

Tilstede ved tilsynet var Christian Mors og Anne Molving fra Circle K Denmark samt Katrine Engelbrecht Lyngenbo samt Stine Rosenkrands fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Miljøtilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Spildbakken
- Inspektionsrapporter fra akkrediteret firma for gasretur
- Belægningspladser ved påfyldningspladser skal efterses og lunger skal udbedres
- Vandforbrug og antal vaske for de sidste 3 år

Der gives en frist til den 20. december 2025 til at få overstående bragt i orden og sende os dokumentation herfor. Kan det ikke nås, så send en plan for hvornår det kan.

Affaldstilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- I butikkens arbejdssteder skal der sorteres i de fraktioner, som forekommer dvs. gerne i 4 fraktioner, og blandet emballagefraktionen skal fjernes.

¹ Autoværkstedsbekendtgørelsen, nr. 908 af 30. august 2019

² Benzinstationsbekendtgørelsen, nr. 1254 af 23. november 2019

³ Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, nr. 1175 af 22. september 2016

⁴ Oliereturbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019

- Det henstilles, at kunderne får mulighed for at udsorteres deres affald, hvilket I arbejder på.

Støj

Der er mindre end 20 meter til nærmeste bolig. I fortalte, at porten i vaskehallen altid er lukket, når der bliver vasket bil i vaskehallen, samt at vaskehallen lukkes kl. 22.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret på spildbakker, men enten stod dunkene for langt ude eller også var spildbakken lidt for lille, så der så ud til at løbe lidt spild af vaskemidler ud på gulvet. I bedes justere således at spild samles i spildbakken, og at I kan se, om denne skal tømmes.

Der gives en frist på 2 måneder til at sende dokumentation for forholdet er bragt i orden, dvs. senest den 20. december 2025.



Belægninger

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der var etableret tæt betonbelægning ved salgsstanderne samt ved påfyldningspladsen, men vi bemærker, at betonbelægningerne har nogen lunger, som I bedes få udbedret, således at der ikke kommer til at eventuelle spild ledes til afløb, der leder til olieudskiller.

Der gives en frist på 1 måned til at få fjernet lunger, dvs. senest den XX.

**Sandfang og olieudskillere**

I viste dokumentation for, at Nova har tømt begge olieudskillere den 2/11 2024.

Gasretur

I viste dokumentation for automatisk overvågning og journal over egenkontrol, men I bedes sende inspektionsrapporter fra akkrediteret firma.

Olietanke

I har 3 aktive tanke, hvor af disse har 2 rum. Alle tankene er blevet inspiceret i august 2025, og tanke og rørsystemer er fundet tætte. Alle tankrum er fundet i god tilstand, og de skal først inspiceres om 10 år.

Spildevand

I bedes sende oplysninger om antal vaske per år, vandforbrug per år og endelig vandforbrug per vask for de sidste 3 år.

Dette observerede Helsingør Kommune på affaldstilsynet:


På tilsynet kunne vi konstatere, at I har beholdere til udsortering af de nødvendige affaldsfraktioner.

I jeres container til restaffald kunne vi dog konstatere, at der smides pap ud. I fortalte, at I får nogle større beholdere til pap.

I fortalte, at hovedkontoret er ved at beslutte hvilke muligheder, der skal være for udsortering af affald til kunderne på salgspladserne, hvilket er rigtig godt.

Ved tilsyn i butikken kunne vi se, at der skal udsorteres bed ved arbejdsstederne. Der skal kunne udsorteres i 4 fraktioner ved alle arbejdsstederne, dvs. rest, mad, plast og pap så mere udsorteres ved kilden. Der var en fælles spand til metal, som blev sorteret fint.

Fraktionen blandede emballager skal fjernes.



Billeder fra affaldstilsynet

	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)	X			
 Mad- & drikkekartoner	X			Udsorteres med plast
 Mad	X			
Friture olie	-			Har ikke denne fraktion
 Pap	X			
 Papir	X			
 Glas	-			
 Metal	X			
 Farligt affald	X			Hentes af ABAS
 Elektronik	-			Har ikke denne fraktion
 Porcelæn	-			Har ikke denne fraktion

	Tekstilaffald				Har ikke denne fraktion
	Træ	-			Har ikke denne fraktion
	Restaffald	X			

Virksomhedens navn	Circle K Denmark
Virksomhedens adresse	Hovvej 54, 3060 Espergærde
CVR	28142412
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	22. september 2025
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 3. november 2025.

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands
Miljøingeniør

[Skriv sikkert til Helsingør Kommune via digital post](#)

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.