



Rapport for miljøtilsyn hos UNO-X v/Klarup Caravan A/S, Jørgensmindevej 20B, 9270 Klarup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.11.2018		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet Fokus på olieudskillere.		
Telefon	9831 8888	CVR nr.	29818231
E-mail		P. nr.	

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-06-2015	Aftale	Efterkommet	<p>Dokumentation for, at dampretursystemet atter fungerer inden for grænseværdierne for stander 1, 2 og 5 - i form af inspektionsrapporter og/eller måleresultater af dampgenvindingen efter service/udbedring af standerne.</p> <p>Redegørelse for, hvad der er / har været galt med stander 2, da den altid/ofte fejler ved egenkontrollen, og hvad der er gjort / gøres, så dampretursystemet fungerer tilfredsstillende på standeren.</p> <p>Datoen for den seneste egenkontrol med dampretur fremsendt (april 2015?).</p> <p>Der bør føres journal over resultatet af egenkontrollen – og ikke blot en dato.</p>
11-06-2015	Aftale	Efterkommet	<p>Der er ikke overensstemmelse mellem BBR og de tanke, der oplyses at være i brug på virksomheden. Af BBR fremgår en aktiv nedgravet olietank - Anlægsnr. 3 fra 1997, størrelsesklasse 6.000-100.000 liter. Der anmodes om nærmere oplysninger om tanken - herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Om tanken er i brug – hvis ikke skal den afmeldes. - Hvis tanken fortsat benyttes: Tankattest (alternativt oplyses alder, størrelse og om tanken er korrosionsbeskyttet)
11-06-2015	Aftale	Efterkommet	<p>Vedrørende olietanke bedes følgende besvaret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foretages separat pejling/ beholdningskontrol i de to rum i tank 359765 – det fremgår ikke af beholdningsregnskabet? - Hvilken tank indeholder "nitro"? (5000 liters tanken i 359765? – eller?)
11-06-2015	Aftale	Efterkommet	<p>Det bedes oplyst, hvem der foretager funktionsprøvning af alarmer i olieudskillere, og hvornår det er sket sidst i hver af de 3 udskillere.</p>
12-03-2018	Aftale	Efterkommet	<p>Indsende datablade på anvendte produkter i bilvaskeanlægget inden 16. april 2018.</p>
12-03-2018	Aftale	Efterkommet	<p>Indsende redegørelse for om vaskehallens olieudskillere er forsynet med funktionsdygtig alarm, automatisk flydelukke og kolecensfilter, som oplyst i ansøgningen om byggetilladelse. Bedes fremsendt inden 16. april 2018.</p>

Spildevand

Info aktivitet Aktivitet (Sæt X)	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
<input checked="" type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalescensfilter <input checked="" type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Påfyldningsplads	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Salgsplads	<input type="checkbox"/> Ude <input checked="" type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med flydelukke	6,0	250	
2	Salg af brændstof	Olieudskiller med alarm	3,0	275	
3	Påfyldningsplads til brændstof	Olieudskiller med alarm	3,0	1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	<p>Alle 3 olieudskillere er forsynet med alarm for lagtykkelse. Tekniker fra Wennstrom demonstrerede, hvordan alarmerne testes. Følere løftes op af væskefasen, tørres af og hænges i fri luft. Efter et stykke tid kom der alarm på overvågningsanlægget. Alle tre alarmer for lagtykkelse klarede funktionstesten.</p> <p>På tilsynet blev der brugt en del tid på at finde ud af, hvor mange olieudskillere, der var på anlægget og hvor de fysisk lå.</p> <p>Grunden til opklaringsarbejdet var at, der hos kommunen var registreret 3 olieudskillere. Teknikeren mente kun, der var 2, da der kun var 2 relæer på alarmsystemet.</p> <p>Jeg havde desværre ikke taget en kloaktegning med, da jeg forventede, at teknikere havde en til brug for den årlige inspektion af stationen. Men det var ikke kutyme hos firmaet. I stedet ringede teknikeren hjem til kontoret, der også havde besvær med at finde rundt i de forskellige kloaktegninger, og en overgang mente, at den ene var blevet sløjftet. Men til sidst lykkedes det, at finde alle 3 olieudskillere. Ved nærmere eftersyn</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																				
	<p>på alarmstavlen viste det sig, at to af alarmerne var forbundet til det samme relæ.</p> <p>Det anbefales, at det kan læse ud af kontrolskemaet, hvor mange og hvilke typer alarmer og fra hvilke olieudskillere, der er kontrolleret på en station. Sidste års kontrol så sådan ud i skemaet:</p> <table border="1" data-bbox="639 566 1139 777"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kontrol af alarm i olieudskillere</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Forefindes</th> <th>OK</th> <th>Defekt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JA</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Som myndighed læser jeg skemaet således, at der kun er én alarm i én olieudskiller, der er kontrolleret. Det gælder tilsvarende for de andre kontrolskemaer. Teknikeren gav mig ret i, at det kunne de godt gøre mere entydig, og ville tage det op på det kommende teknikermøde i firmaet.</p>	Kontrol af alarm i olieudskillere					Forefindes	OK	Defekt	1	JA	X		2				3			
Kontrol af alarm i olieudskillere																					
	Forefindes	OK	Defekt																		
1	JA	X																			
2																					
3																					