

Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 08.09.2025

Navn	Circle K- Lyngby
Adresse	Lyngbygårdsvej 138A, 2800 Kongens Lyngby
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1003108113
Virksomhedstype	Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Miljørisikoscore / Dato	3,47 / 08.09.2025
Baggrund for tilsynet	Miljøtilsynsbekendtgørelsen
Hvad er der ført tilsyn med	Virksomhedens indretning og drift
Konstateret jordforurening	Ikke relevant
Er der meddelt håndhævelser	Nej
Konklusion	Det henstilles at ekstra vaskeprodukter sættes på spildbakke eller flyttes til lokale uden gulvafløb.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.