



Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2019

Virksomheds navn/ ejer	Nord Chrom
Adresse	Tyrsigvej 2, Sindal
Dato for tilsyn	02.05.2019
Virksomhedstype	A202 Overfladebehandling, elektrolytisk, kemisk 5-30 m ³
CVR-nr.	11494692
Tilsynstype	Basistilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser:		Opfølgning
02-05-2019	Indskærpelse	Virksomhedens farlige affald skal opbevares under tag og på tæt belægning med opkant.

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurennet-grund>