

NET-OP ApS
Elmevej 4
9982 Ålbæk
Att.: Benny Jensen

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via mail: jensen@net-op.dk

14. november 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos Net-Op ApS beliggende Elmevej 4, 9982 Ålbæk

Sagsnummer: GEO-2007-02320
Dokumentnummer: 8203646

Frederikshavn Kommune har den 14.11.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
9845 6279

Fra virksomheden deltog Benny Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Tømning og sløjfning af olietank**

Privatboligen har en olietank fra 1992 på 1.200 L til fyringsolie, se bemærkning under "Tanke" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 44, pkt. 2 i bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines skal øvrige overjordiske ståltanke (tanke under 6.000 l fra før år 2000) sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det **aftales** med virksomheden, at olietanken tømmes og afblændes **inden den 1. februar 2025**.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98488811	CVR nr.	89843014
		P. nr.	1002827757

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Maskinværksted fra 1973, hvor der foretages svejse-, dreje- og montagearbejde samt fremstilling af gummikomponenter. Virksomheden producerer aggregater til optagning af fiskenet på skibe (net opreder). Virksomheden sælger til hele Europa. Virksomheden oplyser, at der ikke er sket ændringer i produktionen siden sidste tilsyn i 2018. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:  Virksomheden har i 2014 etableret en ny lagerbygning, som er taget i brug. Antal ansatte: 6 stk. Virksomheden er normalt i drift mandag-fredag fra kl. 7-16.

Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ikke krav om at føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden har ikke krav om miljøgodkendelse. Virksomheden fik den 12. december 1990 meddelt en miljøgodkendelse. Daværende Skagen Kommune meddelte i en skrivelse dateret 9. september 1992, at godkendelsen bortfaldt, da det samlede produktionsareal (705 m2) ikke oversteg 1000 m2, som var grænsen for, hvornår et maskinværksted blev godkendelsespligtig. Virksomheden er angivet som et maskinværksted med et produktionsareal på 100-1000 m2. Virksomheden oplyser, at tingene er uændret og produktionsarealet stadig ikke overstiger 1000 m2.
Forurenet jord	Der blev ved tilsynet ikke observeret forurenet jord.
I øvrigt	Virksomheden er beliggende i Ålbæk by og er opvarmes med oliefyr.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomhedens luftemission fremkommer primært fra afkast fra udsugning af svejserøg samt fra udsugning og trykafkastning fra autoklaven. Der er desuden afkast fra virksomhedens oliefyr. Der er i alt 7 afkast fra produktionen og 1 fra oliefyret.  Der er i alt 8 svejsesteder med udsugning på hvert sted. Udsugningen er grupperet på henholdsvis 6 og 2 svejsesteder. Afkast er ført 1 m over tag til fri fortynding. Det er tidligere oplyst, at svejsestederne ikke benyttes samtidig - normalt benyttes der kun et svejsested af gangen, men det forekommer, at 2 svejsesteder benyttes. Der forgår TIG svejsning og svejsning i aluminium (MIG). Virksomheden oplyser, at der i øjeblikket svejses i et begrænset omfang. Bearbejdning af gummikomponenter foregår i særskilt bygning nordvest på grunden. Der er etableret 2 stk. udsugning i rummet, hvor autoklaven er placeret.

	Udsugningen der er placeret umiddelbart over autoklaven og benyttes til at bortlede evt. lugt og røg, når autoklaven åbnes og gummikomponenterne udtages. Fra selve autoklaven bortledes luft fra dekomprimeringen. Autoklaven benyttes normalt 2 gange dagligt og dekomprimeringen er af 6-10 minutters varighed. Der er dage, hvor den ikke er i drift. Udsugning fra rum, hvor gummikomponenterne opvarmes og udtages af forme, ledes sammen med udsugning fra autoklaven i nedgravede 315 mm rør til selve værkstedsbygningen, hvor de tre afkast er ført 1 m over tag. Luften der bortledes fra dekomprimeringen, er i 2" rør ligeledes ført til værkstedsbygningen, hvor røret er monteret på den sydlige side af skorstenen fra oliefyret. Virksomheden oplyser, at der er filter og alarm på afkastet fra drejeværkstedet. Filteret vaskes efter behov af virksomheden selv.
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs. Støjklender på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk. Der kan forekomme truckkørsel og af- og pålæsning af emner udendørs. Der blev i november 2004 foretaget en støjmåling, der viste, at virksomhedens støjbidrag overholdt de vejledende støjgrænser. Der er ikke foretaget måling siden. Virksomheden har i 2021 lagt nyt tag på produktionen, hvor der er etableret bedre støjdæmpning på ventilationen. Kommunen har den seneste årrække ikke modtaget henvendelser vedr. klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden. Der er ingen gulvaflob i produktionen - der er en håndvask langs væggen. Sanitært spildevand ledes til off. kloak. 

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ingen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 4 aktive tanke i BBR: Størrelse: 1200 L Årstal: 2011 Placering: overjordisk udendørs tank Indhold: fyringsolie Sløjfes senest: 2041 Størrelse: 1500 L Årstal: 1985 Placering: nedgravet tank Indhold: fyringsgasolie Sløjfes senest: 2025 Størrelse: 1200 L Årstal: 1992 Placering: overjordisk udendørs tank tilhørende den private bolig Indhold: fyringsgasolie Sløjfes senest: 2022 Størrelse: 1200 L Årstal: 2018 Placering: overjordisk udendørs tank Indhold: fyringsolie Sløjfes senest: 2042 Tankene overholder alle alderskraven på hhv. max 30 år for overjordiske tanke fra før 2000 og max 40 år for nedgravet tanke fra før 2000. Virksomheden oplyser, at de vil sløjfe tanken fra 1992 snarest og installere en nyere tank. Oplysninger omkring den eksisterende og nye tank fremsendes til kommunen, således BBR kan tilrettes. Desuden vil virksomheden undersøge, om den nedgravede olietank fra 1985 skal erstattes af en nyere olietank eller om der skal installeres anden varmekilde. Kommunen orienteres, så snart virksomheden har fundet en løsning.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: Spildolie og slam fra spåntagende processer: Nordværk Spraydåser: intet/yderst begrænset Spildolie og slam fra spåntagende processer opbevares udendørs i tromler placeret i kar under halvtag.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: -Dagrenovation: Frederikshavn Affald A/S -Jern/skrot/spåner: Stena Jern & Metal eller Jatop -Pap/papir/plast: virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Affald opbevares i containere i gården. 