

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø**  
**Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	24. august 2021
<b>Journalnr.</b>	13/029000
<b>CVR</b>	89335310
<b>Virksomhed</b>	Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning A/S
<b>Adresse</b>	Industrivej 1, 8305 Samsø
<b>Telefonnummer</b>	86 59 00 87
<b>e-mail</b>	lone@toemrercarl.dk
<b>Branchekode:</b>	E52
<b>Hovedvirksomhed</b>	Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m <sup>2</sup>
<b>Opstartsdato</b>	På adressen i 1987
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Peter Rasmussen
<b>Aarhus Kommune</b>	Lis Bach

Efter aftale med Samsø Kommune har Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udført tilsyn i henhold til tilsynsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019). Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Virksomhed omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af punkt E52 i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Virksomhedens miljøgodkendelse af 9. januar 1987 er bortfaldet.

### BELIGGENHED

Virksomheden ligger i kommuneplanens delområde 85-3160. Området er udlagt til erhvervsformål. Syd og øst for virksomheden er der boliger.

Spildevand afledes til Ballen Renseanlæg.

Området har status som OD-område (område med drikkevandsinteresser).



Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning

## **EGENKONTROL**

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol

## **MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER**

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringsystem.

## **INDRETNING OG DRIFT**

Virksomheden beskæftiger sig med tømrer- og snedkerarbejde.

Der udføres ikke overfladebehandling af de fremstillede emner på virksomheden.

Hovedparten af arbejdet udføres på byggepladser. Under 5 % udføres på virksomheden.

Der er ikke sket ændringer eller udvidelser siden sidste tilsyn i 2015.

## **Virksomhedens processer**

Opskæring og bearbejdning af træ og diverse plader (spånplader, MDF-plader o.s.v.)

## **Virksomhedens maskinpark og -anlæg**

Diverse træbearbejdende maskiner.

## **Virksomhedens areal**

Produktionsareal: ca. 200 m<sup>2</sup>.

## **Antal ansatte**

Der er beskæftiget 12 personer, meget lidt arbejde på værkstedet.

## **Driftstid**

Mandag - torsdag kl. 7<sup>00</sup> - 15<sup>45</sup>

Fredag kl. 7<sup>00</sup> - 12<sup>15</sup>

Lørdag - søndag ingen drift

## **RÅVARER**

<b>Råvare</b>	<b>2014</b>
Træ	Ikke oplyst
Plader	Ikke oplyst
Lim	Ca. 50 kg
Fugemasse	Ikke oplyst
Lak/maling	Ikke oplyst

Lak og maling opbevares i lokale uden gulvafløb.



Rum til opbevaring af lak og maling

### **Opfølgning fra sidste tilsyn**

Ingen opfølgningspunkter fra sidste tilsyn i 2015.

## **MILJØFORHOLD PÅ VIRKSOMHEDEN**

### **Støj**

Der er støj fra intern kørsel, samt drift af kompressor og posefilter.

Kompressoren er placeret udendørs, under halvtag, ved bygningsmuren og er ikke afskærmet yderligere. Den var ikke i drift under tilsynet. Der er service på kompressoren.

Det vurderes samlet, at virksomheden ikke giver anledning til støjgener i omgivelserne, idet omfanget af aktiviteter, der støjer, er begrænsede.

Der er ingen klager over støj fra virksomheden.

### **Luftemissioner**

Der er etableret et spåudsugningsanlæg i tilknytning til virksomhedens maskiner, samt separat anlæg til pudser.

Udsugningsanlæggene er placeret under halvtag, og overskudsluften udledes til det fri direkte fra poserne, som der er frit udsyn til.

Pudser bliver stort set ikke brugt. Har sit eget sug.

Poserne skiftes efter behov.

## Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved el-opvarmning.

## Affald

Fra virksomheden kommer der følgende typer af affald:

Affaldstyper	Mængde pr. år	Transportør	Modtager
Træ, rent træafskær, spåner	-		Harpesdal
Pladeaffald	-	Samsø Renovation	Harpesdal
Papir og pap	-	Virksomheden	Kommunens papircontainer
Lim- og fugemasse-emballage	-	Virksomheden	Harpesdal
Blandet industriaffald	-	Samsø Renovation	Harpesdal
Jern og metal	-	Samsk	

Tabel over affald

Virksomheden har god affaldssortering. Alle affaldsbeholdere er tydeligt mærket med ønsket indhold.



Mærkning af tønder til affald

## Spildevand

Der er kun almindeligt husspildevand

## Tanke

Der er ingen tanke.

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

### **Opbevaring af flydende farligt affald**

Normalt intet flydende farligt affald.

### **Opbevaring af flydende råvarer** *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Lak og maling (små mængder) opbevares i rum med betongulv uden afløb.

### **Påfyldningsplads for brændstof**

Ingen påfyldningsplads.

### **Jordforurening**

Der er ved tilsynet ikke konstateret synligt jordforurening fra virksomhedens drift.

## **MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER**

Miljøtilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger. Virksomheden fremstod ryddelig og velorganiseret.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 10. september 2021



Lis Bach  
Kemiingeniør