



Rapport for miljøtilsyn hos Wash World ApS, Gammel Vissevej 1C, 9210 Aalborg SØ

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	34486735
E-mail	mac@wash-world.dk	P. nr.	1017648221

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	3. oktober 2018

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-11-2019	Aftale	Efterkommet	Forvaskepladsen grænser op til et regnvandsbassin. Den sydlige del af forvaskepladsen har fald mod regnvandsbassinet, hvorfor der er risiko for at der sker overfladeafstrømning af spildevand fra forvaskepladsen til regnvandsbassinet. På denne baggrund er det aftalt, at virksomheden indsender et løsningsforslag til forhindring af overløbet. Virksomheden er blevet orienteret om, at forvaskepladsen tages ud af drift, indtil forholdene er blevet bragt i orden.
12-05-2020	Indskærpelse	Efterkommet	På tilsynet den 24. april 2020 kunne kommunen konstatere, at forvaskepladsen fortsat er i brug, samt at arbejdet omkring genindretning af forvaskepladsen endnu ikke er igangsat. indskærpelse om at forvaskepladsen tages ud af drift umiddelbart efter modtagelse af tilsynsbrevet. Samtidig indskærpelse om overholdelse af forudsætningen i virksomhedens tilslutningstilladelse om indretning af vaskepladsen, jf. indretningsplanen fra den 20. december 2017.
25-09-2025	Aftale	Meddelt	Ved affaldstilsynet blev der konstateret en tom container, der var mærket "småt brændbart" til vaskehallens kunder. Affaldsfraktionen "småt brændbart" eksisterer ikke længere, og hedder fremadrettet restaffald. Virksomheden skal derfor kontakte Marius Pedersen A/S for ændring af affaldsfraktionen til restaffald, så der opsættes korrekt skilt på containeren. I containeren var der en sammenblanding af pap, papir, plast, metal, spraydåser, m.m. Da der kun er opstillet én container, så stilles der ikke sorteringsmulighed til rådighed for kunderne. For at containeren ikke anvendes til opbevaring af restaffald sammenblandet med genanvendeligt affald såsom pap, papir, plast, metal og lignende, og ikke mindst for at disse genanvendelige fraktioner ikke går til forbrænding, skal der opsættes yderligere containere til genanvendelige affaldsfraktioner. På den baggrund skal virksomheden rette henvendelse til Nordværk I/S for at forhøre om mulighederne for udlevering af mindre containere, svarende til affald fra private husholdninger. Det vil være en forudsætning, at affaldet i art og mængde ikke overstiger det, der svarer til husholdningsaffald hos private (evt. koncernløsning). Fristen for at indsende fotodokumentation for etablering af sorteringsmuligheder fastsættes til <u>senest den 15. november 2025</u>. <i>Virksomheden har den 7. november 2025 oplyst, at Marius Pedersen vil kontakte Aalborg Kommune mhp. en opfølgning.</i>
25-09-2025	Aftale	Meddelt	I teknikrummet opbevares forskellige former for vaskeprodukter og kemikalier. Produkterne er henstillet på gulvet, hvor der er

Dato	Type	Status	Kommentar
			fast gulv og afløb med forbindelse til spildevandskloak. Det blev aftalt, at produkterne placeres på spildbakke med et volumen svarende til den største beholder på spildbakken. Fristen for at indsende fotodokumentation for anbringelse af spildbakke under vaskeprodukter og kemikalier fastsættes til <u>senest den 15. november 2025</u> . <i>Virksomheden har den 7. november 2025 indsendt fotodokumentation for indkøb af spildbakker.</i>

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der er tale om en vaskehal fra WashWorld med et biologisk vandrensesystem type Christ BioClear.				
Ved anvendelse af Christ BioClear, rense- og recirkuleringsanlæg er det muligt at genbruge vaskevandet i vaskeprocessen, og der udledes kun biologisk rensset spildevand i mindre mængder til det offentlige spildevandssystem.				
Vaskehallen er i drift i tidsrummet kl. 07.00 - 22.00. Al maskinvask og tørring vil ske for lukkede porte. Ved fuld kapacitet er der for anlæggets 2 vaskehaller estimeret 50.000 bilvask/årsbasis.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	Miljøledelse			

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er etableret støjreducerende tiltag på den østlige side af vaskeanlægget (ved porten) samt langs skellet til nabobeboelsen mod øst. Siden etablering af støjreducerende tiltag har kommunen ikke modtaget flere klager over støj fra virksomheden. Virksomheden er meget opmærksom på, at aktiviteterne udføres bag lukkede porte.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Forvaskepladsen grænser op til et regnvandsbassin. Den sydlige del af forvaskepladsen har fald mod regnvandsbassinet, hvorfor der er risiko for, at der sker overfladeafstrømning af spildevand fra forvaskepladsen til regnvandsbassinet. Under tilsynet kunne det konstateres, vandhanen med sæbevand til udførelse af forvask var afblændet. Ved evt. genoptagelse af aktiviteter på forvaskepladsen, skal det sikres, at spildevandet kun afledes til afløbet på forvaskepladsen. <i>Virksomheden har den 7. november 2025 indsendt fotodokumentation for markering af nordvestlige hjørne af forvaskepladsen.</i>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden er beliggende i spildevandsområde 0.3.57, hvor der er separatkloakeret. Spildevandet afledes til Aalborg Renseanlæg Vest.
Spildevand, egenkontrol	Virksomheden har tidligere indsendt analyse for spildevandet, jf. vilkår i tilslutningstilladelsen. Der er ikke krav om udtagning af flere spildevandsprøver.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Vaskehallen er etableret med biologisk vandrensesystem, hvorfor der ikke er krav om montering af udskilleranlæg, jf. Miljøstyrelsens fortolkning af 26. januar 2004. Evt. benzin- og olieindhold i vaskevandet vil dels blive nedbrudt af sæbestofferne og dels nedbrudt via rensningsforanstaltningerne.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	I teknikrummet opbevares forskellige form for vaskeprodukter og kemikalier. Produkterne er henstillet på gulvet, hvor der er fast gulv og afløb med forbindelse til spildevandskloak. Det blev aftalt, at produkterne placeres på en spildbakke med en volumen svarende til den største beholder. Fristen for at indsende fotodokumentation for anbringelse af en spildbakke under vaskeprodukter og kemikalier fastsættes til <u>senest den 15. november 2025</u> . Virksomheden har den 26. september 2025 indsendt datablade for nye vaskeprodukter, som ifølge virksomheden er PFAS-frie. Da virksomheden har udskiftet vaskeprodukter, er denne blevet anmodet om at rette henvendelse til producenten mhp. at udarbejde en ABC-vurdering af produkterne med afsæt i Miljøstyrelsens nye tilslutningsvejledning fra august 2025.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Flydeslam fra sandfang og lamelseparatoren bortskaffes efter reglerne om farligt affald. Virksomheden har indsendt dokumentation for tømning af sandfang, som sidst er foretaget af Marius Pedersen den 15. april 2025.
Affald, sortering	På virksomheden var der stillet én container til "små brændbart" ved vaskehallerne. På denne baggrund er det aftalt, at der skal etableres sorteringsmulighed for kunderne, jf. afsnittet om "aftaler og håndhævelser".

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der ikke konstateret synligt tegn på forurening på det arealer, hvor der blev ført tilsyn med.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger udenfor drikkevandsinteresseområder.
Planforhold	Ifølge kommuneplanen er ejendommen beliggende i byzone og ifølge rammerne ligger ejendommen i et centerområde (4.3.C1). Endvidere er ejendommen omfattet af lokalplan 4-3-101 og ifølge lokalplanens anvendelsesbestemmelser er området udlagt til service, butiksformål, tekniske anlæg og lignende.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Vaskeanlægget er tilkoblet et overvågningssystem og i tilfælde af fejl vil anlægget bliver deaktiveret, og virksomheden får automatisk besked herom. Der er således ikke risiko for, at der sker afledning af urensset processpildevand til spildevandsledningen.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende i et område omfattet af områdeklassificering, dvs. der er krav om jordanalyser ifm. byggeri og bortskaffelse af overskudsjord, som skal anmeldes til kommunen. Baggrund for udpegningen er, de aktiviteter, der foregår eller har foregået på ejendommen.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da der er tale om en helt ny vaskehal med energi- og miljøvenlige vaskeprocesser, hvor anlægget bl.a. har et væsentligt mindre vandforbrug end de traditionelle vaskehaller.