



# Rapport for miljøtilsyn hos Fladkærvej 20, 9370 Hals

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Peter Bach Pedersen	Fladkærvej 20	9370 Hals	
<b>Tilsynsdato</b>	19-04-2021		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	31022
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	28641532
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1011509904
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrgodkendelse §16a, 1
<b>Godkendelsesdato</b>	09-09-2020
<b>Tilladte dyreenheder</b>	388,83 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	381,03 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-06-2015	Aftale	Efterkommet	aftalt af olien stille op på en spildbakke, således vilkår 36 er opfyldt.
15-02-2018	Aftale	Efterkommet	Markstak med dybstrøelse skal dækkes med vandtæt materiale
10-01-2020	Aftale	Efterkommet	Manglende kontrol af gyllebeholder (540 m3)
24-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	De øverste 2 meter på 540 m3-beholder skal repareres for revner og afskalning

## Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Kostald+udvidelse	2.956	
2	Eksisterende bygninger	1.442	
3	Kalvehytter	360	
4	Heste	105	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
1	1	1.318	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		09-09-2020	
1	2	378	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		09-09-2020	
1	3	655	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		09-09-2020	
2	1	485	Alle kvæg	Dybstrøelse		09-09-2020	
2	2	347	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		09-09-2020	
2	3	199	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv		09-09-2020	
3	1	125	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		09-09-2020	
3	2	66	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		09-09-2020	
4	1	46	Heste	Dybstrøelse		09-09-2020	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	Produktionsarealerne bliver brugt til malkekvæg og kvier.
Produktionsareal	Indretningen af staldene og størrelsen af produktionsarealerne vurderes at være i overensstemmelse med de oplysninger, der var forudsætning for miljøgodkendelsen.

## Opbevaringsanlæg Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Møget fra kalvene fyldes op i gyllebeholderne.
Ensilage, sidebegrænsning	Randbelægningen (de yderste 2 meter) er friholdt for ensilage.
Ensilage, afløb	Ledes til opsamlingsbrønden ved pladsen til kalvehytter og videre til gyllebeholderen.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning af tagvand til pladsen.
Ensilage i markstak - placering	Ingen ensilage i markstak på tilsynet.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	21-04-2020	135	540	Flydelag	Bloksten
Gyllebeholder	01-01-1995	07-10-2015	0	1.640	Flydelag	Mål efter ved næste tilsyn ( m2 + størrelse ) saft i2000
Gyllekanaaler	01-03-2001		0	195		
Gyllebeholder	01-10-2017		1.000	4.000	Flydelag	
Anden opsamlingsbeh.	01-10-2017			9	Fast låg	V. pladsen med kalvehytter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag ved tilsynet og logbøgerne var udfyldt.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb på alle 3 beholdere.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Intet spjæld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder, tilledning	Alt vand fra afløb fra ensilagepladsen, fra pladsen med kalvehytterne og fra malkerum og gl. malkerum tilledes beholderen.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Beskyttet vandløb er over 300 m borte, og derfor er der ikke krav om gyllealarm.
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkeligt
Gyllebeholder, beholderkontrol	Lille beholder skal kontrolleres i 2030 og mellemste beholder igen i 2025. Beholderen, som er opført i 2017, skal senest kontrolleres i 2027.
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Nedfældning med Bomech.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke ved tilsynet.	0
Kompost i markstak, placering	Der bliver noteret hvilke marker, der bliver brugt til markstakke.	

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til opbevaring	LANDMAND HENNING CHRISTENSEN	Nymark 6		225,00

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjter ikke fordi ejendommen i 2017 blev omlagt til økologisk drift.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olietønder står på spildbakker i kostalden. Der er ingen spildolie, idet der kun er én traktor på ejendommen, som bliver kørt på værksted, når der er brug for service.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har ikke længere klinisk risikoaffald, fordi bedriften er omlagt til økologisk drift i 2017.
Opbevaring af kadavere	Døde dyr lægges på en palle og DAKA afhenter.
Opbevaring af andet affald	Har 1 container til restaffald.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen/boringerne og dens/deres placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	- Fluer: Ejere forventer ikke problemer med fluer. - Skadedyrsbekæmpelse: Har en serviceaftale ang. rotter.
Olietanke	Overjordisk olietank fra 2017, 1200 liter til diesel. Tanken er registreret i BBR.
Støjkluder	Ingen støj ved tilsynet.
Vilkår i miljøgodkendelse	Ingen bemærkninger
Øvrige bemærkninger	Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Der er søgt byggetilladelse til ny stald jf. miljøgodkendelse.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Biogas er ikke relevant, da driften er økologisk, og der er ikke noget økologisk biogasanlæg i nærheden.
Klima- og energitiltag	- LED-belysning i alle bygninger, den store stald mangler, men bliver skiftet i år. - Ønske om frekvensstyret vakuum- og mælkepumpe. - Reduceret jordbehandling via en bioroter. - Alle marker er lagt ud i græs. - Overvejer ny mælketank fra De Laval med lavt strømforbrug. - Gylle køres ud én gang årligt, hvilket minimerer energiforbruget til udbringning. - Minimal olie- og dieselforbrug da maskinstation står for alt markarbejdet.
Natur/sø*	Da jorden drives økologisk, er der ingen sprøjtning til gode for insekter og fugle. Der er opsat bistader og størekasser. På Nymark 4 som er en lejet ejendom, er der 6 m brede læbælter til glæde for vildtet.
Ressourcer og genanvendelse*	Ejere er interesserede i genanvendelse af ensilageplast, hvis det kan betale sig.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Får lavet klimaregnskab fra Arla.