

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Hornslet Undervognscenter	Dato for tilsyn: 13. juni 2024
Tilsynsadresse: Sortevej 28	Postnummer og by: 8543 Hornslet
CVR-nr./evt. P-nummer: 31764572	Matrikel:
Kontaktperson: Flemming Lillie	Planforhold:
Telefon nr.: 86 99 43 33	Tilstede ved tilsynet: Flemming Lillie
E-mailadresse: info@hornsletundervogn.dk	Tilsynsførende: Daniela Schmidt Soorpana

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Undervognsbehandling
---	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):					
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter		Tanke	x
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	x	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	x
Spildevand/afløbsforhold	x	Beskyttelse af jord og grundvand	x
Råvarer – opbevaring og håndtering	x	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): nej	Dato herfor:
--	---------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening: På tilsynet er der/er der ikke konstateret synlig jordforureninger og der er ikke foretaget undersøgelser.
--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen, da virksomheden er etableret efter 1986¹
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Optrækning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> • Undervognsbehandling • Højtryksrensning
Produktionsareal og grundareal	Produktionsareal: Ca. 300 m ² Grundareal: Ca. 7000 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Lifte • 1 Kompressor <p>Udendørs findes Parkerede biler</p>
Etableret på nuværende adresse	1990
Udvidelse / ændringer	Ingen ændringer
Antal ansatte	1 person i produktionen.
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 8 – 16, fredag til 15 Lørdag og søndag: Lukket
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: <ol style="list-style-type: none"> 1. Årlige forbrug af undervognsbehandlingsprodukter og afrensningsmidler, herunder produktblade. 2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. 3. Tidspunkt for kontrol af rensesforanstaltninger på luftafkast. 4. Tidspunkt for pejling og tømning af benzin- og olieudskiller
Bemærkning	Der er fortsat ikke meget arbejde. Fra 2 biler om dagen er vi i dag ved ca. 3 biler om ugen. Der er kapacitet til at opbevare fem biler indendørs. Virksomheden opbevarer de undervognsbehandlede biler indenfor natten over til af-dryp. Dagen efter klargøres bilerne og køres derefter ud og er klar til afhentning.

¹ BEK nr 908 af 30/08/2019, Autoværkstedsbekendtgørelsen

² BEK nr 1536 af 09/12/2019, Miljøtilsynsbekendtgørelsen

³ BEK nr 1519 af 29/06/2021, Brugerbetalingsbekendtgørelsen

⁴ BEK nr 573 af 23/05/2024, Affaldsbekendtgørelsen

⁵ BEK nr 1257 af 27/11/2019, Olietankbekendtgørelsen

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2017

Nr.	Bemærkning i 2017	Efterfølgende konstatering ved tilsynet
	-	-
Bemærkning		Ingen bemærkninger.

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Udsugningsanlæg	Udendørs
2	kompressor	Indendørs
3	Højtryksrensning	Indendørs
Bemærkninger		Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning	
1	Undervognsbehandling	12 m	Olietågefilter
2	Oliefyr	Ca. 1,20 m	-
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja Filtret skiftes ca. en gang om måneden eller efter behov.	
Bemærkninger:		Udsugningsanlægget har en kapacitet på 8.000 m ³ pr. time. Der benyttes samme olietågefilter, som oplyst ved etableringen i 1990, hvor der blev oplyst en rensningsgrad på 99%. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Oliefyr fortsat i brug.

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår.			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vask af biler før undervognsbehandling	Ingen	-	-	Sandfang og olieudskillere
Klargøring af biler efter undervognsbehandling	Clarisol og Delta F2	-	-	Sandfang og olieudskillere
Bemærkning	<p>Virksomheden udleder fortsat processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p> <p>Processpildevand kommer fra rengøring af biler før og efter undervognsbehandlingen. Spildevandet afledes via olieudskillere.</p> <p><i>Miljø80</i> benyttes til afrensning efter undervognsbehandlingen. Derudover benyttes der i begrænset omfang afrensningsmidlet Delta F2 til motorrum.</p>			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskillere	1.000 l	Udendørs
2 Sandfang (Klargøring)	-	Indendørs
3 Sandfang (afrensning)	-	Indendørs
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja
Er der alarm på udskillere		Nej
Sidste tømning		21-12-2023
Bemærkning	Virksomheden er fritaget den kommunale tømningsskema siden 2023 og olieudskillere tømmes 1 gang årligt af Norva	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Suvo undervognsolier:			
	Specialtank	1200 l	Indendørs i separat rum
	tromle	200 l	Indendørs i separat rum
	Spraydåser	Ej noteret	Ej noteret
Afrensning:			
<i>Miljø 80</i>	tromle	200 l	I det rum hvor der foretages afrensning og klargøring af biler.
Delta F2	tromle	200 l	I det rum hvor der foretages afrensning og klargøring af biler.
Bemærkning	Udover råvarer er der oplagring af materialer som sommer/vinterdæk og hjælpemidler til redningsarbejde som kattegrus (olieabsorbering), ildslukker (CO ₂ , pulver) og forbindingsmateriel til ambulancetjeneste.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabriktionsår	Tankattest	
1	Fyringsolie	Indendørs	1.200	2009	01-5323	Ja
2	Undervognsbehandlingsprodukt	Indendørs (specialtank)	1.200	-	-	Ikke omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger	ingen					

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør/ Modtager
<u>Farligt affald:</u>				
Afdryp under behandling til genanvendelse	1.700 l	Sump i rum for undervognsbehandling	Indendørs tæt ved port	LHG group
Brugte filtre	-	ABAS beholder	Indendørs i rum med tæt underlag	ABAS
Afdryp efter undervognsbehandling	-	Sump under afdrypningsplads	Indendørs tæt ved port	LHG group
Spraydåser	-	ABAS beholder	Indendørs i rum med tæt underlag	ABAS
<u>Øvrigt affald:</u>				
Pap og papir		Container	Udendørs	Kommunal ordning
Dagrenovation		Container	Udendørs	Kommunal ordning
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja	
Afhentes farligt affald i henhold til regulativ			Ja	
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja	
Bemærkning	-			

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening.

MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Syddjurs Kommune har i forbindelse med tilsynet ikke fundet forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

1. Virksomheden udleder fortsat processpildevand uden en spildevandstilladelse.