




Tilsynsrapport til offentliggørelse


Virksomheder
J.nr. 2019 - 1559
Ref. THJAN/ANAGG
Dato: 30.06.2021

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 20, 9900 Frederikshavn
CVR nummer	35431926
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	21.05.2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	07.05.2021
Deltagere fra virksomheden	Kim Nielsen og Søren Peter Rahbek
Øvrige deltagere	Ane Grethe Stadel
Tilsynet udført af	Theo Jansaa og Ann-Kathrine Aggerholm Jensen
Tilsynet omfattede	Kontrol med at havbundssedimentdepotet drives efter vilkårene i gældende miljøgodkendelserne.
Materiale udleveret	-



Figur 1.: Oversigt over placering af Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn ift. Til Frederikshavn by.



Figur 2.: Oversigtskort over havbundssedimentdepotets opdeling i afsnit.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
		Ikke relevant.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport 2018	Accepteret.
Årsrapport 2019	Accepteret.
Årsrapport 2020	Accepteret.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse til Frederikshavn Havbundssedimentdepot på Nordhavnsvej – udnyttelse af depotafsnit 3 og 4 samt restkapacitet i depotafsnit 1 og 2, af 22. dec. 2009. Frederikshavn Kommune
2. Vilårsændring for Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn, af 14. april 2016. Miljøstyrelsen.
3. Tilladelse til direkte udledning af spildevand af d. 19. marts 2019.

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Havbundssedimentdepotet er drevet af Frederikshavn Havn, som er en kommunal selvstyre havn.

Indretning og drift

Depotet er delt op i 5 afsnit, se Figur 1 og Figur 2. Afsnit 1 og 2 er slutafdækkede og nedlukkede, se Foto 1 og Foto 2. Depotafsnit 2 er ladet forvildet og holdes jævnlige af havnen selv. Depotafsnit 3 er fyldt og afventer slutafdækning. Depotafsnit 5 er også slutafdækket og nedlukket, og anvendes i dag som oplag af store sten til senere brug til moleanlæg. Dermed er depotafsnit 4 det eneste afsnit med resterende kapacitet.



Foto 1.: Depotaftsnit 1. Billedet taget fra den centrale del af deponiet (krydset) mod nord.



Foto 2.: Depotaftsnit 2. Billede taget fra den nordlige ende af deponiet mod sydøst.



Foto 3.: Depotafsnit 3. Billede taget fra krydset mod vest.



Foto 4.: Depotafsnit 4. Billede taget fra det østlige hjørne mod vest.



Foto 5.: Depotafsnit 4. Billede taget fra krydset mod sydøst.

Havnen er i færd med at slutafdække depotafsnit 3.

Depotafsnit 4 har en restkapacitet på ca. 71.000 m³.

Deponiet tilgås via en tilfartsvej (Arne Ørskovsvej). Ved indkørslen, samt på deponiets areal, er der skiltet med "adgang forbudt" såvel som advarselsskilte der varsler om faren for kviksand, se Foto 6.



Foto 6.: Varselsskilte placeret ved og omkring deponiet.

Uddannelse

Havnen oplyste at der for nuværende ikke er nogen fra havnen der har erhvervet A-bevis. Dette har skyldes den igangværende pandemi der i stort omfang har aflyst eller forhindret kurser og undervisning. Havnen oplyste, at leder af Havneservice Søren Peter Rahbek vil tage A-beviset så snart undervisningsmulighederne genoptages.

Miljøstyrelsen ser derfor midlertidig bort fra uddannelseskravet grundet de nuværende omstændigheder, men har understreget at A-beviset skal erhverves snarest muligt.

Luftforurening

Der blev ikke konstateret nogen luftforurening på tilsynet.

Lugt

Der blev ikke konstateret nogen lugtforurening på tilsynet.

Spildevand

Der blev ikke konstateret udledning af overfladevand på tilsynet.

Støj

Der blev ikke konstateret noget støj på tilsynet.

Affald

Miljøstyrelsen kunne ikke se affald på deponiet.

Overjordiske olietanke

Der er ingen overjordiske olietanke på deponiet.

Jord og grundvand

Der udføres ikke grundvandsmonitorering på deponiet. Der var ingen tegn på oplag af jord.

Til- og frakørsel

Der var til og fra kørsel via Nordhavnsvej til tilfartsvej Arne Ørskovsvej hvorfra der af interne veje kan køres mellem depotafsnit.

Indberetning/rapportering

Der er indleveret årsrapport for hvert år siden sidste tilsyn (2018-2020).

Sikkerhedsstillelse

Frederikshavn Havn er blevet gjort opmærksomme på at indsende opdateret sikkerhedsstillelse sammen med årsrapporterne.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været nogen driftsforstyrrelser eller uheld siden sidste tilsyn.

Andet

Frederikshavn Havn har indsendt ansøgning om ændring af deres udledningstilladelse. Miljøstyrelsen afventer supplerende der blev oplyst snart ville blive sendt.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapporten til kommentering inden offentliggørelsen.