

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	18.08.2020
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	40023135
<b>P-nummer</b>	1024133202
<b>Virksomhed</b>	BBiler IvS
<b>Adresse</b>	Mosevangen 1
<b>Postnummer og by</b>	8520 Lystrup
<b>Telefon</b>	-
<b>Mobil</b>	61670095
<b>e-mail</b>	BBiler@outlook.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Opstartsdato</b>	14.11.2018
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Bunyamin Øktem
<b>Aarhus Kommune</b>	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Afsluttende bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav anledning til følgende miljømæssige bemærkninger: - virksomheden skal fremover kunne fremvise kvitteringer for sin affaldsbortskaffelse.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Dette er det første basistilsyn på værkstedet.
Egenkontrol	Der er ikke stillet krav til egenkontrol i form af spildevandsanalyser eller lignende.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøstyring eller miljøledelse.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er primært en autoforhandler, men der foretages reparations- og vedligeholdelsesarbejde af de biler, der sættes til salg.  Værkstedet har en dækmaskine, afballanceringsmaskine, lift m.m.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 1 personer.



Værkstedets indretning set fra porten.

### Planforhold

Planforhold	Autoværkstedet er placeret i et område, der er udlagt til blandet bolig og erhverv.
-------------	---

### Driftstid

Værkstedet har ingen faste åbningstider og der er ikke aktivitet på værkstedet hver dag.

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Værkstedet har motorolie m.m. i mindre beholdere.

### STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Ca. 20 meter.
Væsentlige støjklender	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftværktøj</li> <li>- Dækmaskine</li> <li>- Støvsugning</li> <li>- Div. reparationsarbejde</li> </ul>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vurdering af støj	<p>På baggrund af, at Teknik og Miljø har modtaget en klage over generende støj fra værkstedets aktiviteter, skal der hermed gøres opmærksom på, at enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 – 22.00 skal foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer.</p> <p>I natperioden (kl. 22.00 – 7.00) er enhver støjende aktivitet forbudt.</p> <p>Støjende arbejde foretages i begrænset omfang i form af støvsugning og mindre reparationsarbejder. I forbindelse med tilsynet var der ingen støjende aktiviteter.</p> <p>Det blev ved tilsynet oplyst, at værkstedet vil være opmærksom på, at porten holdes lukket ved støjende aktiviteter. Det blev ligeledes oplyst, at der ikke forekommer støjende aktiviteter i natperioden kl. 22.00-7.00.</p>

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<p>Der foretages ikke svejsearbejde og motorgang på værkstedet undgået.</p> <p>Der er ikke etableret udsugningsanlæg på værkstedet.</p>
Rumopvarmning	Der er ingen fast varmekilde på værkstedet.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?                      Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der er ikke noget særligt forbrug af produkter med organiske opløsningsmidler.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ingen særligt lugtende arbejdsgange på værkstedet.

## SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der foretages ingen bilvask og der er ingen kloakfløb på værkstedet.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskillere	Ikke relevant og forefindes ikke.
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke relevant.

## Sandfang ifm. udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ikke relevant og forefindes ikke.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie: Bortskaffes til Avista Oil. Mængden er forholdsvis lille og der går et par år inden en 200 liters tromle er fuld.  Oliefiltre: Efter afdryp afleveres disse til Genbrugspladsen Lystrupvej.  Akkumulator: Sendes retur til leverandør (ReturBat ordningen) eller afleveres på Genbrugspladsen Lystrupvej.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrigt affald	Øvrigt affald i form af dæk, metalskrot, papir/pap, plast og brændbart affald afleveres på Genbrugspladsen Lystrupvej.

### Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

### Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

### BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

#### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke ifm. autoværkstedet.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

#### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

## Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i en 200 liters metaltromle. Tromlen står bagest på værkstedet, således at spild ifm. uheld ikke kan løbe ud ad porten.  Der er ingen gulv afløb på værkstedet.
Opbevaring af flydende råvarer	Opbevares udelukkende i mindre beholdere.
Påfyldningsplads for brændstof	Forefindes ikke.
Belægninger	Værkstedet har en betonsump under værkstedsgulvet, som er et levn fra en tidligere autolakeringsvirksomhed på ejendommen. Betonsumpen er overdækket med en træplade, så den ikke kan inspiceres, men sumpen er oplyst til at være uden afløb.
Jordforurening	Der blev ikke observeret forhold ved tilsynet, der kan have givet anledning til jordforurening.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit  
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534  
e-mail: bosc@aarhus.dk