

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17. april 2023

Miljøtilsyn med Sæbygårdvej 82 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 13. april 2023 tilsyn med miljøforholdene på Sæbygårdvej 82, 9330 Sæby.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Ændret dyrehold ift. miljøgodkendelse

Ejendommen har miljøgodkendelse af 4. december 2009. Af denne miljøgodkendelse fremgår det, at dyreholdet på ejendommen skal bestå af malkekøer.

Ved tilsynet blev det oplyst, at malkekøer er udsat oktober 2021.

Pt. består dyreholdet af 20 ammekøer, 20 kvier og 10 handy jf. CHR

Ændring af dyrehold er ikke i overensstemmelse med miljøgodkendelsen og du vil modtage separat skrivelse fra min kollega Tinne Stougaard

- **Indskærpelse** – 10-års beholderkontrol på gyllebeholder fra 2011

3000 m3 gyllebeholder er beliggende mere end 100 meter til vandløb og er derfor jf. Beholderkontrolbekendtgørelsen, nr. 1322 af 14. december 2012, § 9, stk. 1 omfattet af 10-års beholderkontrol.

Gyllebeholderen er fra 2011 og der er ikke udført 10-års beholderkontrol på denne beholder.

Det indskræpes derfor, jf. ovenstående bekendtgørelse, at **beholderkontrol skal være bestilt og udført senest den 1. juli 2023**

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2010-02853

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- Accept af at vilkår 1 ikke opfyldes

Af ejendommens miljøgodkendelse af 4. december 2009, vilkår 1, fremgår det, at der skal etableres skærmende beplantning, hvilket der også tidligere er fremsendt indskærpelse om.

Grundet ejer har udsat malkekvæg er der ikke længere behov for lys i stalden og ejer oplyste, at strømmen er slået fra.

Det accepteres, at der ikke etableres skærmende beplantning, idet der ikke er behov for lys i stald.

Såfremt der er behov for lys i stald igen, opretholdes vilkår om skærmende beplantning og denne skal etableres straks efter, at der forekommer lys i stald.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

(Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 13. april 2023

Gadensgaard Agro ApS, 9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Ole Thue Hansen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	23,10

Ejer	Gadensgaard Agro
Adresse	Gedebjergvej 10, 9300 Sæby

Telefon	Mobil	
E-mail	CVR nr.	89508215
Fax	P. nr.	

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	12,50	0,00	326,06
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	0,00	4,65
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,16	0,00	25,70
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,38	0,00	46,92
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	12	5,71	77,28	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ejer oplyste, at malkekvæg er udsat oktober 2021. Ejer har pt. 20 stk ammekøer, 20 kvier og 10 handyr jf. CHR.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Miljøgodkendelse af 30. september 2014 blev gennemgået, specielt omkring dyreholdets sammensætning. Ejer har indsat kødkvæg i stedet for malkekvæg og har desuden væsentlig færre dyr end det tilladte. Godkendelsesgruppen overtager.</p> <p>Ejer har lys i stalden mere grundet malkekvæg er udsat og der for vil afskærmende beplantning ikke bliver etableret, som er vilkår i miljøgodkendelsen.</p>

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	To gyllebeholdere godkendt med flydelag og dykket indløb. 1500 m ³ beholder fra 2000 og 3000 m ³ beholder fra 2011. Logbog godkendt. Der er udført 10-års beholderkontrol i 2017 på beholder fra 2000. Der er ikke udført 10-års beholderkontrol for beholder fra 2011. Forholdet indskærpes. Ingen af beholderne er omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring
Markmød./kompoststak	Én markstak p.t., hvor opbevaring, overdækning og afstandskrav er godkendt og ejer er bekendt med regler om ændret placering
Ensilageoplæg	Ingen ensilage i de to plansiloer. i stedet er der kompost fra den lokale genbrugsplads placeret i den ene plansilo. Komposten skal anvendes på ejers arealer, som er lerjorde. Der er ensilagesaftbeholder ved plansiloer
Møddingsplads	Der er møddingsplads med manglende afløb (som er blevet sløjfet). Møddingspladsen må ikke anvendes og ejer oplyste, at pladsen ikke anvendes (heller ikke til vask af maskinel).

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer leverer dybstrøelse til Sindal Biogas og modtager afgasset gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen oplag. Maskinstation foretager sprøjtning og ejer har derfor intet sprøjteudstyr

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor tank tømmes efter gældende regler.

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
02	Olie	1.200,000	1981	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejer har 1200 l plasttank fra 2007, men den er ikke i brug. Ejer har ligeledes 1200 l ståltank fra 2019 til diesel og denne anvendes

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen olieoplag.
Affald, generelt	Affald afleveres via dagrenovation eller den lokale genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Jordvarmeanlæg, som er blevet færdigmeldt
Beskyttet natur	Ejer er bekendt med registrering af beskyttet natur på ejers arealer og disse opdyrkes ikke.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet alment vandværk

Markvandsboring	Markvandsboringer er korrekt sløjfet og Grundvandsteamet har modtaget indberetning af sløjfning.
Ikke oplyst	Ejer blev orienteret om Jobcentrets virksomhedsservice.