

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Hasle Refractories A/S, Kanegaardsvej 1, 3700 Rønne

Virksomhedens navn	Hasle Refractories A/S
Virksomhedens adresse	Kanegaardsvej 1, 3700Rønne
CVR-nummer	20223707
Virksomhedstype	Fremstilling af keramiske produkter ved brænding 3.5
Dato for tilsynet	04.09.2023
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, varslet
Tilsynet omfattede	Vilkår i miljøgodkendelse fra 2015.
Håndhævelser ifm tilsynet	Ingen håndhævelse nødvendig

Egenkontrol	Virksomheden har vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelse af marts 2015. Egenkontrollen skal foretages på virksomhedens filtre, sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer samt visuel kontrol for revnedannelser i opsamlingskar for skyllevand. Dato og resultat skal føres ind i en driftsjournal. Dokumentation udleveret i forbindelse med tilsynsbesøg.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynstidspunktet.

Aktindsigt:

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelsesdato: 2. november 2023