

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 22/1559

Billund Kommune har den 28.10.2025 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Dan Ellebæk Klausen på Filskovvej 26, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Dan Ellebæk Klausen og Lise Klausen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser vurderet at være indplaceret med listepunkt:

K212:

Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1. (Kategori: 1b)

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

H51:

Garageanlæg > 3 stk.

Miljøtilsyn faktureres i 2025 med 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
7aa (virksomhedens beliggenhed)	1120351	Filskov By, Filskov
4g	1120351	Filskov By, Filskov
4h	1120351	Filskov By, Filskov
7bl	1120351	Filskov By, Filskov

Ejeroplysninger

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
Klausen, Dan		

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	Dan Ellebæk Klausen, Filskovvej 26, 7200 Grindsted Attention: Dan Ellebæk Klausen CVR nr: 28403836
Tlf. / mobil	40922281
e-mail	dank@live.dk
Hjemmeside	http://www.dan-klausen-filskov.dk/
CVR- / P-nummer	28403836 / 1011174589
Etableringsdato	28.02.2005
Godkendelsesdato §33	01.12.2023
Spildevandstilladelse	26.10.2020
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Virksomheden er vurderet ved tidligere tilsynsbesøg at have en K212 aktivitet, som gør at det er vurderet, at virksomheden skal miljøgodkendes. Virksomheden har ikke længere vask af køretøjer, hvilket for nuværende medfører at der for denne aktivitet ikke er krav om spildevandstilladelse
Kort beskrivelse	Virksomheden omfatter: 1. Garageanlæg, entreprenør plads, maskinstation, jordhåndteringsplads 2. Slamsugning (Trix tanke, septiktanke, bundfældningstanke) og opgaver som løses for landbrugsbedrifter 3. Oplag og salg af ren landbrugsjord 4. Kørende materiel omfatter 1 stk. slamsuger + 2 stk. traktorer
Antal ansatte:	Ca. 3
Produktionsareal (m²):	7.000 m2
Driftstider (kl.):	24/7
Afstand til boliger	4 – 500 m

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlægsområde, aktiviteter og processer

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-11-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	4,01
Bemærkning til score	Automatisk oprettet ved skift af Hovedaktivitet/Kategori

Håndhævelser

Bemærkninger
Ingen

Indretning og drift

Bemærkninger
Den virksomhedsrelaterede arealanvendelse omfatter: 1. Ca. 7000 m2, af matr. 7aa, herunder 2. 3 rundbuehaller, med tankpladser og oplagring af råvarer og materiale 3. en udendørs vaskeplads (ca. 90 m2) 4. udendørs råvare-"siloer/båse" i beton (ca. 300 m2), og en jordhåndteringsplads, oplagsplads og sorteringsplads for ren jord på ca. 1300 m2 5. De øvrige udendørs arealer benyttes til oplagring og parkering af materiale og køretøjer 6. Kørende materiel (bl.a. slamsuger og 2 traktorer) i et antal på 3 eller derover er normalt parkeret på virksomhedens anlægsområde 7. Kontor-, møde- og velfærdsfaciliteter

Jord- og grundvand

Bemærkninger
- Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynsbesøget - Virksomheden er beliggende på areal som hverken er V1-kortlagt eller V2- kortlagt eller områdeklassificeret

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenet. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald

Bemærkninger
Typer: - Der hjemtages jord fra projekter. Jorden oplagres (½-5 år) og behandles/sorteres før det afsættes igen (løbende). - Modtaget jord og udgående jord, opbevares på 2 x ca. 400 m2 pladser, med sorterplads imellem. - Materiale fra slamsuger afhændes hos Give Renseanlæg - Brokker, tømmer rester m.v. som tilføres med ren jord afhændes til Toft Recycling - Batterier på palle indendørs – afhændes til leverandøren

Luftemissioner

Bemærkninger
Kilder til luftemission: - Udstødning fra kørende maskiner og - Potentielt støv ved jordhåndteringen

Lugt

Bemærkninger
- Ingen kilder til lugt fra virksomhedens drift. - Virksomheden har ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg

Råvarer

Bemærkninger
Typer: 1. Diesel og landbrugsdiesel (FuelSave Diesel B0 - Dyed off-road) 2. Palletank med Viaform - Ecoform (tømiddel), placeret i rundbuehal. 3. Palletank med sprinkervæske, placeret i rundbuehal 4. Salt - max. 100 tons (til vej- og pladssaltning), placeret indendørs, i varierende størrelse sække. 5. Cement i sække, Overdækket 6. Sand, granit mv. til entreprenørbrug (fundering mv.) opbevares udendørs 7. Råvarelager af dåser, dunke mv. opbevares i rundbuehaller Sikkerhedsdatablade for benyttede råvarer er listet på hjemmeside, med link, bl.a. følgende råvaregrupper: 1. malinger, grunder, 2. spray, 3. maskinprimer, 4. træbeskyttelse, 5. rengøringsmidler, 6. rensemidler til bremser, 7. vinduesrens, 8. glidemiddel spray, 9. bremsevæske, 10. multifedt, 11. fluegift, 12. silikonespray, 13. rustløsner, 14. glasrens, 15. kobberpasta, 16. motorrens, 17. vej- og markeringsfarve, 18. smørefedt, smøreolier, 19. benzinadditiv, dieseladditiv, 20. elastisk spartel, 21. opløsningsmiddel (syntetisk fortynder), 22. murasfalt, 23. sprinkervæske, 24. batterier m. syre

Spildevand

Bemærkninger
1. Processpildevand fra vask på udendørs vaskeplads – ca. 1 gang pr. uge. Vaskepladsen er ikke overdækket 2. Under tilsyn blev det oplyst, at spildevandet ledes via sandfang til oppumpning i 5 m3 overjordisk samletank, hvorfra spildevandet udspreddes efter behov

Sandfang

Bemærkninger
- Der er installeret sandfang ved vaskeplads. Acu-dræn, ca. 70 cm bred, 6 meter lang og 1 meter dyb - Sandfang på 2,5 m3 før pumpebrønd

Olie- og fedtudskillere

Bemærkninger
Ingen

Støj

Bemærkninger
Kilder: - Transport – herunder af- og pålæsning af materiel og materialer - Jordsorteringsaktiviteten kan ligeledes afgive væsentlig støj, omend denne forventes at forekomme sjældent (1-4 års interval ifølge ejer)

BBR – registrerede tanke

Olietank	Bemærkninger
TEK 9 HAL-1	Tank - 2500 l – Stål – Diesel - I drift – Inde – Overjordisk – Etableret 2012 -KN Smede- og Beholderfabrik A/S – G.NR. 505023 – Fabrikation år: 2008 – Fabrikation nr.: 28324
TEK 10 HAL-2	Tank - 4000 l – Stål – Mineralske olieprodukter - I drift – Inde – Overjordisk – Etableret 2024 - KN Smede- og Beholderfabrik A/S – G.NR. 505123 – Fabrikation år: 2018 – Fabrikation nr.: 69757
TEK 11 HAL-2	Tank - 4000 l – Stål – Mineralske olieprodukter - I drift – Inde – Overjordisk – Etableret 2024 - KN Smede- og Beholderfabrik A/S – G.NR. 505123 – Fabrikation år: 2023 – Fabrikation nr.: 76243
Tanke er placeret på befæstede arealer i rundbuehaller. BBR er ajourført efter tilsynsbesøget på baggrund af fotos af mærkeplader på ovennævnte olietanke.	

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Ifølge miljøgodkendelsens vilkår 30 fører virksomheden driftsjournal, som opbevares på virksomheden i mindst 5 år

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727089
E: jha@billund.dk