

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-11-2018 på ejendommen:

Nygårdsvej 1  
6940 Lem St.

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog    Lejer
----------------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Afløb fra plansiloer ledes til dræn.

Gyllebeholder på 2400 m<sup>3</sup> ligger under 100 m fra vandløb.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

#### Håndhævelser

13-12-2018	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at afløb fra plansiloer føres til forbeholder til gyllebeholder.
13-12-2018	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at der monteres gyllealarm på gyllebeholder på 2400 m <sup>3</sup> .

#### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	20-03-2006
Tilladte dyreenheder	233,40

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår om beplantning	Ingen af gyllebeholderene kan ses fra vejen.
Antal mdr. på græs - vilkår	Dyr på græs jvf. økologireglerne

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	131	174,67	20-03-2006	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m.bags kyl/ringkanal	98	49,81	20-03-2006	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,92	20-03-2006	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	103	137,33	3.141,50	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluer (Kemisk behandling) - udgår	Muger tit i højsæson.

### Opbevaringsanlæg

#### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	02-01- 1984	100	200	0	del af gl. mødding
Ensilageplansilo	03-01- 1984	540	1.000	540	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Grovfoder opbevares i plansiloer. Plansiloerne har ifølge tidligere oplysninger afløb til gyllen, men det viser sig, at afløb fra plansiloerne har afløb til dræn. Der er derfor givet indskærpelse på, at afløb fra plansiloer ledes til fortank til gyllebeholder

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen markstakke

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
------	----------------	------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------

Gyllebeholder	01-01-1984	02-11-2015	200	800		Beholderkontrol udført den 02-11-2015, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2002	02-11-2015	600	2.300		Beholderkontrol udført den 02-11-2015, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	04-01-1984		0	800		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800		0	120		ekst. ajlebeholder ændret til forbeholder.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.): 10,04

Aktuel opbevaringskapacitet, fast  
gødning (mdr.): 0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om gyllealarm på gyllebeholderen på 2400 m <sup>3</sup> , idet den ligger under 100 m fra vandløb. Dette bevirker tillige, at der er krav om beholderkontrol hvert 5. år. Beholderen på 2400 m <sup>3</sup> er sidst kontrolleret i 2015 og skal således have kontrol igen i 2020.
Interval gødningsskraber - udgår	Kører ca. hver anden time.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er kapacitet til 11,71mdr.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 800m <sup>3</sup> Beholderen er kontrolleret d. 02-11-2015 uden bemærkninger. Flydelag ok Dykket indløb. Logbog ok.

Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 2400m3 Beholderen er kontrolleret d. 02-11-2015 uden bemærkninger. Flydelag ok Dykket indløb. Logbog ok.
--	---

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

*Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.*

*Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen*

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ok er reg.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værksted, på beton uden afløb.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Lægges på palle ved gylletank, med presenning over, DAKA afhenter.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til byvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er 2 borer på ejendommen, de står begge i overdækkede tørbrønde. Der er indsendt ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelserne.
5m zone omkring boring	Er overholdt

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-12-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,01

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Frank Tolbøll

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*