

Gærum Smede- Rør- og Sanitetsforretning
Fabriksvej 5
9900 Frederikshavn
Att.: Morten Mørch Wærens

Sendt via mail: gaerum-smedie@mail.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. september 2023

Rapport efter miljøtilsyn hos Gærum Smede- Rør- og Sanitetsforretning beliggende Fabriksvej 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2023-06908
Dokumentnummer: 7339728

Frederikshavn Kommune har den 12.09.2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Morten Mørch Wærens og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98486080	CVR nr.	17081381
		P. nr.	1001218684

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden foretager kun VVS-arbejde. Der udføres ikke længere smedearbejde, da virksomheden ikke længere har en smed ansat - værkstedet benyttes derfor yderst begrænset. Alt arbejde udføres ude af huset. Nedenfor ses billeder af værkstedet:</p>  <p>The images show a large industrial workshop with high ceilings and concrete floors. It is filled with various pieces of machinery, including what appears to be a large green hydraulic press, a red lathe, and several workbenches. There are also shelves with tools and materials. The lighting is bright, and the overall appearance is that of a well-used but somewhat cluttered industrial space.</p>
	Virksomheden er et enkeltmandsfirma, som består af ejer selv.

	Produktionsarealet vurderes at være 200 m ² . Normal arbejdstid er: Mandag - fredag fra kl. 7-16.
Egenkontrol (journal)	Ingen krav om egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse. Desuden er produktionsarealet ca. 200 m ² (under 1000 m ²), hvorfor virksomheden heller ikke er omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen.
Forurennet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	<p>Virksomheden har punktudsug til svejsning flere steder i værkstedet. Der svejses dog ikke på virksomheden, så udsug er ikke i brug. Der er ikke filter på afkastet.</p> <p>Afkastet fra svejserøg er kun ført ud gennem væggen på værkstedet. Såfremt svejseaktiviteten på værkstedet genoptages, skal afkastet føres min. 1 m over tag, således der sker fri fortynding jf. gældende lovgivning.</p> <p>Virksomheden har også udsug på virksomhedens sliber. Metalstøv opsamles i en særskilt bakke, som tømmes efter behov af virksomheden.</p> 

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen støjende aktiviteter, da alt arbejde udføres ude af huset. Kompressor er placeret i lager.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Afløb i værksted passerer sandfang. Der er ingen olieudskillere. Sandfanget tømmes automatisk af Stæten efter behov.</p> <p>Virksomheden oplyser, at afløbet i sin tid er lavet for at aflede sne og regn, der måtte være på lastbilerne i forbindelse med en reparation.</p>



Det er i forbindelse med tilsynet i 2011 vurderet, at det ikke er et problem, at der ikke er olieudskillere på lokaliteten, da der ikke er farligt affald tilknyttet værkstedet.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ingen olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på lokaliteten. Opvarmning med træpiller og naturgas.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen farligt affald
Affald, generelt	<p>Virksomhedens metalskrot afhentes af Sæby Produkthandel og dagrenovation, plast, pap- og papir afhentes af Peter Sørig.</p> <p>Virksomheden har særskilte containere til de forskellige fraktioner, som står udendørs.</p>

