

Rasmus B. Jensen
Ø. Thorupvej 1
9330 Dronninglund

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

25. maj 2021

Miljøtilsyn med Søholtvej 18, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 15. april 2021 tilsyn med miljøforholdene på Søholtvej 18. Tilsynet var varslet den 23. marts. 2021.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Indskærper

- Manglende flydelag i gyllebeholder inden 7 dage
- Manglende dykket indløb i gyllebeholder skal reetableres inden 1. juli 2021.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2021-00803

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk
Mobil: 29607537

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen
Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 15-04-2021

Hvidborg Agro ApS, v./Søholtvej 18
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Lejer Rasmus Brøndbjerg Jensen og miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	194,23

Ejer	Hvidborg Agro ApS
Adresse	Civagårdsvej 1, 9330 Dronninglund

Telefon		Mobil	60496052
E-mail	rbagro@outlook.dk	CVR nr.	39254212
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	6.000	153,85	2.971,50	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	8.400	40,38	1.148,11	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdets størrelse fremvistes ved udleveret dokumentation pr. 15. april 2021, på 2 afdelinger med henholdsvis 700 grise og 650 grise, samt 2607 slagtede svin og 124 døde svin. I følge CHR-register findes der på stald 1500 svin (over 30 kg).

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen vilkår da ejendommen ikke er miljøgodkendt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	28-07-2018	452	1.810		Ingen bem.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder fandtes med manglende flydelag (ca. 15 m²). Der manglede dykkede indløb, frist 1. juli 2021. Ejer ville straks tilføre snittet halm. Logbog føres efter reglerne. Dog henstilles at i skema 2 føres dette med datoer for nødvendige tiltag. Forbeholder gav ikke anledning til bemærkninger.

Sprøjtemidler

Årstal	Type	Mængde	Enhed	Bemærkning

Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring. Alle sprøjtemidler opbevares på Tislumvej 556, Lendum.
--------------------	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Husspildevand fra stuehus er ikke kontrolleret. Der findes godkendt nedslivningsanlæg.

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Afblændet/opfyldt tank		1800		Nej
02	Olie	2.500	1996	Nedgravet	Nej
03	Olie	1.500	1998	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 2 olietanke (nedgravet fra 1996 og overjordisk tank fra 1998), begge er registreret i BBR-register.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der findes ingen farlig.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Ingen affaldsoplag.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Stuehus opvarmes med oliefyr.
Beskyttet natur	Ejendommen er ikke kontrolleret for beskyttet natur.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilsluttet Østervrå vandværk.
Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer