



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2032
Ref. BEVCH
Dato: 25-09-2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Omlastehal på Bogensevej
Virksomhedens adresse	Bogensevej 89, 5500 Middelfart
CVR nummer	44877430
Virksomhedstype	K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Tidspunkt for tilsynet	06.03.2026
Baggrunden for tilsynet	Nedlukning af aktiviteter på anlægget
Varsling af tilsynet	Tilsynet var aftalt med mail af 18. februar 2026
Deltagere fra virksomheden	Morten Bang-Møller
Tilsynet udført af	Benedikte Vandsø Christensen
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af Omlastehal Bogensevej



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
03-06-2024	Indskærpelse	Manglende lukning af porte Der er ikke længere omlastning af madaffald i hallen.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomheden har ikke krav om indberetning af egenkontrol.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af 3. marts 2010
- Miljøgodkendelse til omlastning af madaffald af 26. oktober 2020

Gennemgang af miljøforhold

Gennemgang af miljøforhold

Omlastehal på Bogensevej er et anlæg, hvorpå der er blevet nedknust og sorteret bygge- og anlægsaffald, modtaget og komposteret have/parkaffald, sorteret og nedknust blandet erhvervsaffald og genbrugelige materialer samt deponeret ren jord. Anlægget er ejet af Middelfart Kommune som i 2025 har oplyst Miljøstyrelsen om, at aktiviteterne på pladsen skal ophøre, anlægget skal fjernes og området omdannes til rekreativt område. Affaldsoplag er i den forbindelse blevet fjernet fra området.

Miljøstyrelsen har bedt Middelfart Kommune om at indsende en redegørelse for, hvordan kommunen vil rydde området og sikre, at der ikke efterlades forurening efter aktiviteterne på pladsen.

Miljøstyrelsen foretog en besigtigelse af anlægget inden oprydning/nedtagning påbegyndes.

Hal

Olietanken i hallen er tømt og vasket 2 gange. Tanken står på fast belægning. Omlastning af madaffald er ophørt for 2 måneder siden.

Olieudskiller/sandfang bag mandskabsbygningen

Evt. skal olieudskiller og sandfang forblive, da der fortsat skal afledes overfladevand fra en offentlig sti, der går langs anlæggets vestlige skel og olieudskilleren kan anvendes i den forbindelse.

Olieudskiller/sandfang ved vaskeplads

Vaskepladsen er ikke længere i brug. Olieudskilleren/sandfanget skal fjernes. Overfladevand herfra ledes til perkolatsystemet i nedgravet rørsystem. Rørsystemet er gravet ned i et

gammelt slaggedepot som regionen er myndighed for. Det blev aftalt, at olieudskiller og sandfang skal fjernes og jord, der viser tegn på forurening skal graves op.

Komposteringsplads

Der er ikke længere haveaffald og kompost på pladsen. Pladsen har fast belægning med underliggende lag af slagge.

Belægningssten samt slagge under pladsen vil blive fjernet. Der er dræn under pladsen og Middelfart Kommune vil tage stilling i løbet af nedlukningsprocessen om drænene skal fjernes.

Plads for neddeling af byggeaffald

Pladsen er ikke befæstet, idet den har været benyttet til nedeling af tegl og beton. Der er ikke længere oplag af affald på pladsen.

Pladsen ligger ovenpå gamle regionsdepoter og depoterne formodes ikke at være slutaftdækket. Pladsene skal slutaftdækkes med 0,5 – 1 m jord afhængig af strukturen af det affald, der er deponeret og affaldets risiko for opfrysning.

Renjordsdepot

På pladsen er der deponeret ren jord fra byggeprojekter gennem tiden. Der deponeres ikke længere ren jord.

Plads for neddeling af træ mm.

Pladsen var tømt og skal fjernes. Pladsen ligger ovenpå affaldsbed for slagge, der er omfattet af miljøgodkendelsen til Vestfyns Affalds - og deponeringsanlæg. Efter pladsen er fjernet skal deponeringsenheden slutaftdækkes.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.