

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk**Tilsynsrapport for kampagne tilsyn udført den 08-03-2018 -
Kurt Lyng Kristensen, Høgelundvej 17, 6500 Vojens****Overordnede oplysninger**

Ejer	Kurt Lyng Kristensen		
Adresse	Høgelundvej 17, 6500 Vojens		
Telefon	74545404	CHR nr.	53117
E-mail	v.k.lyng@bbsyd.dk	CVR nr.	64879952
Mobil	40370404	P nr.	1002197369

Tilsynstype	Tilsynet var et kampagne tilsyn	Acadre nr.	18/5510
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	29-10-2012		
Ændret tilladelse	29-10-2012		
Tilladte dyreenheder	430,68		
Registreret dyreenheder i alt	320,03		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages kampagnetilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Jesper Damm, Brand og Redning Sønderjylland Brian Guldborg-Mogensen, miljøvagt, Haderslev Kommune Astrid Kjærulff Jepsen, miljømedarbejder, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	<p>Der er mælkeproduktion på ejendommen.</p> <p>Afløbsforhold: Der er 5 ensilagesiloer med afløb til beholder. Ved de nyeste er der etableret afløb i den vestlige ende. Der er støbt kanter ved afløb.</p> <p>De 2 ensilagesiloer: Der er ikke afløb ud for hver silo i den vestlige ende, men der er lavet et afløb sydvest for siloerne. Det har forbindelse med afløb fra de 3 ensilagesiloer. I den østlige ende er der 2 afløb. Alle afløb ledes til gyllebeholder. Der er planer om at støbe beton i den vestlige ende og tilslutte til eksisterende afløbssystem.</p> <p>De 3 ensilagesiloer: Der er 4 afløb (afløb ud for hvert element) og det ledes til gyllebeholder.</p> <p>Ved tilsynet blev der snakket om muligheden for at lede regnvand til regnvandsledning og ikke til rist ved ensilagepladser. Ude ved vejen er der også mulighed for at lede vejvand til grøft, så det ikke ledes til rist ved ensilagesiloer.</p>

	<p>Der er 6 kalvehytter på den side af foder/halmladen, der vender over mod de 2 ensilagesiloer. Der er betonbund og der er fald mod afløb ved ensilagesiloer.</p> <p>Gylle: Der er 4 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gyllebeholder 1: 1100 m³ fra 1986. Beholderkontrolleret 16/6-10. Næste kontrol er i 2020.</p> <p>Gyllebeholder 2: 2550 m³ fra 2001. Beholderkontrolleret 16/6-10. Næste kontrol er i 2020.</p> <p>Gyllebeholder 3. 250 m³ fra 1974. Beholderkontrolleret 16/6-10. Der er boret hul, så der kun er gylle til terræn og løber i forbeholderen, idet der er spjæld i gyllebeholderen. Dette er godkendt af beholderkontrollant. Næste kontrol er i 2020.</p> <p>Gyllebeholder 4: 4586 m³ fra 2007. Der skal foretages beholderkontrol nu, hvis gyllebeholderen forsat ønskes anvendt.</p> <p>Halm: Der er halm i laden. Ved tilsynet var det ikke over 1000 m³. Der blev snakket om maksimal opbevaring af 1000 m³ halm og er der mere, så skal det oplagres i marken i overensstemmelse med reglerne på dette område.</p> <p>El: Der er foretaget termografi. Der er nødgeneratorstik i det gamle malkerum.</p> <p>Desinfektionsmidler og olieprodukter: I teknikrummet er der desinfektionsmidler. der er opkant ved døre. Der er afløb til gyllekanal. Der var en skarp af syre og det kunne på den baggrund være optimalt, at opsætte en blæser ved udsugningen i lokalet eller få installeret en ny udsugning i lokalet.</p> <p>Pulverslukkere: Der er pulverslukkere på ejendommen og der er opsat skilte. Der er en vandslange i malkestalden. Der er koblinger ved vandkar i kostalden.</p> <p>Beredskabsplan: Der er en opdateret beredskabsplan. Ejer ønsker at få beredskabsplanen tilsendt, idet der er ændringer.</p> <p>Dieselolietank: Der er 1 dieselolietank på ejendommen. Der er kattegrus i nærheden og ingen afløb. Spørg Falck om et skilt til dieseolietanken.</p> <p>Udleveret og tilsendt materiale: - Vejledning om afbrænding i det fri - Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier - Kort over vandløb og jordbundsforhold - Kort over ejendommen</p>
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til kampagnetilsyn, hvor der ses nærmere på miljøfarer og brand.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynskampagnen.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 8. maj 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk