



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2019

<b>Virksomheds navn/ ejer</b>	ScanBelt A/S
<b>Adresse</b>	Læsøvej 12, Hjørring
<b>Dato for tilsyn</b>	28.02.2019
<b>Virksomhedstype</b>	D59 Fremstil. af plast og ekspan. polystyren <=5 t/d
<b>CVR-nr.</b>	13845085
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

<b>Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser: 2</b>		
<b>28-02-2019</b>	Indskærpelse	Der skal findes en anden løsning for håndtering af plastspåner fra filteranlægget sådan at fremtidig forurening af jord og vand forhindres
<b>28-02-2019</b>	Indskærpelse	Plastspåner skal fjernes fra grunden så der ikke opstår jord- eller vandforurening

Ejendommen er helt/delvis kortlagt på vidensniveau 2, dvs. der er konstateret en konkret forurening. Muligheden for at meddele påbud i forhold til den konkrete forurening vurderes af Kommunen. Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på yderligere jordforurening.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurennet-grund>