




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1844
Ref. PALET/MARBA
Dato: 05-10-2021

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Støjvold ved Motorring 3, Hvissinge
Virksomhedens adresse	Hvissinge 10, 2600 Glostrup
CVR nummer	65120119
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	29.09.2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	1. september 2021
Deltagere fra virksomheden	Kim Hansen, Tilsynsførende Glostrup kommune
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Patrik Leth Jørgensen
Tilsynet omfattede	En fysisk gennemgang af slutfædækningen på jordvolden.
Materiale udleveret	



Billede 1 Oversigtskort over virksomhedens placering

Håndhævelser

Der er ikke blevet meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol

Der er ikke vilkår i godkendelsen om egenkontrol og indberetning herom til tilsynsmyndigheden.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af miljøgodkendelse af Støjvold ved Motorring 3, 28.05.2008

Gennemgang af miljøforhold

Støjvolden er opbygget, i overensstemmelse med godkendelsen, af lettere forurenede jord overdækket med signalnet og herover min. 0,3 m ren jord. Deponering er ophørt i 2009, og støjvolden er frem til 2014 færdiggjort med slutafdækning og beplantning.

På tilsyn i 2015 blev der konstateret skred i slutafdækningen, men på tilsyn i 2018 blev det konstateret, at slutafdækningen var intakt, og beplantningen veletableret, og de tidligere noterede skred var ikke at finde.

Under dette tilsyn kunne tilsynsmyndigheden konstatere, at slutafdækningen fortsat er intakt og volden fremstår med tæt beplantning på skrænterne og uden huller i grusstierne.



Billede 2 Venstre: Randdræn langs grusvejen på volden. Højre: Billede af skrænten set fra toppen.



Billede 3 Volden set fra fortovet. Volden fremstår tæt bevokset.

Andet

Under tilsynet blev der fundet flere dæksler på støjvolden. Det var uklart for både tilsynsførende og virksomhedens repræsentant, hvad formålet var med disse dæksler. Det er aftalt at Glotrup kommune vender tilbage med en afklaring om disse.



Billede 4 Dæksler, der blev fundet på volden

Nedlukningstilsyn

Der er angivet vilkår til nedlukning af støjvolden i revurderingen af miljøgodkendelse af støjvold ved Motorring 3 af 28. maj 2008. Vilkår 9.2. skriver:

"Tilsynsmyndigheden skal udføre en afsluttende inspektion af slutafdækningen og tilplantningen før deponeringsanlægget kan betragtes som endeligt nedlukket og støjvolden dermed kan betragtes som færdigetableret."

I forbindelse med basistilsynet foretog Miljøstyrelsen også en afsluttende inspektion af slutafdækningen og tilplantningen.

Miljøstyrelsen vil træffe afgørelse om endelig nedlukning af støjvolden. Dette sker på baggrund af gennemgangen af slutafdækningen på tilsynet, samt gennemgang af slutafdækningen fra 2018. Miljøstyrelsen har ikke fundet tegn på skred eller lignende ved begge tilsyn, og beplantningen synes at være i god vækst, således slutafdækningen fremstår stabil.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at Glostrup kommune vender tilbage med en afklaring af de brønde, der blev fundet på støjvolden langs stigen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.