

Tilsynsrapport 17-12-2019 Sognstrupvej 17B, 7500 Holstebro

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr	Adressebeskyttet
Karsten Dahl Schmidt	Hestbjergvej 14	7500 Holstebro	Nej

Betaler adresse / oplysninger af lejer af ejendom

Betaler navn	Betaler adresse	Betaler postnr. / post-distrikt	Betaler CVR
Karsten Dahl Schmidt	Sognstrupvej 17B	7500 Holstebro	40623728

CVR nr.	40623728	CHR-nr	66594
---------	----------	--------	-------

Seneste godkendelse / tilladelse / anmeldelse	Anmeldelse kapitel 6-11
Dato for meddelelse	21-10-2019

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af husdyrbrugets oplysninger, tilsyn på husdyrbruget og Herning Kommunes arkiver.

I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbrugets indplacering

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "HG12K, Kvægbrug med §12 godkendelse", kategori: 1b. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	17-12-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5

Vægtet score	3,5
--------------	-----

Bemærkninger	
--------------	--

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
18-01-2014	Indskærpelse		Der skal monteres robotskraber i eksisterende kostald. Skraberens skal skrabe spaltearealet minimum hver 4. time, døgnet rundt (vilkår 43)
18-01-2014	Indskærpelse		Indvendig og udvendig kontrol af gyllebeholderne skal fremadrettet noteres i log. Dato og evt. tiltag skal fremgå af loggen (vilkår 38, benyt evt skema til flydelag).
18-01-2014	Henstilling		Der skal indsendes oversigt over lejede beholder til husdyrgødning, med angivelse af ejer, adresse, og mængde af gylle, der kan benyttes.
12-07-2016	Indskærpelse	Meddelt	Der må maksimalt udbringes 76.414,88 kg N. I gødningsåret 14/15 er der udbragt 77.413 kg N.

Animalsk produktion

Registreret produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	474	Dybstr., bagskyl/ringkanal	Kg EKM: 8987,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	214	Dybstr., m.spalter, linespil	Indgangsalder: 14,5	Afg./kælvningsalder 21,3
St.r. årskøer	40	Dybstrøelse (hele arealet)	Kg EKM: 8987,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	106	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 0,9	Afgangsalder: 4,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	234	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 14,5	Afg./kælvningsalder 21,3
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	214	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 43,0	Afgangsvægt: 70,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 600,0	Afgangsvægt: 812,3

Tilladt produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	540	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	Kg EKM: 10412,0	
St.r. årskøer	100	Dybstrøelse (hele arealet)	Kg EKM: 10412,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	33	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 24,0	Afg./kælvningsalder 25,0

St.r. årsopdr. 0-6mdr.	70	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	Indgangsalder: 4,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	50	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningssalder 8,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	135	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 4,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	370	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 55,0
St.r. årskøer	100	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	Kg EKM: 10412,0	

Tilsynskommentar dyrehold

Dyrehold	<p>Nuværende ejer har overtaget ejendommen 01-07-2019, og har derfor ikke andel i de oplysninger, der er indberettet i GHI for seneste dyrehold.</p> <p>Der er indsendt en §16a ansøgning, hvorfor der ikke undersøges nærmere omkring det nuværende dyrhold.</p> <p>Karsten oplyser, at der der 407 køer på ejendommen, og ligger derfor langt under det tilladte.</p>
----------	---

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato

Tilsynskommentar produktionsareal

--	--

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse stald u. afløb	01-01-1979	512	256		Samlet areal for 4 dybstrøelsesstalde

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	21-11-2018	10	300	1.200	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2001	19-12-2011	10	450	1.800	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1979			0	1.850	Flydelag	incl. fortank - anslået

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Inter- val	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Fortank t. gylle- beh.	01-01-1979			0	12	Fast låg	
Ensilageplansilo	01-01-1992			425	900	Intet	Alt overfla- devand ud- sprinkles
Ensilageplansilo	01-01-2010			1.900	5.000	Intet	Alt overfla- devand ud- sprinkles
Ensilageplansilo	01-01-2004			675	1.300	Intet	Alt overfla- devand ud- sprinkles
Ensilageplansilo	01-01-2002			575	1.200	Intet	Alt overfla- devand ud- sprinkles
Ensilageplansilo	01-01-2002			490	900	Intet	Alt overfla- devand ud- sprinkles
Ensilageplansilo	01-01-2019			750	1.500	Intet	Alt overfla- devand ud- sprinkles

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr): 11,4

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr): 0,2

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	<p>Beholder 1: 1980, 1200 m³. Dykket indløb. Naturligt flyddelag, dækningsgrad ok, logbog ført korrekt. Sidst beholderkontrol i 2018, godkendt. Ingen pumperør eller spjæld på beholderen.</p> <p>Beholder 2: 2001, 1825 m³. Dykket indløb, naturligt flydelag. Benyttes til afgasset gylle, til- sættes halm. logbog ført korrekt. Ingen pumperør eller spjæld på beholderen.</p> <p>Der bliver tilført snittet halm efter behov.</p>
Fortank	<p>Fortank ved kostald, biogas afhenter gylle direkte herfra. Fortank ved goldkostald, herunder fra møddingsplads, ledes til gyllebeholder. Opsamlingstank umiddelbart nord for ny plansilo, opsamling fra samtlige plansi- loer. Udsprinkles eller ledes til gyllebeholder.</p>
Opbevaringskapacitet	Ikke beregnet, men vurderet overholdt, da ejer har ovetaget ejendommen i som- mer 2019, og har væsentlig færre dyr end godkendelsen tillader.
Ensilageopbevaring	Ialt 7 plansiloer, 4815 m ² overflade, overfladevand udsprinkles. For placering se kort.
Møddingsplads	Dybstrøelse lægges på plads, syd for gyllebeholder. Afhentes løbende fra bio- gas. Der er, i forbindelse med ansøgning af §16a, planer om at udvide området. Der er umiddelbart afløb til gyllesystem og videre til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Kalvehytterne står på fast plads med afløb til gyllekanal. FLYT TIL VILKÅR

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	Ingen	0

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Gældende til (Dato)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til opbevaring	Karsten Dahl Schmidt	Hestbjergvej 14		2.000,0

Sprøjtemidler / kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kemikalier	Ingen, maskinstation skal stå for alt markarbejdet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Spildevandet fra mælkerum ledes i gyllekanalerne og videre til gylletanken.
Overfladevand	Overfladevand fra plansiloer udsprinkles, på nærliggende græsareal, når det er muligt. Ellers er der etableret rørføring til gyllebeholder.
Vaskeplads / Vaskehal	Der benyttes fast plads ved den mindste gyllebeholder, afløb til gyllekanaler> for-tank > gyllebeholder.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger BBR

Fabr.år	Etab.år	Størrelse	Indhold	Type nr	Sløjfningsfrist	Sløjfet år	Sløjfet
	1986		Gylle				
	2001		Gylle				
	2016	5.500	Autogasolie (Dieselolie)	51-5423			
2009	2009	1.200	Autogasolie (Dieselolie)		30-12-2049		
	2016	2.500	Autogasolie (Dieselolie)	50-5123			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Karsten har efter overtagelsen af ejendommen fået ny dieseltank, 2018, 4000 l, stål, udendørs under tag. Efter aftale vil Karsten afmelde de tre tanke, der er registeret i BBR og vil samtidig få registreet den nye tank.
Opbevaring af olie	Maskiner mm. serviceres på værksted. Kun mindre mængde smørrelse.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Alt plastik, herunder landbrugsplast, pap og papir mm, lægges i container og afhentes løbende. Kvittering for afhentning fremvist. Kvittering findes på sagen. Medicinrester, tomme glas, sprøjter og brugte kanyler samles i spand og afhentes af dyrlæge efter behov. Dyrlæge: Flemming Storbjerg, Letagervej 4A, 6900 Skjern.
Animalsk affald	Døde dyr ligges under kadaverkappe og afhentes af DAKA.

Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Vilkår miljøgodkendelse/miljøtilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	Vilkår 5: Ny ejer har overtaget ejendommen 01-07-2019. Ejer er i gang med en større gennemgribende renovering, og herunder er der ansøgt om godkendelse efter §16a. Der vil i gennemgang af vilkår derfor kun blive kigget på de vilkår, som vurderes relevante.
VILKÅR årsproduktion	Vilkår 9, tillæg 1. Der er registeret 407 køer samt opdræt småkalve og højdrægtige kvier på ejendommen, og ligger dermed lagt under det tilladte. Der er samdrift mellem Hestbjergvej 14 (primært kvier) og Sognstrupvej 17B (småkalve og køer). Der er ansøgt om godskendles efter §16a. Vilkår 10, tillæg 1. Nye staldafsnit ikke opført. Vilkår 11-14, tillæg 1. Ny gyllebeholder ikke opført.
VILKÅR staldinventar og drift	Vilkår 11: Kalvegødningen og foderrester lægges i gyllebeholder eller på møddingsplads. Der udmuges typisk en gang / uge i sommerperiode hos småkalvene, for at undgå flueproblemer. Afhentes en gang ugentligt fra biogas.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vilkår 13: Ejendommen leverer mælk til Arlagården, hvor dette ligeledes er et krav. Beholder tryktestes og køleeffekt kontrolleres en gang om året, fremgår af mærke på tank, ok.
VILKÅR ammoniakreducerende miljøteknol	Vilkår 19: ok
VILKÅR ensilagestakke	Vilkår 28: Der er placeret to ensilagestakke, syd for malkestalden. Ejer er i gang med at renovere og udvide det samlede plansiloanlæg, så det fremadrettet ikke bliver nødvendigt at placere foder i markstakke.
VILKÅR vaskeplads og afledning af vask	Vilkår 31, 51: Fast plads umiddelbart syd for ved den lille gyllebeholder, afløb til gyllekanaler > fortank > gyllebeholder. Benyttes til vask af kalvebokse mm.
VILKÅR gyllehåndtering	Vilkår 35: Gylle afhentes af biogas fra fortank ved kostald, retur til gyllebeholder. Vilkår 37: Påfyldning af gyllevogn sker med kran m returløb. Der er ikke påmonteret pumpe på gyllebeholder. Maskinstation står for tømning og udbringning, benytter gyllevogn med kran og returløb. Vilkår 50: ALt vaskevand ledes til gyllekanaler.
VILKÅR tankning af brændstof	Vilkår 70: Dieseltank, 2018, 4000 ltr, er placeres under tag, på beton. Ejer opdaterer BBR omkring olietanke.
VILKÅR skadedyr og fluer	Vilkår 77: Der er indgået aftale med privat firma omkring rottebekæmpelse. Vilkår 78: der benyttes Neoprex til udvanding i dybstrøelse til bekæmpelse af fluelarver. Hyppig udmugning i sommerperioden hos kalve.
VILKÅR lugt	Vilkår 32: Der er ikke modtaget klager klager over lugt.
VILKÅR støj, støv, lys, vibration og rys	Vilkår 56-60, 65-66: Der er ikke modtaget klager over støj, støv eller lys.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	
Til stede ved tilsynet	Ejer Karsten Dahl Schmidt samt Peter Refsgaard, Herning Kommune
Anmeldelser	Anmeldelse plansilo, 2019. Er etableret.
Status byggetilladelser mm.	Der er indsendt ansøgning på miljøgodkendelse, hvor opdatering af bygninger er i gang.
Opfølgning håndhævelser	Ingen. Ny ejer har overtaget ejendommen 01-07-2019.