



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2025 - 4831
Ref. eiren/lonni
Dato: 24. september 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Kalvebod Miljøcenter Tilsyn med støjvolde, tværvolde og specialdepot
Virksomhedens adresse	Selinevej 2, 2300 København S
CVR nummer	64942212
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	07. juli 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	23. juni 2026
Deltagere fra virksomheden	Martin Jakobsen og Thore Melgaard
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Lone Nielsen og Irene Renta
Tilsynet omfattede	Depot for støjvolde, tværvolde m.m. - Fysisk rundtur på deponiet og status - Gennemgang af vilkår - Egenkontrol med anlæg – voldenes tilstand, Pumpestation Midt -MST's kampagne tilsyn 2025-2026
Materiale udleveret	-



Figur 1. Opdeling af område for støjvolde, tværvolde og depot for forurennet jord.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
03-04-2025	Indskærpelse	Indskærp vilkår 14 i MGK pba årsrapporterne 2021-2024. Ved gennemgang af årsrapport for 2025, kan der stadigvæk ses overskridelser i analyser udtaget fra administrationshus, vold 11 og vold 12. Ikke efterkommet

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport for støjvolde, tværvolde og specialdepot for forurennet jord Kalvebod Miljøcenter	Årsrapporten lever op til vilkår for indhold i årsrapport

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser for støjvolde, tværvolde og specialdepot for forurennet jord

1. Revurdering af miljøgodkendelse for støjvolde, tværvolde og specialdepot for forurennet jord, af 3. sep. 2009.
2. af overfladevand og drænvand / perkolat fra KMC, Selinevej, matr. 917, Sundby overdrev via "Pumpestation Midt" til Kalvebodløbet af 19. dec. 2018.
3. Tilladelse til udledning til Nordre Landkanal af 31. maj 2021, er under revision af Københavns Kommune.

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

På Kalvebod Miljøcenter (KMC) har der været deponeret forurennet jord i støjvolde, tværvolde og specialdepot i perioden 1996 til 2008. Anlægget er siden 2009 i efterbehandlingsfasen. I efterbehandlingsperioden følges udviklingen i perkolatkoncentrationen ved vold nr. 7, 10, 11, og 12, samt fra brønden ved administrationshuset. Resterende afsnit er gamle og der er ikke stillet vilkår om monitoring.

Når perkolatprøver fra vold nr. 7, 10, 11, og 12, samt fra brønden ved administrationshuset, alle har ligget på et stabilt niveau under de marine miljøkvalitetskrav, så kan deponeringsanlæggene overgå til passiv drift.

Der er i revurdering af miljøgodkendelse for støjvolde, tværvolde og specialdepot for forurennet jord, af 3. sep. 2009, ikke taget stilling til andet end vold nr. 7, 10, 11, og 12 ift. overgang til passiv tilstand. Virksomheden efterspørger dokumentationskrav til overgang til passiv tilstand for specialdepot for forurennet jord (også kaldt nordligt depot). Ved tilsyn blev problematikken drøftet.

Miljøstyrelsen foreslår, at der tages perkolatprøver fra specialdepot for forurennet jord, som kan evt. bruges som dokumentation for at specialdepotet ikke udgøre en fare for omgivelserne og kan dermed overgå til passiv tilstand.

Virksomheden (KMC) gør opmærksom på, at der ikke sker monitorering af perkolat fra specialdepot for forurennet jord, lige som der ikke sker monitorering for vold 1, 3, 4, 6, 8 og 9, da disse blev nedlukket før 2009 og der er heller ikke krav om sikkerhedsstillelse.

Miljøstyrelsen undersøger forholdet og vender tilbage.

Indretning og drift

Ikke relevant da depotet har været lukket siden 2008.

Luftforurening

Ikke relevant, da depotet har været lukket siden 2008. Miljøstyrelsen registrerede ingen kilder til luftforurening, herunder støv.

Lugt

Ikke relevant, da depotet har været lukket siden 2008. Miljøstyrelsen registrerede ingen lugtgener.

Spildevand

Jf. udledningstilladelse til Nordre Pumpestation og Pumpestation Midt fra 2021, udledes fra Nordre Pumpestation drænvand fra brønd ved administrationshus, klasse 4 depotet og det gamle specialdepot for forurennet jord.

Drænvandet fra samtlige 4 volde der måles på, (vold nr. 7, 10, 11, og 12), udledes fra Pumpestation Midt.

Monitoreringen viser fortsat overskridelser i analyser udtaget fra administrationshus, vold 11 og vold 12.

Jf. Vilkår 3. skal Perkolatopsamlingssystem, herunder sandfangsbrønde og drænledninger, bevares, efterses og vedligeholdes indtil deponeringsanlæggene kan overgå til passiv drift.

KMC oplyste, at der foretages spuling af dræn hvert år til hvert andet år, i overensstemmelse med vilkåret. Dokumentations for oprensning af perkolatopsamlingssystem fremsendes til Miljøstyrelsen ifm. årsrapporten.

Støj

Ikke relevant, da depotet har været lukket siden 2008. Der blev ikke observeret nogen aktivitet.

Affald

Ikke relevant, da depotet har været lukket siden 2008. Der blev ikke observeret ukendte affaldsfraktioner på tilsynet.

Overjordiske olietanke

Ikke relevant. Ingen overjordiske olietanke på depotet.

Jord og grundvand

Der sker ikke monitoring af grundvand.

Til- og frakørsel

Ikke relevant, da depotet har været lukket siden 2008. Der foregår derfor ingen til- og frakørsel.

Indberetning/rapportering

Kalvebod Miljøcenter (KMC) afreporter årligt til Miljøstyrelsen via årsrapport. Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at BEK 1625 af 19/12/2017 blev ophævet i 2023 og senere afløst af BEK nr. 1668 af 08/12/2025, som er den gældende.

Sikkerhedsstillelse

Ikke relevant, da deponiet er nedlukket før 2009 og derfor ikke omfattet af regler om sikkerhedsstillelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kalvebod Miljøcenter kunne ikke berette om nogen driftsforstyrrelser eller uheld siden sidste tilsyn.

Ved samtlige af KMC's pumpestationer er der installeret et system, som via sms kan melde pumpe- og systemfejl til den ansvarlige. Der er indgået en serviceaftale med firma om kontrol af pumper. Anlæg for fejlmelding af system- eller pumpefejl er koblet til en app på mobiltelefon, så fejlmeldinger modtages/registreres straks. Der modtages tit "systemfejl" (kan være kommunikationsfejl/pumpefejl), disse behandles løbende.



Figur 2. Pumpestation Selinevej-udløb til Nordre Landkanal

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.