

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Skottensbjerg 2 8305 Samsø		
Ejer:	Torup I/S v Henrik Øster	Tlf. nr.:	86 59 15 27
Adresse:	-	Mob. nr.:	21252354
		E-mail:	
Bruger/forpagter:	Samme	Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	31215544	P-nr.:	1002688835
Godkendelsestype:	Godkendelse §12	Godkendelsesdato:	28-01-2009
Bedriftstype:	HG12		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand		
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke		
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening		
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering		
Konklusion på tilsynet: Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Det skal dog <u>bemærkes</u> , at der skal udføres beholderkontrol på 2013 gyllebeholderen. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Henrik og Jørgen Øster			
Tilsynsdato:	21.november 2023	Tilsynsførende:	Anker Laubel

1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	E-kontrol
Bemærkninger	

Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin (30-110 kg)	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.100	194,25	29-01-2009	
Tilladte dyreenheder i alt:	194,25 DE				

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (32,5 - 115 kg)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.536	190,16	3.417,15	0,00
Dyreenheder i alt:	190,16 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag	Dækkende flydelag
Logbog	Logbog føres

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1979	19-05-2021	400	1.630	Halm	Ingen bemærknin-ger
Gyllebeholder	01-06-1994	10-09-2013	400	1.580	Halm	Der skal udføres beholderkontrol på gyllebeholderen
Gyllebeholder	01-06-2010	19-05-2021	750	3.000	Halm	
Gyllekanaler	01-06-1980		1	230	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1980		1	20	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortankene (2 stk.) er i niveau med staldgulvene
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen EI-pumper monteret på gylletankene
Alarm:	Ikke krav. Der er mere end 100 meter til vandløb

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Ingen					

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	20,26
Fast gødning:	

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	-
	Bortskaffelse	Harpesdal
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Ingen. Der er ingen maskiner på ejendommen
	Bortskaffelse	-
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	I en kanyleboks
	Bortskaffelse	Harpesdal
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Smågrise i kølecontainer og større grise overdækkes med kadaverkappe
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Maskiner hjemmehørende på Sildeballe 22.
Vaskeplads	Ingen
Udvendig vask af sprøjte	-
Opbevaring af sprøjtemidler	På ejendommen Sildeballe 22.
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	-
Afløbsforhold til dræn	Der er afløb til dræn på betonpladsen ved udleveringsrummet., men eventuelt spild på udleveringsrampen løber ikke i dræn, da udleveringsrampen er indrettet med stort tilbagefald til et afløb, der leder til gyllekanaler, og da udleveringsrampen er afskærmet af murede sider
Udleveringsrampe	Eventuelt spild på udleveringsrampen løber ikke i dræn. Se beskrivelse herover.
Læsseplads	
Bemærkninger	

6. Olietanke:

Bemærkninger	
--------------	--

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		2,46