



Jan bilvask

Falkevej 28

4600 Køge

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - Jan bilvask, Falkevej 28, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Jan bilvask		
Virksomhedens adresse	Falkevej 28, 4600 Køge		
CVR nummer	38981439		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	11.09.2023		
Deltagere	NMI		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
29-12-2022	Indskærperler	Der skal spildbakker under flydende produkter (fx vaskekemikalier, kølervæske og bremsevæske) – også under reoler med dunke. Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12. Dokumentation, i form af fotos, skal være Køge Kommune i hænde på miljøe@koege.dk senest den 26. januar 2023.	Efterkommet
07-08-2023	Indskærperler	Indskærpelse om udførsel af 2 spildevandsanalyser i henhold til tilslutningstilladelse for processpildevand.	Meddelt
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden.		
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt for jordforurening. På tilsynet blev der ikke set tegn på jordforurening eller risiko derfor.		
Konklusioner på egenkontrol	Tilfredsstillende.		