

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-09-2020 på ejendommen:

Hovergårdevej 4
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udsprinklingsanlæg: Udsprinklingsdyse skal restaureres, så restvand udsprinkles korrekt på et større areal.
- 1.800 liters olietank fra 1989 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	03-09-2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a miljøgodkendelse fra 2018 er delvist udnyttet i eksisterende bygninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stald 5 (Velfærdsafdeling) er ikke etableret.- Stald 3: Er ikke etableret.- Ny gyllebeholder: Er ikke etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<p>Køer:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Sengestald med fast, drænet gulv med ajleafløb.- Dybstrøelse. <p>Kvier:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv.- Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p>Ingen krav om skrabning af spaltegulv, da nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt.</p> <p>Fast gulv skrabes ifølge ejer ca. 10 gange dagligt.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	<p>Ingen krav.</p> <p>Ejendommen drives økologisk. Dyrene er på græs i sommerhalvåret.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Miljøteknologi - andet - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <u>Vurdering:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Malkerobotter er skiftet til nyere model. - Der er skiftet til Led-lys.
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gældende tilladelser (dyrehold)



Produktionsarealer - Registreret ved tilsynet

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
2	A	Ja	535	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv		16-09-2020
2	B	Ja	190	Alle kvæg	Dybstrøelse		16-09-2020
3	A	Nej	240	Alle kvæg	Dybstrøelse		16-09-2020

4	A	Ja	880	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	16-09-2020
4	B	Ja	40	Alle kvæg	Dybstrøelse	16-09-2020
4	C	Ja	140	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	16-09-2020
5	A	Nej	240	Alle kvæg	Dybstrøelse	16-09-2020
6	A	Ja	151	Alle kvæg	Dybstrøelse	16-09-2020
7	A	Ja	152	Alle kvæg	Dybstrøelse	16-09-2020

Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold/produktionsareal	<p><u>Ifølge CHR-register 15-09-2020:</u> 186 køer, 174 kvier og 6 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 195 årskøer, 42 kvier (0-6 mdr.), 109 kvier (6 mdr.-kælvning), 95 slagtekalve (44-65 kg). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stald 5 (Velfærdsafdeling) er ikke etableret. - Stald 3: Er ikke etableret.
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning i sommerperiode.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2008	1.450	3.000	0	Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01- 2008	2.630	5.500	0	Afløb til opsamlingsbeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>2 ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod vest: Murafrænsning. - Mod øst: Afløb til gylle. <p>Vær opmærksom på, at forlængelsen af ensilagesiloerne (de ca. 25 m. mod vest) ikke opfylder kravene til ensilageopbevaring, da der ikke er korrekt afløbsforhold og murafrænsning eller 2 meter bred randbelægning med 3 % fald mod afløb.</p> <p><u>Ensilageplads:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod vest: Murafrænsning. - Mod øst: Afløb til opsamlingsbeholder.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Bruger i perioder ensilagesiloer til mødding. Afløb til gylle.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til gylle.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.</p> <p>Dybstrøelse er spredt på mark i forbindelse med efterårssåning.</p>	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Lyngsmosevej 5		1.440
Afgive til opbevaring		Ølstrupvej 24		1.550
Afgive til opbevaring		Ølstrupvej 26		700
Afgive til opbevaring		Ølstrupvej 37		1.546

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækni ngstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1991	01-10-2019	10	175	700	Flydelag	Beholder kontrolleret 01-10-2019.
Gyllebeholder	01-01-2003	30-05-2013	10	750	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 30-05-2013.
Gyllekanaler	01-01-1996			0	500		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok, ved at blive etableret. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.550 m ³ ved Ølstrupvej 24. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 700 m ³ ved Ølstrupvej 26. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.020 m3 ved Ølstrupvej 30. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Gyllebeholderen har teltoverdækning.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.546 m3 ved Ølstrupvej 37. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 7 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.440 m3 ved Lyngsmosevej 5. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg ved læhegn vest for planlager. Udsprinklingsdyse skal restaureres, så restvand udsprinkles på et større areal.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på plads med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til sø. Fra planlager er der etableret faskine.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1989					1.800		indendørs		
1996	66708-01				4.000		indendørs		
2008			50-5323	2019	1.200		udendørs		
2007	11732		50-5323	2019	1.200		udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.800 liters olietank fra 1989 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift. Olietanke står på fast bund i hhv. maskinhus/i container..
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på AFLD og på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholder. Overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Hovergårdevej 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1543): 68.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. <p>Egne boringer:</p> <p><u>Lyngsmosevej 0 (ved nr. 5):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 boringer (DGU nr. 83.1267 og 83.1268): 99.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Ølstrupvej 22F:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 boringer (DGU nr. 83.1495, 83.1444 og 83.1535): 166.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Ølstrupvej 24 og 30:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 boringer (DGU nr. 83.1538 og 83.1555): 96.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. <p>Andre anvendte boringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hovergårdevej 1: DGU nr. 83.1393: 57.100 m³/år. - Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.