

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> Andersen Winery ApS	<b>Dato for tilsyn:</b> 30. april 2024
<b>Tilsynsadresse:</b> Vrinners Bygade 45	<b>Postnummer og by:</b> 8420 Knebel
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> 37298662	<b>Matrikel:</b> 32b; Vrinners By, Rolsø
<b>Kontaktperson:</b> Mads Groom Andersen	<b>Planforhold:</b> Kommuneplanamme nr. 4.2BE1 Blandet bolig og erhverv til centerformål i Vrinners
<b>Mobil:</b> 61 66 53 95	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Mads Groom Andersen
<b>E-mailadresse:</b> info@andersenwinery.dk	<b>Tilsynsførende:</b> Kirsten W. Lohmann

<b>Virksomhedstype:</b>	<b>Hovedaktivitet:</b>
<b>E57</b> Bryggeri, malt- og mineralvandsfabrik < 50 tons pr. dag	Vineri

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b>					
Basistilsyn (herunder relaterede)	x	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

<b>Tilsynstype (sæt x):</b>			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	x	Tanke	
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	x	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	x
Spildevand/afløbsforhold	x	Beskyttelse af jord og grundvand	x
Råvarer – opbevaring og håndtering	x	Andet	

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):</b> Nej	<b>Dato herfor:----</b>
--	-------------------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) X</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK		Ikke	x	Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Jordforurening:</b> Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.
---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b> Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 24/8672

### 1. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).

### 2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Producerer frugtvine. <i>Der er vinudsalg i forbindelse med produktionen.</i>														
<b>Produktionsareal og grundareal</b>	Der er et produktionsareal på ca. 484 m <sup>2</sup> . Virksomheden lejer sig ind i bygningen hos <i>Rømer Vegan ApS</i> .														
<b>Indretning</b>	Der er produktionshaller og et lager. Derudover er der en gang i mellem produktionshallen og lageret, som også anvendes som lager. <u>Tanke:</u> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">2 stk. på 110 liter</td> <td style="width: 50%;">5 stk. på 6200 liter</td> </tr> <tr> <td>2 stk. på 210 liter</td> <td>1 stk. på 6700 liter</td> </tr> <tr> <td>3 stk. på 290 liter hver</td> <td>1 stk. på 5100 liter</td> </tr> <tr> <td>3 stk. på 650 liter hver</td> <td>1 stk. på 6800 liter</td> </tr> <tr> <td>3 stk. på 1100 liter hver</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 stk. på 3000 liter hver</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 stk. på 3300 liter hver.</td> <td></td> </tr> </table> <p>Virksomheden modtager frugt eller most, der hældes i tankene og gærer. Herefter bliver det hældt på champagneflasker, hvor vinen gærer i et år, inden gæren skyldes ud og flaskerne får nye propper på og sælges.  <i>I 2023 blev der produceret ca. 100.000 flasker.</i></p>	2 stk. på 110 liter	5 stk. på 6200 liter	2 stk. på 210 liter	1 stk. på 6700 liter	3 stk. på 290 liter hver	1 stk. på 5100 liter	3 stk. på 650 liter hver	1 stk. på 6800 liter	3 stk. på 1100 liter hver		3 stk. på 3000 liter hver		3 stk. på 3300 liter hver.	
2 stk. på 110 liter	5 stk. på 6200 liter														
2 stk. på 210 liter	1 stk. på 6700 liter														
3 stk. på 290 liter hver	1 stk. på 5100 liter														
3 stk. på 650 liter hver	1 stk. på 6800 liter														
3 stk. på 1100 liter hver															
3 stk. på 3000 liter hver															
3 stk. på 3300 liter hver.															
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	Selskabet er registreret i CVR-registreret den 1. december 2015, men er startet op i 2016 i de nuværende lokaler.														
<b>Udvidelse / ændringer</b>	<i>Virksomheden har siden sidste tilsyn udvidet med maskiner og en ekstra produktionshal.</i>														
<b>Antal ansatte</b>	7 ansatte inklusive ejer.														
<b>Driftstid</b>	Mandag - fredag kl. 8.30 til kl. 16.00. <i>Ingen aktivitet i produktionen i weekenderne som udgangspunkt. Dog i spidsbelastningsperioder kan der forekomme arbejde efter kl. 16 i hverdagene og arbejde i weekenderne i produktionen. Butikken har åbent i weekenderne.</i>														
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	----														

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2512 af 1. januar 2022 om affald med senere ændringer.

<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden har en miljøbog hvor sikkerhedsblade for rengøringsmidler er opbevaret.
------------------------------------	--

### 3. BEMÆRKNINGER I TIDLIGER TILSYNSRAPPORT

Nr.	Bemærkning i 2018	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2024
1	Rengøringsmidlerne står på gulvet tæt på afløbet	På tilsynet kunne det konstateres, at dunkene fra sidste tilsyn var sat i spildbakker. Forholdet bragt i orden.
2	Bortskaffelse af affald til genbrugspladsen	Siden sidste tilsyn er virksomhedsordningen lavet om, så virksomhederne i dag betaler pr. gang de kører ind på genbrugspladsen – forholdet vurderes derfor at være bragt i orden.
<b>Bemærkning</b>		Det betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.

### 4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	<i>Oliefri kompressor (dækker hele fabriksbygningen)</i>	<i>Står på loftet i fabriksbygningen.</i>
2	Udsugning	Der er afkast på den østvendte væg på bygningen
<b>Bemærkninger</b>	<p><i>Den oliefri kompressor står på loftet i fabriksbygningen. Den forsyner alle bygnings maskiner med lufttryk. Den stammer fra Arla's tid. På tilsynet var den ikke i drift.</i></p> <p>Der er udsugning fra produktionshallen. Den leder luften ud på den østlige side af bygningen. Den suger CO<sub>2</sub> ud af hallen, når tankene gærer. Det blev oplyst på tilsynet, at udsugningen er af en type, der er støjsvag, og den er sjældent tændt.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</p>	

### 5. LUFT, LUGT

#### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1 Udsugning	Er under taghøjde.	Kun fluefilter på ydersiden af udsugningen.
2 <i>Oliefri kompressor (dækker hele fabriksbygningen)</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>	---	
<b>Bemærkninger:</b>	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

#### Opvarmning

<b>Type</b>	<b>Andet:</b> <i>Pillefyr</i>
<b>Bemærkning</b>	---

## 6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Rengøringsvand fra gulvvask i produktionshal	<i>Bunzl Industri3</i>	---	---	Udledes til fedtudskiller
Rengøringsvand fra tanke	<i>Bunzl Industri23</i>	---	---	Udledes til fedtudskiller
<i>Industriopvaskemaskine</i>	<i>Inco Maskinopvask uden klor</i>	---	---	<i>Udledes til fedtudskiller</i>
<b>Bemærkning</b>	<p><i>Der er separat vandur til vandforbruget i produktionen og til rengøringen.</i></p> <p><i>Bunzl Industri3 og Industri23 anvendes til rengøring af produktionen. Industri23 blandes op og hældes i en frugtsprøjte når tankene skal rengøres og Bunzl Industri3 anvendes til gulvvask i produktionen.</i></p> <p><i>Inco Maskinopvask uden klor anvendes i en industriopvaskemaskine.</i></p> <p><i>Alle 3 midler er vurderet til at være uproblematisk ved udledning i optyndet form til spildevandssystemet.</i></p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p>			

### Sandfang og udskillere

<b>Bemærkning</b>	<p>Det er <i>Rømer Vegan ApS</i>, der har ansvaret for fedtudskillerne på ejendommen.</p> <p>Ifølge Syddjurs Kommunes oplysninger er der 4 fedtudskillere på ejendommen, der tilsammen tager spildevand fra <i>Rømer Vegan ApS</i>, <i>Andersen Winery ApS</i> og <i>Tebstrup Gedeosteri</i>.</p> <p>Der er ikke fedtrester i vandet fra <i>Andersen Winery's</i> produktion, men virksomhedens spildevandssystem er koblet sammen med de to andre virksomheders spildevandssystem, hvor der forekommer fedt i spildevandet i forbindelse med deres produktion.</p> <p><i>Det fremgår af Syddjurs Kommunes oplysninger, at udskillerene bliver tømt 3 gange om året.</i></p>
-------------------	--

## 7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Rengøringsmidler	Dunke	25 kg	I produktionshallerne ved afløb
Sukker	Sække på palle	800 kg	Lager
<b>Bemærkning</b>	<i>Rengøringsmidlerne står i spildbakker, der kan rumme indholdet af den største af beholderne. Det er derfor sikret, at sæben ikke kan løbe i afløbet.</i>		

### Tanke

<b>Bemærkninger</b>	Der er ingen olietanke tilknyttet produktionen
---------------------	--

## 8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Øvrigt affald:</b>					
Frugtaffald fra produktionen	---	---	---	Lokale landmænd	Lokale landmænd
Glas	820 m <sup>3</sup>	410 liters container	Udenfor	HCS	HCS
Pap/papir	---	Container ejet af Rømer Vegan	---	---	---
Dunke	C. 1 dunk pr. ½ år	---	---	Ejer selv	Genbrugsstation
Restaffald	410 liter	Container	Udenfor	HCS	HCS
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Nej		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ikke relevant		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ikke relevant		
<b>Bemærkning</b>	<p><i>En stor del af virksomhedens frugt modtages presset fra andre virksomheder/leverandører, så der er ikke en særlig stor mængde frugtaffald i produktionen i dag. Det der er, afsættes til lokale landmænd til jordforbedring.</i></p> <p><i>Virksomheden har to containere fra HCS til glasaffald. Disse tømmes ca. hvert halve år. Der er på tilsynstidspunktet ikke spor af spild af glasrester rundt om containerne.</i></p> <p><i>Restaffald bortskaffes til HCS.</i></p>				

*Der er ca. 1 tom dunk pr. halve år. Dunkene har typisk indeholdt rengøringsmiddel. Ejer tager dem med på genbrugsstationen.*

*Der er en aftale om, at virksomheden kan anvende Rømer Vegans containere til pap/papir.*

*På tilsynet blev der kort talt om affaldssortering. Dette er noget som virksomheden allerede er begyndt en dialog med HCS om. Syddjurs Kommune kan derudover henvise til Reno Djurs ved yderligere spørgsmål til affaldssortering.*

*Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at affald bortskaffes korrekt.*

## 9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

- Der er intet oplag udenfor, og der er fast belægning i produktionshallen og lageret med afløb til fedtudskiller og offentlig kloak.

## 10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

<b>Overfladerecipienter</b>	Indenfor 200 meter af skel ligger Vrinners Bæk. Mellem 200 – 500 meter ligger der to § 3 beskyttede søer
<b>Følsomme brugerområder</b>	Der er i kommuneplanrammen udlagt område til boliger beliggende indenfor 200 meter fra virksomheden.
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	Virksomheden ligger indenfor indvindingsopland til Vrinners Vandværk, nitratfølsomt indsatsområde og nitratfølsomt indvindingsområde og område med drikkevandinteresser.

## 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke medført miljømæssige bemærkninger.