

11. september 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos Skagen Cementstøberi og Olieseparatoringsanlæg beliggende Drogden 1 – 3 samt Kalvebodvej 4, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2008-04990,
GEO-2010-02781

Frederikshavn Kommune har den 10. september 2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Christian Olsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen og Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K203 Midlertidig oplagring af farligt affald ?50 tons jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Vilkår 41 - indskærpelse

Jf. virksomhedens miljøgodkendelse af 4. maj 2011, vilkår 41, *skal virksomheden mindst hvert 5. år lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer mhp. at dokumentere, at vilkår i 18 er overholdt.*

Af samme vilkår fremgår, at det første gang skulle ske i 2014 og herefter hvert 5.år.

Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke er foretaget tæthedsprøvning de seneste 5 år.

Det indskræpes, at tæthedsprøvningen foretages i 2024, så rapport over resultatet kan fremsendes til Frederikshavn Kommune **senest 1. januar 2025**

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98441755	CVR nr.	83037814
		P. nr.	1003207898

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Drogden 1-3

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Udover betonværk og olie separation har virksomheden vognmandsforretning og autoværksted for egne køretøjer. I olie separerings anlægget modtager virksomheden primært bundolie fra skibe og og olieholdigt affald. Virksomheden har købt et areal ved Skagen Havn. Arealet anvendes som oplag, når der modtages sten/ral/grus på Skagen Havn. Det betyder, at Skagen Beton kan tilkøre mængder til Drogden 1-3, når det passer virksomheden bedst. Ift. til naboer betyder det desuden, at mængderne på Drogden 1-3 heller ikke bliver så høje, at støv fra disse kan genere naboer.
Egenkontrol (journal)	Jf. gældende miljøgodkendelse for olie separerings anlægget skal der føres egenkontrol (vilkår 37- 43), hvilket er opfyldt undtagen vilkår 41
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af miljøgodkendelse vedr. olie separerings anlægget af 4. maj 2011. Alle vilkår i godkendelsen blev gennemgået. Vilkår om fast belægning ved stationær tank anlæg er opfyldt og tidligere indskærpelse er opfyldt. Vilkår 41 om tæthedsprøvning af tanke hvert 5. år ikke er opfyldt og forholdet indskærpes
Forurennet jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand
I øvrigt	Virksomheden har stadig en nedskrevet, men ikke certificeret arbejdsmiljøpolitik. Virksomheden har tidligere modtaget sandblæsesand (som ikke-farligt affald), som indgik i produktionen af passiv beton. Dette sker ikke længere

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Filtre på pulversilo (HS silofilter) kontrolleres minimum 3-4 gange årligt. Virksomheden har installeret endnu en grundvandspumpe, så der nu er tre grundvandspumper, der kan gøre sten, sand og grus vådt inden behandling på pladsen. Dette skulle minimere støvgener for naboer.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved sortering af sand, sten og grus kan der være et højt støjniveau. Virksomheden er opmærksom på dette forhold og indgår gerne i dialog med naboer i konkrete klagesager. Seneste tiltag er, at der er opsat "skur" ved sorteringsanlæg, så eventuelt støj "slåes tilbage" og væk fra beboelse

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Olieseparationsanlægget har en separat spildevandstilladelse og denne blev gennemgået. Driftsjournal blev fremvist.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Olieseparationsanlægget er opbygget med 4 (én ekstra ift tidligere) olieudskillere placeret i en tankgård og olien opbevares i tilhørende tankanlæg. Olietankene er godkendt ved etablering.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 5900 l dieseltank fra 1998. Virksomheden anvender tanken i meget begrænset omfang, eftersom det er økonomisk mere fordelagtigt at tanke fra/indgå aftale med benzinstationer

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald registreret i Miljøstyrelsens ADS-portal blev gennemgået - både fraktioner og mængder
Affald, generelt	Affald registreret i Miljøstyrelsens ADS-portal blev gennemgået - både fraktioner og mængder

Kalvebodvej 4

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Reparation og service af egne lastbiler. 4 ansatte. Åbent mellem kl. 7-15. Værksted, vaskehal og lagerrum.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse
Forurennet jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand
I øvrigt	Vaskeprodukter opbevares i lukket container i vaskehal. Stander, der anvendes til påfyldning af brændstof på egne lastbiler er placeret på fast belægning med opkant.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	Alle aktiviteter i værksted føres gennem samme udsugningsanlæg. Udsug passerer cyklon med alarm, som er placeret på loft. Udsiftning af filtre foretager virksomheden selv. Afkast er korrekt opført efter gældende regler.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er placeret udendørs i container. Porte kan lukkes ned, såfremt det er nødvendigt. Ingen støjende aktiviteter og CTM har ikke modtaget støjklager mod virksomheden

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Afløb til off. renseanlæg

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Alle afløb i værksted og vaskehal passerer olieudskillere, som tømmes 4 gange årligt af virksomheden selv

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Spildolie opbevares i palletank.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald opbevares korrekt i separate beholdere. Batterier i lukket kasse. Oliefiltre og spraydåser opbevares i beholdere. Olier og affedtning er i tromler, som er placeret på opsamlingsbakke.
Affald, generelt	Affald registreret i Miljøstyrelsens ADS-portal blev gennemgået uden bemærkninger